service de l'assainissement

Rapport annuel du délégataire 2018

CHÂTEAUNEUF ANC

SUEZ

Sommaire

1 | Synthèse de l'année 5

1.1 Les chiffres clés 7

2 | Présentation du service 9

2.1 Le contrat 11
2.2 Notre organisation dédiée à votre contrat 12
2.2.1 L'organisation spécifique pour votre contrat 12
2.2.2 La relation clientèle 13

3 | Qualité du service 15

3.1 L'assainissement non collectif 16
3.1.1 Indicateurs 16
3.1.2 Synthèse des visites effectuées 16
3.1.3 Synthèse des avis sur permis de construire et réhabilitations 17
3.1.4 Gestion des courriers 17
3.1.5 Bilan sur les prétraitements 18
3.1.6 Bilan sur les traitements 19
3.1.7 Bilan sur les préconisations 19
3.1.8 Bilan sur les conformités des installations 20

4 | Comptes de la délégation 23

4.1 Le CARE 25
4.1.1 Le CARE 25
4.1.2 Le détail des produits 26
4.1.3 La présentation des méthodes d'élaboration 27

5 | Votre délégataire 33

5.1 Notre organisation 35
5.1.1 L'agence Côte d'Azur 35
5.1.2 Nos moyens logistiques 37
5.1.3 L'appartenance à un groupe d'envergure mondiale 37
5.2 Notre système de management 39

6 | Annexes 43

6.1 Annexe 1 – Attestation des commissaires aux comptes 44
6.2 Annexe 1 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs conformes 46
6.3 Annexe 2 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs conformes à surveiller 78
6.4 Annexe 3 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs non conformes 93
6.5 Annexe 4 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs non conformes présentant un danger 117
6.6 Annexe 5 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs absents ou non vérifiables 119
6.7 Annexe 6 - Liste des clients non contrôlés : clients dits récalcitrants 125
6.8 Annexe 7 - Avis sur permis de construire / Avis pour contrôle de conception avant réhabilitation 128

1 | Synthèse de l'année

1.1Les chiffres clés

903 installations d'ANC recensées au 31/12/2018 sur la commune de Châteauneuf

854 installations contrôlées au 31/12/2018.

45 usagers n'ont pas été contrôlés car ils n'ont jamais donné suite aux demandes de rendez-vous.
Plusieurs diagnostics peuvent avoir été réalisés pour une même installation.
17 installations ont été contrôlées en périodique.

94,57 %
Taux d'installations contrôlées sur la commune de Châteauneuf au 31/12/2018

(Nombre d'installations contrôlées / nombre d'installations recensées = 854 / 903)

65,46 %
Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif au 31/12/2018

(Nombre d'installations contrôlées conformes ou conformes à surveiller / Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service = 559 / 854)

2 | Présentation du service



2.1Le contrat

Le tableau ci-dessous présente les dates de prise d'effet et d'échéance du contrat et de son avenant de prolongation :

Le contrat et ses avenants			
Désignation	**Date de prise d'effet**	**Date d'échéance**	**Objet**
Contrat	01/01/2014	31/12/2020	Affermage
Avenant n°01	19/01/2018	31/12/2020	Prolongation du contrat jusqu'au 31 décembre 2020

2.2Notre organisation dédiée à votre contrat

- **L'AGENCE CÔTE D'AZUR**

L'Agence Côte d'Azur, basée à Mougins, est l'unité de base de l'organisation de notre société.

Il s'agit d'une unité opérationnelle, qui bénéficie de l'appui des services fonctionnels de l'entreprise et des agents présents localement pour l'exploitation.

Cette organisation permet à chaque contrat, quelle que soit sa taille, de bénéficier à tout moment des compétences et services attachés aux différents échelons de l'organisation (expertise technique, laboratoire, équipes d'intervention, services d'astreinte, etc.) ainsi que des moyens financiers et juridiques nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'Agence.

- **NOTRE SERVICE ENQUÊTES ET CONFORMITÉS**

Le service Enquêtes & conformités est rattaché à l'Agence Côte d'Azur.

Ce service est spécialisé dans la réalisation des enquêtes de conformité des branchements et réseaux d'assainissement. Les agents du service ont reçu une formation spécifique à l'assainissement non collectif et sont tous équipés de l'outillage nécessaire à la bonne réalisation de ces enquêtes (cane, appareil photo, tablette PC, etc.).

Notre cellule administrative intervient pour la planification des enquêtes afin d'optimiser les journées et déplacements des agents. Ce service gère également l'ensemble des courriers envoyés aux clients pour les prises de rendez-vous ainsi que la réalisation et l'envoi des rapports de contrôles.

2.2.1 L'organisation spécifique pour votre contrat

Nous disposons d'un service intégré de gestion Assainissement Non Collectif qui nous permet de vous fournir :

- **Une organisation performante des contrôles grâce à un progiciel permettant :**
  - D'enregistrer les données des contrôles directement sur le terrain,
  - D'éditer des rapports pour les usagers,
  - D'élaborer des synthèses et des cartes thématiques pour la collectivité,
  - D'élaborer et d'optimiser les tournées de contrôles.

- **Une assistance en communication regroupant :**
  - L'élaboration de documents à destination des usagers,
  - La mise à disposition du Centre de Relation Clientèle SUEZ,
  - Un soutien pour des réunions publiques.

- **Les services de notre cellule clientèle pour l'établissement des factures.**

2.2.2 La relation clientèle

- **L'ACCUEIL PHYSIQUE DES CLIENTS**

Le lieu et les horaires d'accueil pour tout usager du service sont les suivants :

Agence SUEZ Côte d'Azur
836 Avenue de la Plaine
06250 MOUGINS
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

3 | Qualité du service

3.1L'assainissement non collectif

Toutes les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau de collecte des eaux usées (égouts) doivent être équipées d'une installation autonome dite "assainissement non collectif" pour traiter individuellement leurs eaux usées domestiques.

3.1.1 Indicateurs

Le tableau ci-dessous présente le taux de conformité des installations d'assainissement non collectif de votre commune ainsi que l'indice de mise en œuvre de l'ANC :

Assainissement Non Collectif	
	2018
Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (note de 0 à 140)	100
Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif contrôlés (%)	65,46

3.1.2 Synthèse des visites effectuées

	Situation au 31/12/2017 depuis le début du contrat	**Nombre de visites réalisées en 2018**	**Situation consolidée au 31/12/2018 depuis le début du contrat**	**%**
Visite non réalisée – client en travaux	*12*	0	12	0,9%
Visite non réalisée – client raccordé au réseau EU	*67*	0	67	5,1%
Visite non réalisée – Inaccessible	*62*	0	62	4,7%
Visite non réalisée – terrain nu	*11*	0	11	0,8%
Visite non réalisée – client absent	*55*	0	55	4,2%
Visite non réalisée – contrôle ne relevant pas de la compétence de SUEZ dans le cadre du présent contrat (ex : client implanté sur une autre commune)	*3*	0	3	0,2%
Visite réalisée dans le cadre du contrôle de conception	*27*	0	27	2,1%
Visite réalisée dans le cadre du contrôle de l'existant	*915*	37	952	72,6%
Visite réalisée dans le cadre du contrôle de l'existant => client raccordable	*24*	1	25	1,9%
Visite réalisée dans le cadre du contrôle de réalisation	*30*	14	44	3,4%
Visite réalisée dans le cadre du contrôle périodique	*54*	0	54	4,1%
TOTAL	***1 260***	**52**	**1 312**	0,9%

> NOTA > Plusieurs clients peuvent être raccordés sur un même dispositif d'assainissement non collectif ou au contraire un client peut avoir plusieurs dispositifs. Ainsi, certaines installations ont pu être contrôlées plusieurs fois au cours de l'année.

3.1.3 Synthèse des avis sur permis de construire et réhabilitations

	Situation consolidée au 31/12/2017 depuis le début du contrat	Nombre d'avis émis en 2018	Situation consolidée au 31/12/2018 depuis le début du contrat
Avis favorable	*104*	25	129
Avis favorable avec réserves	*46*	0	46
Avis défavorable	*12*	10	22
TOTAL	***162***	**35**	**197**

> NOTA > Il peut y avoir plusieurs instructions pour un même permis de construire.

3.1.4 Gestion des courriers

	Nombre d'envois au 31/12/2017 depuis le début du contrat	Nombre au 31/12/2018	Situation consolidée au 31/12/2018
Envoi d'un premier courrier	*901*	0	901
Envoi d'une lettre de relance après le premier courrier	*680*	0	680
Envoi d'une lettre pour réalisation du contrôle périodique	*166*	0	166
TOTAL	***1 747***	**0**	**1 747**

> NOTA > Selon le souhait de la mairie de Châteauneuf, seuls sont relancés en contrôle périodique les clients avec installations ANC « non conformes », ou « non conformes avec danger » et « les absents non vérifiables ».

3.1.5 Bilan sur les prétraitements



Les eaux usées collectées contiennent des particules solides et des graisses qu'il faut éliminer afin de ne pas perturber le traitement intérieur : C'est le rôle du prétraitement.

Ce prétraitement est en général réalisé dans une fosse, appelée fosse toutes eaux (ou parfois fosse septique toutes eaux), qui recueille donc toutes les eaux usées collectées.

Le tableau ci-dessous présente le bilan au 31/12/2018 des types de prétraitements identifiés sur votre commune :

Types de prétraitements	Bilan au 31/12/2018
Fosse septique	272
Fosse toutes eaux	472
Fosse étanche	1
Microstation	9
Séparateur à graisses	411
Préfiltre	335
TOTAL	**1 500**



3.1.6 Bilan sur les traitements

En sortie de la fosse, l'eau est débarrassée des éléments solides, mais elle est cependant encore fortement polluée : elle doit être traitée.

L'élimination de la pollution est alors obtenue par infiltration des eaux dans le sol ou dans un massif de sable grâce à l'action des micro-organismes qui y sont naturellement présents.

Le tableau ci-dessous présente le bilan au 31/12/2018 des types de traitements identifiés sur votre commune :

Types de traitements	Bilan au 31/12/2018
Tranchées d'épandage	524
Lit d'épandage - filtrant	10
Filtre compact	1
Autre traitement	16
Pattes d'araignée	24
TOTAL	**27**



3.1.7 Bilan sur les préconisations

Les préconisations sont établies selon 4 critères :

- **Amélioration** : rendre accessible un ouvrage et/ou une installation, localiser la filière et/ou un ouvrage, étancher une fosse fissurée et/ou un ouvrage,
- **Création** : dans le cas d'absence d'ouvrage et/ou d'installation,
- **Entretien** : curer ou vidanger une fosse, réparer un ouvrage défectueux,

- **Réhabilitation** : renouveler un ouvrage et/ou une installation non conforme.

Le tableau suivant synthétise les sujets des différentes préconisations faites par SUEZ aux usagers et consolidés au 31/12/2018 depuis le début du contrat :

	Amélioration	Création	Entretien	Réhabilitation
Autre prétraitement	1		1	
Regard de bouclage	4	24	1	
Fosse toutes eaux	83	6	62	4
Fosse étanche	1			
Séparateur à graisses	49	50	22	8
Microstation			1	
Non renseigné		1	1	1
Pattes d'araignées ou d'oies	3			
Préfiltre	34	2	7	2
Regard de collecte	16		13	2
Regard de contrôle	6			
Traitement	165	139		1
Regard de répartition	18	14	5	
Lit filtrant non drainé à flux vertical	2			
Fosse septique	56	1	38	2
Tertre d'infiltration	1			
Tranchées d'épandage	226	1	10	2
Ventilation primaire	2	5		
Ventilation secondaire	74	125	11	13
TOTAL	**742**	**368**	**173**	**35**

3.1.8 Bilan sur les conformités des installations

L'évaluation des installations individuelles est réalisée selon les exigences de l'arrêté du 27 avril 2012, précisant les modalités de contrôle des installations d'assainissement non collectif :

INSTALLATION CONFORME

INSTALLATION CONFORME A SURVEILLER

INSTALLATION NON CONFORME

INSTALLATION NON CONFORME DANGER OU RISQUE

ABSENCE D'INSTALLATION OU INSTALLATION NON VERIFIABLE

Au 31/12/2018 :

- **65,5%** des installations contrôlées ont été diagnostiquées conformes ou conformes à surveiller, et
- **34,5%** des installations contrôlées ont été diagnostiquées non conformes ou non vérifiables.

Le tableau ci-dessous récapitule l'état des conformités des installations diagnostiquées, au 31/12/2018 :

Bilan	Dispositifs conformes		Dispositifs conformes à surveiller		Dispositifs non conformes		Dispositifs non conformes danger ou risque		Absence d'installation ou installations non vérifiables		TOTAL
	TOTAL	*%*	*TOTAL*	*%*	*TOTAL*	*%*	*TOTAL*	*%*	*TOTAL*	*%*	
Année 2018	26	50,0%	8	15,4%	11	21,2%	2	3,8%	5	9,6%	52
Situation consolidée au 31/12/2018	**379**	**44,4%**	**180**	**21,1%**	**225**	**26,3%**	**11**	**1,3%**	**59**	**6,9%**	**854**



> NOTA > Au 31/12/2018 et depuis le début du contrat :

- 854 conformités ont été établies
- 1 038 contrôles ont été réalisés, dont 17 installations contrôlées en périodique.

4 | Comptes de la délégation

4.1Le CARE

Le présent Compte Annuel de Résultat d'Exploitation (CARE) se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui stabilise les règles et harmonise les pratiques.

Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en refléter le plus fidèlement possible les conditions économiques. Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont les siens.

L'attestation des commissaires aux comptes est présenté en annexe 1 du présent rapport.

4.1.1 Le CARE

Compte annuel de résultat de l'exploitation 2018

(en application du décret 2005-236 du 14 mars 2005)

en €uros	2017	2018	Ecart en %
PRODUITS	**6 021**	**2 520**	**-58,1%**
Exploitation du service	6 021	2 520	
Collectivités et autres organismes publics	0	0	
Travaux attribués à titre exclusif	0	0	
Produits accessoires	0	0	
CHARGES	**1 259**	**532**	**-57,7%**
Personnel	272	139	
Energie électrique	0	0	
Sous-traitance, matières et fournitures	397	11	
Impôts locaux et taxes	86	30	
Autres dépenses d'exploitation, dont :	191	118	
• télécommunication, postes et télégestion	5	2	
• engins et véhicules	15	8	
• informatique	50	27	
• assurance	43	22	
• locaux	29	16	
Contribution des services centraux et recherche	253	204	
Collectivités et autres organismes publics	0	0	
Charges relatives aux renouvellements			
Charges relatives aux investissements			
Charges relatives aux investissements du domaine privé	60	30	
Résultat avant impôt	**4 762**	**1 988**	**-58,3%**
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)	1 587	663	
RESULTAT	**3 175**	**1 325**	**-58,3%**

Conforme à la circulaire FP2E du 31 janvier 2006

4.1.2 Le détail des produits

Compte annuel de résultat de l'exploitation 2018

Détail des produits

en €uros	2017		2018		Ecart en %
TOTAL	**6 021**		**2 520**		**-58,1%**
Exploitation du service	6 021		2 520		-58,1%
• Partie fixe		6 021		2 520	
Collectivités et autres organismes publics	0		0		0,0%
•		0		0	
Travaux attribués à titre exclusif	0		0		0,0%
•		0		0	
Produits accessoires	0		0		0,0%
•		0		0	

Conforme à la circulaire FP2E du 31 janvier 2006

4.1.3 La présentation des méthodes d'élaboration

PRESENTATION DES METHODES D'ELABORATION DES COMPTES ANNUELS DE RESULTAT D'EXPLOITATION 2018

- Le présent Compte Annuel de Résultat d'Exploitation (CARE) est établi en application de la loi 95-127 du 8 Février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005.
- Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui stabilise les règles et harmonise les pratiques.
- Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en refléter le plus fidèlement possible les conditions économiques.
- Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont les siens.
- La présente note a pour objet d'exposer les principales caractéristiques de la méthode utilisée pour son élaboration.
- Comme le décret le précise, le CARE prend en compte les deux particularités essentielles du métier de délégataire de service public :
  - La première de ces particularités est la mutualisation des moyens, en personnel et matériel, dont se dote une entreprise délégataire pour gérer rationnellement les divers services, souvent nombreux, qui lui sont confiés.
  - La seconde particularité est la nécessité de faire se correspondre, sur des documents annuels, des dépenses dont certaines sont susceptibles de varier fortement d'une année à l'autre et des recettes qui ont, au contraire, été fixées d'avance pour la durée du contrat.

Sommaire

I. ORGANISATION DE LA SOCIETE
II. LES PRODUITS ET LES CHARGES D'EXPLOITATION
III. LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES
IV. APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS
V. IMPÔT SUR LES SOCIETES
VI. ANNEXES

I. ORGANISATION DE LA SOCIETE

Les ressources de toute nature dont le délégataire dispose sont positionnées dans son organisation centrale, régionale ou locale selon leur coût, leur rareté, et leur efficacité (ex. laboratoire d'analyses, centrale d'achats, centre de relations clients, services comptables, etc.).

L'organisation de SUEZ en 2018 s'appuie sur la Région qui est l'unité de base.

1. La Région est l'unité de base de l'organisation de la société

- C'est une unité opérationnelle, qui bénéficie du soutien et des services apportés par le Siège Social. Il se subdivise à son tour en unités plus petites, jusqu'au secteur, qui ont en charge la gestion d'un ensemble de contrats proches géographiquement.
- Cette organisation permet à chaque contrat, quelle que soit sa taille, de bénéficier à tout moment des compétences et services attachés aux différents échelons de l'organisation (expertise technique, laboratoires, équipes d'intervention, services de garde, ...), ainsi que des moyens financiers et juridiques nécessaires. La décentralisation et la mutualisation de l'activité aux niveaux adaptés représentent un des principes majeurs d'organisation de SUEZ.

2. La Région dispose de sa propre comptabilité d'établissement

- Son compte de résultat enregistre l'ensemble des recettes et dépenses d'exploitation courante, directes et indirectes.

- La quote-part de frais de fonctionnement du siège social est répartie et inscrite dans la comptabilité des régions.
- Les impôts et taxes, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, sont également enregistrés localement.

II. LES PRODUITS ET LES CHARGES D'EXPLOITATION

L'ensemble de ces éléments est issu de la comptabilité de la Région.

L'organisation de SUEZ trouve sa traduction dans les CARE, par la distinction entre les charges directement imputées aux contrats, les charges directes affectées sur une base technique et les charges indirectes réparties.

1. Eléments directement imputés par contrats

- Les recettes du service, y compris les comptes de tiers, facturées ou estimées au cours de l'exercice sont directement imputées au contrat. Les recettes comprennent l'ensemble des recettes d'exploitation hors TVA facturées en application du contrat, y compris celles des travaux et prestations attribués à titre exclusif.
- Les dépenses d'exploitation courante du contrat, telles que notamment, énergie électrique, achats d'eau en gros (sur la base des conventions d'achat d'eau en gros), ristournes contractuelles, Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), taxes foncières, ont été imputées directement à chaque fois que cela a été possible.

2. Eléments affectés sur une base technique

- Certaines recettes accessoires telles que frais d'ouverture et de fermeture de branchements, réalisation de branchements isolés, ne sont pas forcément suivies par contrat et ont pu être affectées selon une clé technique.
- Les dépenses communes à plusieurs contrats ont été affectées sur ces différents contrats à dire d'expert, en s'appuyant notamment sur l'utilisation de clés techniques. C'est souvent le cas de la main d'œuvre, qui n'est généralement pas propre à un contrat particulier.
- Les clés reposant sur des critères physiques sont présentées en annexe A1.
- Les clés reposant sur des critères financiers sont présentées en annexe A2.

3. Charges indirectes

a Les frais généraux locaux

- Les frais généraux locaux de la région sont répartis au prorata de la valeur ajoutée de chaque contrat eau et assainissement, après déduction de la quote-part imputable aux autres activités exercées par la région. Le pourcentage de ces charges réparties sur le contrat au prorata de la valeur ajoutée est donné en annexe A3. Les contrats à valeur ajoutée faible, voire négative, supportent cependant une quote-part de frais généraux locaux (et de charge relative aux autres éléments du domaine privé corporel et incorporel) fixée à 6,7% de leurs Produits (hors compte de tiers).
- La valeur ajoutée du contrat est la différence entre les produits et les charges externes imputées et affectées: achats, sous-traitance, redevances et surtaxes, frais de contrôle, ristournes contractuelles, charge relative aux annuités et droit d'usage. Elle correspond à la production propre du contrat, après neutralisation des consommations de ressources externes, et est donc représentative des moyens mis à la disposition du contrat par SUEZ.

b La contribution des services centraux et recherche

- La contribution des services centraux et recherche est répartie sur l'ensemble des activités de la société, et ses filiales. La quote-part relative aux régions est répartie en fonction des Produits hors Prestations Internes.

- Cette contribution est ensuite répartie au prorata du chiffre d'affaires de chaque contrat eau et assainissement, après déduction de la quote-part imputable aux autres activités exercées par la région.

4. La participation, l'intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés

La participation des salariés n'est pas comptabilisée dans les régions, elle fait l'objet d'une information spécifique émanant du siège social. Elle est répartie entre les contrats au prorata des dépenses de main-d'œuvre.

L'intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés, comptabilisés dans la région, sont répartis suivant la même règle.

III. LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES

Les charges économiques calculées correspondent à des investissements réalisés par le délégataire, tant pour son compte propre (domaine privé), que pour le service délégué (domaine concédé) dans le cadre de ses engagements contractuels (programmes de travaux, fonds contractuels, annuités d'emprunt lorsqu'elles n'apparaissent pas en charges d'exploitation), ainsi qu'aux obligations de renouvellement.

Ces charges économiques permettent d'affecter à chaque investissement, concédé ou privé, le coût de financement correspondant, non intégré dans la comptabilité des régions.

1. Charges relatives aux renouvellements

Les contrats peuvent prévoir que le délégataire assure la charge de renouvellement visant à garantir le bon fonctionnement du service et le maintien du potentiel des ouvrages.

Les charges relatives aux renouvellements sont distinguées, dans le CARE, suivant l'obligation existant au contrat :

a) garantie pour continuité du service,
b) programme contractuel,
c) fonds contractuel,

a. « **Garantie pour continuité du service** » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement dit « fonctionnel ») dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à ses frais, sans que cela puisse donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle.

La garantie de continuité du service doit, dans tous les cas, être évaluée en fonction d'un plan technique de renouvellement. Celui-ci est élaboré en fonction des dispositions contractuelles et du risque de renouvellement.

- Pour les anciens contrats (sans programme contractuel ou avec une obligation de renouvellement des branchements plomb inclus dans la garantie) : la **traduction économique** de la garantie pour continuité de service est le lissage économique des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d'un calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d'un taux de financement de référence.
- Si le plan technique de renouvellement révèle une dépense régulière sur la durée, la méthode de représentation est une moyenne arithmétique.
- Pour les contrats dont le Produit d'exploitation (hors Compte de Tiers, travaux exclusifs et produits accessoires) est inférieur à 100k€, les charges relatives au renouvellement à afficher dans les CARE doivent correspondre aux dépenses réelles de l'année, sauf dans le cas des garanties de renouvellement qui couvrent le renouvellement des branchements plomb.
- Pour les contrats signés à partir de 2011 (sans programme contractuel) : compte tenu du faible poids du renouvellement fonctionnel, la charge à inscrire dans le CARE est égale à la dépense réelle de l'année.

b. « **Programme contractuel de renouvellement** » : cette rubrique correspond au programme prédéterminé de travaux de renouvellements que le délégataire s'engage à réaliser contractuellement (renouvellement dit « patrimonial »).

La **traduction économique** du programme contractuel de renouvellement est le lissage économique des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d'un calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d'un taux de financement.

Pour les nouveaux contrats dont le chiffre d'affaires annuel est au moins supérieur à 500 K€ (signés à partir de 2011), la charge inscrite dans le CARE sera **révisée tous les 3 à 5 ans pour tenir compte de la variation entre les montants nets effectivement engagés et les montants prévisionnels**. La nouvelle charge à inscrire, progressant comme la prévisionnelle au même taux de progressivité, sera déterminée pour assurer l'équilibre actuariel au taux de financement fixé contractuellement entre, d'une part les charges déjà inscrites dans les CARE et la nouvelle charge à inscrire sur la durée résiduelle du contrat, et d'autre part les montants nets effectivement engagés et à engager.

c. « **Fonds contractuels de renouvellement** » : cette rubrique correspond au cas où, par dérogation au principe des risques et périls caractérisant une DSP, le délégataire n'est contractuellement tenu que de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait annuel, montant par m3 vendu…) et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d'un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans le CARE figure le montant de la « dotation » au fonds contractuel, qu'il ait donné lieu à décaissement ou non.

2. Charges relatives aux investissements contractuels

Les charges relatives aux investissements du domaine concédé sont distinguées, dans le CARE, entre les principaux types d'obligations existant au contrat :

a) programme contractuel,
b) fonds contractuel,
c) annuités d'emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire,
d) investissements incorporels.

a. « **Programme contractuel** » : cette rubrique correspond au programme de travaux neufs que le délégataire s'engage à réaliser contractuellement. Il s'agit des anciennes « redevances de domaine concédé ». A la fin du programme de travaux neufs, une comparaison est effectuée entre les montants prévisionnels déterminés en début de contrat, et les montants réellement engagés. La charge calculée du CARE peut alors être révisée en fonction de cette variation.

Sont également repris dans cette ligne les investissements de 1er établissement ou travaux neufs non programmés dans le contrat initial ou ses avenants mais réalisés par le délégataire pour différents motifs (urgence, sécurité, productivité…). Le rachat du parc compteur en début du contrat et la remise gratuite à la Collectivité en fin de contrat, comme un bien de retour, figure aussi sur cette ligne.

b. « **Fonds contractuels** » : cette rubrique est à renseigner lorsque le délégataire est contractuellement tenu de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait annuel, montant par m3 vendu…) et de le consacrer aux investissements du domaine concédé dans le cadre d'un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans le CARE figure le montant de la dotation contractuelle, qu'il ait donné lieu à décaissement ou non.

c. « **Annuités d'emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire** » : cette rubrique est utilisée pour représenter les annuités d'emprunts de la collectivité que le délégataire prend en charge dans le cadre du contrat de délégation.

d. « **Investissements incorporels** » : sont représentés sur cette rubrique les droits d'usage et les participations financières aux travaux.

Mis à part le « fonds contractuel », la traduction économique de ces investissements doit être assurée par des charges économiques calculées. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d'un calcul actuariel des montants investis sur la durée du contrat à partir d'un taux de financement dont la valeur est définie en annexe A4.

La méthode consiste à calculer l'annuité progressive d'un emprunt destiné à financer la totalité des investissements réalisés sur la durée du contrat.

3. Charges domaine privé

Cette charge a pour objectif de retrouver, au terme de la durée de vie du bien une somme suffisante pour en assurer le renouvellement, et de rémunérer le capital utilisé pour l'achat. La méthode est applicable à tous les contrats.

1. Dans les installations du domaine privé, on isole les compteurs, pour lesquels :

- soit on constate une charge calculée en fonction d'un barème interne établi chaque année par la Direction Administration et Finances. Ce barème est basé sur le coût d'achat réel des compteurs au cours de l'exercice, majoré de frais de magasinage et de pose, et incorporant une quote-part de frais généraux. La charge relative aux compteurs est ainsi égale à l'annuité de remboursement du capital immobilisé, à un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) défini en annexe A5. La durée retenue est basée sur une durée de vie moyenne des compteurs. Celle-ci est définie en annexe A5.
- soit le barème interne n'est pas adapté (cas de rachat du parc des compteurs en début du contrat ou de renouvellement des compteurs pour non compatibilité dans le cas de mise en place de la télérelève). Dans ce cas, une annuité progressive au taux de financement externe OAT (selon durée du contrat) + spread doit être calculée sur la base des flux prévisionnels (valeur de rachat de parc en début du contrat, dépenses du PRC, vente du parc en fin contrat). Cette annuité calculée pour le CEP est reprise dans le CARE.

2. Autres éléments corporels et incorporels ('charges relatives aux investissements du domaine privé'):

Ce sont des biens du domaine privé corporel de SUEZ, tel que bureaux, véhicules, mobilier, …ainsi que les biens du domaine privé incorporel.

Dorénavant l'ensemble des charges informatiques se retrouve sur la ligne Informatique dans les Autres dépenses d'exploitation.

La charge relative aux autres éléments corporels et incorporels est constituée par la somme de deux termes :

- la dotation aux amortissements industriels du bien non inflatée,
- le coût des capitaux investis, assis sur la valeur nette comptable du bien multiplié par un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) égal à 4,49%.

La charge ainsi calculée, sera répartie aux différentes activités et aux contrats en fonction de leur valeur ajoutée respective.

4. Rémunération du besoin en fonds de roulement

L'évaluation du besoin en fonds de roulement prend en compte la fréquence de facturation des clients, les délais d'encaissement des factures, et de reversement des redevances et surtaxes, la vitesse de rotation des stocks et les délais de paiement des fournisseurs. Sa rémunération est basée sur les taux court terme du marché égal à -0,36% (0,14% en position emprunteur (BFR positif) et 0% en position prêteur (BFR négatif).

IV. APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS

Lorsqu'un contrat déficitaire les premières années, devient bénéficiaire, on constate l'apurement du déficit accumulé.

V. IMPÔT SUR LES SOCIETES

Un impôt théorique est calculé, au taux en vigueur, dès lors que le résultat du contrat est bénéficiaire, après report des déficits éventuels.

Le calcul normatif de l'IS ne tient pas compte de la contribution additionnelle qui représente + 1,1 % de taux d'IS supplémentaire. L'IS s'entend hors effet CICE minoré dans les comptes sociaux.

Le taux applicable est de 33,33%.

VI. ANNEXES

A1 - Clés reposant sur des critères physiques

Produits et Charges d'exploitation	Clé	Valeur clé

pas de clés reposant sur des critères physiques

A2 - Clés reposant sur des critères financiers

Produits et Charges d'exploitation	Clé	Valeur clé
ligne contribution des services centraux et recherche	CA total	2 519,69
Stocks pour BFR	Produits hors compte de tiers	2 519,69

A3 - Calcul de Répartition à la Valeur Ajoutée

Les frais généraux locaux de l'Entreprise Régionale, et la charge relative aux autres éléments du domaine privé corporels et incorporels sont répartis sur le contrat au prorata de la valeur ajoutée. Les charges réparties sur le contrat réprésentent 0,00% des charges de l'Entreprise Régionale.

A4 - Taux de financement - Domaine concédé

La valeur de ce taux est égale à : 5,59 %

5 | Votre délégataire

5.1Notre organisation

5.1.1 L'agence Côte d'Azur

L'agence **Côte d'Azur**

L'ancrage local est un élément fondamental de nos métiers, à travers lesquels nous tissons des partenariats de long terme avec les collectivités. Nous considérons également que nous avons un rôle à jouer dans le développement de l'emploi local, la formation et de la vie associative via des partenariats.

Comme vous l'avez compris nous considérons notre mission au-delà de celle d'un bon exploitant même si cela reste notre cœur de métier. Mais SUEZ doit aussi et surtout continuer à tenir son rôle d'entreprise citoyenne et responsable.
En d'autres mots, il s'agit de contribuer au développement de la Cité et de participer activement au développement durable du territoire.

Laurence Perez,
Directrice d'agence Côte d'Azur

Emmanuel CARRIER,
Directeur Adjoint

A VOTRE SERVICE

Un dispositif de proximité dédié aux collectivités et aux professionnels

Des professionnels à votre disposition pour répondre à toutes vos questions :

TOUT SUR MON SERVICE

N° Téléphone dédié : 04 93 900 000
(7j/7 – 24h/24)

Mail dédié : tout_sur_mon_service06@lyonnaise-des-eaux.fr

Une plate-forme Internet d'échanges : toutsurmesservices.fr

L'agence Côte d'Azur en quelques chiffres

112 830 abonnés en eau potable

162 198 abonnés en assainissement

8 usines d'eau potable

14 stations d'épuration

1 906 km de réseau d'eau potable

1 042 km de réseau d'assainissement

VISIO

Cette tour de contrôle, basée à MOUGINS permet d'interfacer les fonctions stratégiques de l'entreprise.
Le VISIO regroupe sur un même plateau les services de **télécontrôle et de télésurveillance 24h/24** des installations, les services d'ordonnancement logistique, la cellule de vigilance météorologique, le service de demande et d'accès aux informations dédié aux clients du territoire (Pôle Accueil des demandes fonctionnement en 2/8), la cellule de gestion de crise ainsi que les systèmes experts et de gestion de données.

5.1.2 Nos moyens logistiques

Notre organisation assure également la logistique des interventions qu'elles soient récurrentes (actions préventives ou de maintenance) ou générée par une demande ponctuelle (travaux, interventions curatives, …).

L'ordonnancement est le noyau du système d'exploitation. Il planifie et priorise les interventions en fonction de leur urgence et de la disponibilité des ressources humaines et matérielles requises. Il permet :

- d'organiser le travail de nos agents,
- de suivre et de tracer en continu la réalisation des interventions,
- de répondre dans les meilleurs délais aux demandes des clients.

Cette organisation repose sur un ensemble de systèmes d'informations intégrés : télésurveillance, système de gestion de la planification, tablettes digitales communicantes sur lesquelles les ordres d'intervention sont transmis aux agents et leur permettant la consultation des plans, … Elle permet ainsi de faire face plus efficacement aux différentes situations rencontrées en exploitation grâce à :

- une optimisation des moyens disponibles,
- une bonne coordination entre les différents services ou entités concernés (équipes d'intervention, sous-traitants, etc.),
- une communication facilitée avec les collectivités.



L'ordonnancement travaille en relation étroite avec les équipes logistiques afin mettre à disposition des agents les pièces nécessaires, soit dans un dépôt au plus près des équipes d'exploitation, soit dans le stock de leur véhicule, soit pour les opérations les plus importantes directement sur le chantier.

5.1.3 L'appartenance à un groupe d'envergure mondiale

Présent sur les 5 continents, SUEZ apporte aux collectivités, industriels, consommateurs, agriculteurs, des solutions concrètes permettant une gestion performante et durable de leurs ressources.

Innover pour nos clients

Afin d'apporter des contributions concrètes à la révolution de la ressource, SUEZ appuie sa stratégie sur une politique de recherche et d'innovation ambitieuse. Celle-ci assure une forte différenciation de

ses offres et permet à ses clients d'être plus efficaces dans la gestion environnementale de leurs activités. Nos axes innovants sont :

- Développer l'accès aux ressources,
- Assurer la protection des ressources et des écosystèmes,
- Optimiser l'usage des ressources grâce au numérique,
- Produire des nouvelles ressources.

Un groupe engagé pour la planète

Pour SUEZ, la lutte contre le réchauffement climatique est une priorité absolue. Dans le cadre de sa feuille de route 2017-2021, le Groupe a défini 13 objectifs pour le climat.

Conscient du rôle qu'il a à jouer, SUEZ s'engage pour la préservation :

- de la biodiversité à travers un plan d'actions concret, reconnu comme partie intégrante de la stratégie nationale pour la biodiversité en France,
- SUEZ s'engage pour la préservation des océans à travers des solutions concrètes sur les cycles de l'eau et des déchets à l'échelle des bassins versants pour anticiper les pollutions des rivières et des océans.

Un groupe engagé pour les hommes

SUEZ se mobilise pour le soutien aux populations fragiles et défavorisées ainsi que pour l'intégration sociale des personnes en difficulté à travers des actions en France et dans le monde.

L'égalité des chances et la diversité sont au cœur de la performance sociale du Groupe et lui apportent une richesse humaine et économique, source d'innovation. Le Groupe mène ainsi des actions concrètes dans ces domaines afin de répondre à ces deux ambitions complémentaires.

SUEZ contribue à un développement durable et équilibré des territoires en travaillant avec les acteurs essentiels à leur développement et à leur vitalité : PME, structures de l'insertion, secteur protégé et adapté, acteurs de l'économie sociale et solidaire.

5.2Notre système de management

NOTRE CERTIFICATION QUALITE ISO 9001

Notre vision est résolument orientée vers nos clients, collectivités, professionnels et particuliers, industriels et agriculteurs… Nous devons sans cesse imaginer de nouveaux services et de nouvelles solutions pour répondre à leurs attentes, notamment dans le domaine du développement durable. Notre politique intégrée (Qualité Santé Sécurité Energie Environnement et Risque Industriel) doit y contribuer avec les femmes et les hommes de l'entreprise. SUEZ a développé un système de management de la qualité certifié pour son périmètre national. L'objectif de la mise en œuvre de la norme ISO 9001 est de répondre aux attentes de nos clients internes et externes tout en améliorant nos performances économiques et gagner en efficacité.

Trois grands piliers de notre système de management qualité sont :

- la responsabilité de la direction qui définit la politique de l'entreprise,
- l'identification et la gestion des processus qui contribuent à la satisfaction des parties intéressées,
- l'amélioration continue qui permet la mesure et l'enregistrement de la performance à tous les niveaux ainsi que l'engagement d'actions de progrès efficaces.

NOTRE PERIMETRE DE CERTIFICATION NATIONALE

Notre périmètre de certification nationale concerne les activités suivantes :


Lloyd's Register

Certificat d'Approbation

Nous certifions que le Système de Management de la société

SUEZ Eau France

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Bâtiment A - Le Croisenad, 270 rue Pierre Duhem, 13792 AIX-EN-PROVENCE, France

a été approuvé par la société Lloyd's Register Quality Assurance selon les normes suivantes :

ISO 9001:2015

Gilles Bessiere - Area Technical Manager

Emis par : LRQA France SAS

Ce certificat fait partie de l'approbation identifiée sous le numéro : 0031252

Certificat en cours : 2 Décembre 2016
Date d'expiration : 1 Décembre 2021
Numéro de certificat : 10161709

Première(s) approbation(s) :
ISO 9001 – 27 Avril 2004

Numéro(s) d'approbation : ISO 9001 – 0031252-005-H

Le Système de Management concerne :

Production et distribution d'eau potable 24h/24 ; collecte et traitement des effluents ; travaux et prestations de services en eau potable, eau industrielle et assainissement ; prestation d'ingénierie en eau et assainissement ; gestion des services à la clientèle ; gestion du patrimoine.

- production et distribution d'eau potable 24h/24,
- collecte et traitement des effluents,
- travaux et prestations de services en eau potable, eau industrielle et assainissement,
- irrigation et gestion des milieux naturels,
- entretien et dépollution de plans d'eau,
- gestion de réseaux d'irrigation,
- prestation d'ingénierie en eau et assainissement,
- gestion des services à la clientèle,
- gestion du patrimoine,
- formation professionnelle pour le développement des compétences,
- prestation de contrôle et d'étalonnage sur banc de compteurs d'eau,
- études, réalisation et installation d'Usines de traitement par Ultra Filtration.

NOTRE ORGANISATION

- Définition de la politique et des objectifs avec la précision sur la façon d'atteindre ces objectifs
- Planification des activités
  - Identifier les risques et les besoins (ressources)
  - Planifier la maîtrise des risques
- Mise en œuvre de ce qui a été identifié, fonctionnement des activités
  - Gérer la documentation
    - Définir les règles de réalisation de l'activité
    - Enregistrer la preuve de réalisation des activités
  - Former (acquisition des compétences nécessaires)
  - Recruter (mettre la bonne personne au bon endroit)

- Vérifier et contrôler les activités
  - Planifier et réaliser le contrôle et l'audit
  - Définir, réaliser et suivre les actions d'amélioration
- Décider des objectifs et cibles de l'entreprise
  - Revue des activités

NOTRE OBJECTIF

Cette organisation nous permet donc de :

- produire une eau de qualité 24h/24,
- rejeter une eau conforme aux normes dans le milieu naturel,
- respecter la réglementation en vigueur, nos engagements contractuels et internes,
- faire évoluer la gouvernance de l'eau en déployant le Contrat pour la Santé de l'eau,
- préserver la Santé et la Sécurité de chaque collaborateur,
- renforcer la qualité du service apportée aux clients, par une écoute attentive de leurs attentes,
- anticiper et maitriser les risques associés à nos activités.

NOTRE CERTIFICATION ENERGIE ISO 50001

En 2012, SUEZ a été une des premières entreprises françaises à obtenir des certifications énergie locales dès la publication de la norme ISO 50001. Etant donnés les enjeux environnementaux et économiques, l'Entreprise a décidé fin 2014 de s'engager dans une certification nationale de l'énergie. Cette certification permet également d'être en conformité avec les exigences de la Directive européenne sur l'efficacité énergétique.

Le périmètre de certification nationale s'accroit en vagues successives sur 3 ans 2015-2017. Fin 2017 100% du périmètre Eau France est certifié. La robustesse et la pertinence du système de management de l'énergie mis en place a ont été saluées par les auditeurs. Il repose notamment sur deux actions qui couvrent plus de 50 % de la consommation énergétique de l'Entreprise :

- Eviter le renouvellement systématique à l'identique des pompes pour en optimiser le dimensionnement et la consommation.
- Optimiser la concentration en boues activées dans les bassins biologiques des stations d'épuration et ainsi baisser la consommation d'énergie liée à l'aération des bassins.

Lloyd's Register

Certificat d'Approbation

Nous certifions que le Système de Management de la société :

SUEZ Eau France

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

a été approuvé par la société Lloyd's Register Quality Assurance selon les normes suivantes :

ISO 50001:2011

Gilles Bessiere - Area Technical Manager

Emis par : LRQA France SAS

au nom et pour le compte de : Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Ce certificat fait partie de l'approbation identifiée sous le numéro : 0031281

Certificat en cours : 2 Décembre 2015 — Première(s) approbation(s) :

Date d'expiration : 30 Août 2021 — ISO 50001 – 2 Décembre 2015

Numéro de certificat : 10161652

Numéro(s) d'approbation : ISO 50001 – 0031281-029-H

L'ensemble des activités de l'entreprise sur le site est couvert par la certification.

Le Système de Management concerne :

(SIREN N°410934697)

Production et distribution d'eau potable 24h/24 ; collecte et traitement des effluents ; travaux et prestations de services en eau potable, eau industrielle et assainissement ; prestation d'ingénierie en eau et assainissement ; gestion des services à la clientèle ; gestion du patrimoine.

UKAS

Le périmètre de certification nationale s'accroit en vagues successives sur 3 ans 2015-2017. Fin 2017 100% du périmètre Eau France est certifié. La robustesse et la pertinence du système de management de l'énergie mis en place a ont été saluées par les auditeurs. Il repose notamment sur deux actions qui couvrent plus de 50 % de la consommation énergétique de l'Entreprise :

En complément, une campagne de diagnostics énergétiques a été réalisée sur plus de 200 sites de 2015 à 2017 pour identifier des gisements de performance.
Chaque Région a élaboré et suit un plan d'actions régional, qui comprend, outre la déclinaison des démarches nationales, des actions en lien avec les gisements de performance et le contexte local.

Un réseau d'experts Energie est en place dans les Régions. Il se réunit régulièrement avec la Direction Technique nationale et les centres d'expertise du groupe, afin de faire bénéficier aux exploitants des dernières nouveautés en matière de performance énergétique (nouveaux équipements, etc.) et des retours d'expérience.

NOTRE CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ISO 14001

L'agence Côte d'Azur de SUEZ EAU France est certifiée ISO 14001 et s'engage dans une démarche de réduction de son impact environnemental.
La certification ISO 14001 permet à l'entreprise ainsi qu'à la collectivité d'engager une réelle démarche de développement durable sur le territoire.


Lloyd's Register

Certificat d'Approbation

SUEZ Eau France

Cette certification permet d'attester, par un organisme externe, que l'entreprise satisfait aux exigences du standard international basé sur les trois volets suivants :

- La prise en compte de la réglementation dans la réalisation des activités,
- L'analyse des activités et l'anticipation des pollutions qu'elles sont susceptibles de générer,
- La maîtrise opérationnelle des activités réalisées par l'ensemble des collaborateurs.

Depuis le lancement de la démarche en 2006, l'entreprise Suez améliore la gestion de ses pratiques environnementales chaque année. Chaque évaluation interne ou externe permet d'identifier les axes de progression et mettre en œuvre l'amélioration continue des pratiques.

Les objectifs principaux suivis par l'entreprise s'articulent autour des thèmes suivants :

- Favoriser la réduction des consommations d'énergie et de matière première,
- Réaliser des exercices de situations d'urgence environnementale et débriefer sur les améliorations potentielles dans les équipes,
- Se conformer à toute nouvelle évolution réglementaire environnementale,
- Etre réactifs sur les débordements d'effluents sur la voierie.

L'encadrement de l'entreprise balaye l'ensemble du système a minima une fois par an pour traiter les sujets problématiques et donner la nouvelle orientation pour l'année suivante.

POUR ALLER PLUS LOIN

A cette structure de base, structurante, peuvent être associés d'autres systèmes de management dans les domaines de l'environnement (ISO 14001), la sécurité de la denrée alimentaire (ISO 22000), de la santé sécurité au travail (OHSAS 18001 ou MASE), etc. en fonction de la demande et du besoin des collectivités pour lesquelles nous travaillons. Ces démarches sont complètement intégrées à la Démarche Qualité.

6 | Annexes

6.1 Annexe 1 – Attestation des commissaires aux comptes

Ernst & Young et Autres
Tour First
TSA 14444
92037 Paris - La Défense cedex

Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00
www.ey.com/fr

Suez Eau France

Attestation du commissaire aux comptes relative à l'application de la procédure d'établissement du compte annuel de résultat de l'exploitation, établi par la Région Provence Alpes Côte d'Azur de la société Suez Eau France, pour l'exercice clos le 31 décembre 2018

Au Président,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société Suez Eau France et en réponse à votre demande, nous avons procédé à la vérification, pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, de l'application, par la Région Provence Alpes Côte d'Azur de la société Suez Eau France, de la procédure d'établissement du compte annuel de résultat de l'exploitation prévue par la loi n° 95-127 du 8 février 1995 modifiée par le décret n° 2005-236 du 14 mars 2005.

Les documents joints à la présente attestation ont été établis par votre société dans le cadre de la présentation du compte annuel de résultat de l'exploitation 2018.

Ces informations ont été établies sous votre responsabilité. Les méthodes et les principales hypothèses utilisées pour établir ces informations financières sont précisées dans le document ci-joint.

Il nous appartient de nous prononcer sur la conformité de la procédure mise en œuvre par la Région Provence Alpes Côte d'Azur de la société Suez Eau France pour l'établissement du compte annuel de résultat de l'exploitation avec les informations décrites dans le paragraphe II de l'annexe jointe intitulé « Les produits et les charges d'exploitation ». Comme le mentionne l'annexe jointe :

- les produits correspondent aux recettes facturées ou estimées au cours de l'exercice et en liaison directe avec les contrats ;
- les charges d'exploitation proviennent des comptes de l'exercice auxquels vient s'ajouter la participation des salariés comptabilisée au niveau du siège.

Nous vous précisons qu'à la date de la présente attestation, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 n'ont pas encore été arrêtés par le président et nous n'avons pas encore émis notre rapport sur ces comptes. Il n'est donc pas exclu que la découverte ou la survenance d'éléments postérieurement à la date de la présente attestation conduise le président à arrêter des comptes annuels différents du projet de comptes qui nous a été communiqué.

Nos travaux, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont été effectués selon la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces travaux ont consisté à :

- mener des entretiens avec les responsables financiers de la Région Provence Alpes Côte d'Azur de la société Suez Eau France ;

SAS à capital variable
438 476 913 R.C.S. Nanterre
Société de Commissaires aux Comptes
Siège social : 1-2, place des Saisons - 92400 Courbevoie - Paris - La Défense 1

- prendre connaissance des procédures mises en place par la Région Provence Alpes Côte d'Azur de la société Suez Eau France pour établir les comptes annuels de résultat d'exploitation et vérifier, par sondages, que l'information résultant de l'application de ces procédures concorde avec les données sous-tendant la comptabilité de la Région Provence Alpes Côte d'Azur de la société Suez Eau France.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la conformité de la procédure mise en œuvre par la Région Provence Alpes Côte d'Azur de la société Suez Eau France pour établir le compte annuel de résultat d'exploitation, objet de l'attestation, avec les informations décrites dans l'annexe ci-jointe.

Cette attestation est établie à votre attention dans le contexte décrit ci-avant et ne doit pas être utilisée, diffusée, ou citée à d'autres fins.

Paris-La Défense, le 26 avril 2019

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Stéphane Pédron

6.2 Annexe 1 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs conformes

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072014-A00	1796 RTE DE NICE	14/01/2010	Concerne la maison de monsieur SEGUIN. Le bac à graisse est à environ 25 mètres de la maison, cependant monsieur Seguin nous dit qu'il n'a jamais de problème de colmatage.
20-072340-00	193 bis chemin des Collines	06/07/2010	Sans nuisance apparente.
20-104719-00	195 CHEMIN DES COLLINES	21/07/2010	
20-072539-04	144 CHE DU PLAN DE CLERMONT	10/08/2010	Sans nuisance apparente Fosse remplie a la moitié
20-071840-00	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	10/08/2010	Pas de nuisance constatée
20-072092-00	541 CHEMIN DU BERGIER	11/08/2010	
20-159885-00	203 CHEMIN DES CHENES	11/08/2010	
20-071699-00	192 CHEMIN DU PILON	11/08/2010	Sans nuisance constatée.
20-174499-00	90 CHEMIN DE LA ROUGUIERE	11/08/2010	Pas de nuisance constatée
20-179377-00	343 CHEMIN DU CHATEAU	11/08/2010	Sans nuisance constatée.
20-071808-00	820 CHEMIN DE L HUBAC	12/08/2010	
20-072431-00	33 CHEMIN DE CLAVARY	12/08/2010	

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072098-01	553 CHEMIN DU BERGIER	12/08/2010	
20-089128-00	553 CHEMIN DU BERGIER	13/08/2010	
20-150922-00	1927 RTE DE NICE 330 A FIN	14/08/2010	Sans nuisance apparente
20-071983-00	955 RTE DE NICE 330 A FIN	16/08/2010	Sans nuisance apparente
20-071716-02	482 CHEMIN DU PILON	16/08/2010	Fosse remplie aux deux tiers Séparateur à graisse remplie aux deux tiers
20-148956-00	CHEMIN DE SAINT JEAUME	17/08/2010	Sans nuisance apparente
20-071814-01	914 CHEMIN DE L HUBAC	17/08/2010	Absence de ventilation secondaire Sans nuisance apparente
20-072325-01	203 CHEMIN DES CHENES	18/08/2010	Sans nuisance apparente
20-071711-00	482 CHEMIN DU PILON	18/08/2010	Sans nuisance apparente
20-148973-00	984 CHEMIN DE L HUBAC	19/08/2010	Sans nuisance apparente
20-072402-01	255 CHEMIN DE SAINT JEAN	19/08/2010	Sans nuisance apparente
20-098302-00	284 CHE DU PLAN DE CLERMONT	24/08/2010	Sans nuisance apparente
20-090949-00	284 CHE DU PLAN DE CLERMONT	24/08/2010	Sans nuisance apparente

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-092234-01	47 CHEMIN DU QUARANTIER	26/08/2010	Pas de nuisance constatée
20-103063-01	284 CHE DU PLAN DE CLERMONT	26/08/2010	Pas de nuisance constatée
20-071837-00	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	27/08/2010	Pas de nuisance constatée
20-072287-00	510 CHEMIN DU MOULIN	30/08/2010	Pas de nuisance constatée
20-072446-00	177 CHEMIN DU QUARANTIER	08/09/2010	Pas de nuisance constatée. Ventilation secondaire non repérée. Regard de répartition supposé avec un seul drain. Pas de regard de bouclage.
20-073750-01	146 CHE DU PLAN DE CLERMONT	21/09/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071944-00	924 CHEMIN DE SAINT JEAUME	21/09/2010	Sans nuisance apparente.
20-071925-01	538 CHEMIN DE SAINT JEAUME	22/09/2010	Sans nuisance apparente.
20-072799-01	883 CHEMIN DES COLLES	27/09/2010	Aucune nuisance constatée.
20-138323-00	480 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	29/09/2010	Sans nuisance apparente. Présence d'un décolloïdeur.
20-071913-01	200 CHEMIN DE SAINT JEAUME	29/09/2010	Sans nuisance apparente.
20-095556-02	635 CHEMIN DU MOULIN	30/09/2010	Pas de nuisance constatée.
20-141519-00	173 CHEMIN DE LA BOUILLERE	30/09/2010	Aucune nuisance constatée, filière récente.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071763-00	530 ROUTE DE GOURDON	08/10/2010	
20-104706-00	340 CHEMIN DU QUARANTIER	18/10/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072517-00	236 CHE DU PLAN DE CLERMONT	20/10/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072439 A-00	115 CHEMIN DU HAUT CLERMONT	21/10/2010	Aucune nuisance constatée. Concerne la maison principale.
20-072439 B-00	115 CHEMIN DU HAUT CLERMONT	22/10/2010	Aucune nuisance constatée. Concerne la maison du gardien.
20-071838-00	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	25/10/2010	Sans nuisance apparente.
20-071731-00	92 CHEMIN DE L'ADRET	25/10/2010	Sans nuisance apparente.
20-071819-00	1466 CHEMIN DE L HUBAC	03/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072080-00	140 CHEMIN DE LA FOUAN	03/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071818-00	1466 CHEMIN DE L HUBAC	03/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072416-03	268 CHEMIN DES GROULES	03/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072022-00	1927 RTE DE NICE 330 A FIN	03/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-071975-00	700 RTE DE NICE 330 A FIN	04/11/2010	Aucune nuisance constatée.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071799-00	657 CHEMIN DE L HUBAC	04/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071797-00	650 CHEMIN DE L HUBAC	05/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-100356-01	774 CHEMIN DE SAINT JEAUME	05/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072449-00	314 CHEMIN DU QUARANTIER	05/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072417-00	287 CHEMIN DES GROULES	05/11/2010	Sans nuisance apparente. Fosse pleine aux deux tiers.
20-072380-00	1078 CH DE LA TREILLE 285A1484	09/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-136757-00	1060 CH DE LA TREILLE 285A1484	09/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-072364-00	482 CHEMIN DE LA COUALE	09/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072405-00	300 CHEMIN DE SAINT JEAN	09/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-071816-02	984 CHEMIN DE L HUBAC	10/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-139241-02	CHEMIN DE SAINT JEAUME	10/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072292-00	131 CHEMIN DE BELLEVUE	10/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072271-00	7 CHEMIN DE LA CAZETTE	10/11/2010	Aucune nuisance constatée.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-155238-00	1739 CH DE LA TREILLE 1745 FIN	10/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072023-00	2024 RTE DE NICE 330 A FIN	17/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-071829-00	237 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	17/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-071830-02	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	17/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-147553-00	510 CHEMIN DU MOULIN	18/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-090228-01	207 CHEMIN DU BERGIER	18/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-071950-03	1159 CHEMIN DE SAINT JEAUME	19/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071980-00	895 RTE DE NICE 330 A FIN	19/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072421-00	446 CHEMIN DES GROULES	19/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071720-01	482 CHEMIN DU PILON	23/11/2010	Aucune nuisance constatée. Attention au bac à graisse qui est un peu trop éloigné de la maison, pour un bon fonctionnement il est préconisé de l'installer au maximum à 2 mètres de la maison.
20-072384-00	1078 CH DE LA TREILLE	24/11/2010	Sans nuisance constatée.
20-180520-00	1045 CHEMIN DE SAINT JEAUME	24/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071815-00	984 CHEMIN DE L HUBAC	25/11/2010	Le bac à graisse est un peu éloigné de la maison. Afin d'éviter le risque de colmatage des tuyaux un bac à graisse s'installe au maximum à 2 mètres de la maison.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-175475-01	549 CHEMIN DE SAINT JEAUME	01/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071789-00	275 CHEMIN DE L HUBAC	06/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071709-00	462 CHEMIN DU PILON	08/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-180848-00	275 CHEMIN DE L HUBAC	08/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072407-01	86 CHEMIN DES CONFRERIES	08/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-139005-00	207 CHEMIN DU BERGIER	09/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071710-01	482 CHEMIN DU PILON	09/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071939-A01	870 CHEMIN DE SAINT JEAUME	09/12/2010	Concerne la 1ere fosse. Aucune nuisance constatée.
20-071712-00	482 CHEMIN DU PILON	10/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071953-00	1069 CHEMIN DE SAINT JEAUME	16/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-180915-00	171 CHEMIN DE LA BOUILLERE	16/12/2010	Filière A N C neuve. Aucune nuisance constatée.
20-055997-01	209 CHEMIN DE LA BOUILLERE	16/12/2010	Passage de véhicules sur la tranchée d'épandage.
20-182084-00	185 CHEMIN DE L'ADRET	20/12/2010	Aucune nuisance constatée.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071963-00	403 RTE DE NICE 330 A FIN	03/01/2011	Sans nuisance apparente.
20-071961-00	19 CHEMIN DE BARNARAC	04/01/2011	Sans nuisance apparente.
20-071834-01	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	11/01/2011	Aucune nuisance constatée.
20-072877-01	227 RTE VALBONNE PLASCASSIER	11/01/2011	Fosse EPARCO neuve. Sans nuisance apparente constatée.
20-072323-04	203 CHEMIN DES CHENES	12/01/2011	Aucune nuisance constatée. Le client va se raccorder aux EU courant de cette année.
20-135181-00	405 CHEMIN DE L'ADRET	13/01/2011	Aucune nuisance constatée.
20-072016-02	1796 RTE DE NICE 330 A FIN	28/01/2011	Sans nuisance apparente
20-072394-01	1 CHEMIN DE SAINT JEAN	02/02/2011	Filière complète, aucune nuisance constatée.
20-071906-00	435 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	02/02/2011	Aucune nuisance constatée.
20-071974-02	700 RTE DE NICE 330 A FIN	10/02/2011	Aucune nuisance constatée.
20-071904-01	315 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	17/02/2011	Aucune nuisance constatée.
20-094860-00	CHEMIN DES GROULES	03/03/2011	Aucune nuisance constatée. La surverse est bouchée.
20-174498-00	1945 CHEMIN DES PELERINS	10/03/2011	La vidange de la piscine s'effectue par un drain sur le terrain.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-141620-00	540 CHEMIN DU RIOU	16/03/2011	Aucune nuisance constatée.
20-160608-00	1945 CHEMIN DES COLLES	17/03/2011	Aucune nuisance constatée.
20-072778-00	237 CHEMIN DES COLLES	17/03/2011	Aucune nuisance constatée. Habitation raccordable au réseau public d'assainissement par voie privée.
20-072289-01	632 CHEMIN DU MOULIN	18/03/2011	Attention faire un contrôle de l'étanchéité des regards afin d'éviter toute infiltration d'eaux pluviales dans la fosse. Les eaux de lavage du filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072479-01	258 ROUTE DE GRASSE CD 7	23/03/2011	Sans nuisance apparente. Client raccordable gravitairement au réseau public d'assainissement.
20-106922-00	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	23/03/2011	Sans nuisance apparente.
20-107478-01	897 ROUTE DE GRASSE CD 7	23/03/2011	Sans nuisance apparente.
20-148146-00	564 RTE VALBONNE PLASCASSIER	23/03/2011	Sans nuisance apparente.
20-072920-03	142 CHEMIN DES COLLES DU RIOU	29/03/2011	Présence de racines dans la fosse. Les eaux de lavage du filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-157577-00	1691 CHEMIN DES COLLES	30/03/2011	Installation neuve.
20-072575-B-00	Maison du gardien - 291 CHEMIN DU PIECHAL	30/03/2011	Sans nuisance apparente. Ventilation secondaire à créer. Concerne la maison du gardien.
20-072783-02	356 CHEMIN DES COLLES	31/03/2011	Pas de nuisance apparente.
20-103816-05	164 CHEMIN DES PICHOLINES	05/04/2011	Pas de nuisance apparente. Fosse à vidanger.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-140924-00	871 CHEMIN DE BRAMAFAN	08/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un drains sur le terrain.
9036415555 20-140924-00	871 CHEMIN DE BRAMAFAN	2309/2016	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un drains sur le terrain.
20-071977-A-01	1ère partie maison - 744 RTE DE NICE	08/04/2011	Pas de nuisance apparente. Installation neuve.
20-140914-00	780 CHEMIN DE BRAMAFAN	08/04/2011	Il est conseillé d'installer le séparateur à graisse à moins de deux mètres de l'habitation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans l'étang qui est sur le terrain.
20-072866-04	447 CHEMIN DES JASMINS	11/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072857-00	223 CHEMIN DES JASMINS	11/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072915-01	940 RTE VALBONNE PLASCASSIER	11/04/2011	Pas de nuisance apparente.
7806123333 20-072915-01	940 RTE VALBONNE PLASCASSIER	21/10/2016 05/12/2016	Pas de nuisance apparente. Regard de collecte des eaux de la salle de bain ovalisé en partie haute. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072902-05	604 RTE VALBONNE PLASCASSIER	12/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-159208-01	156 CHEMIN DE LA BRAGUE	14/04/2011	Pas de nuisance apparente. L'autre type de prétraitement recensé est un décolloïdeur.
20-147310-00	1458 CHEMIN DES COLLES	14/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072787-00	361 CHEMIN DES COLLES	15/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072794-04	552 CHEMIN DES COLLES	15/04/2011	Pas de nuisance apparente.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072871-00	126 RTE VALBONNE PLASCASSIER	15/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072913-00	896 RTE VALBONNE PLASCASSIER	15/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-147119-00	1445 CHEMIN DES COLLES	15/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072712-00	340 CHEMIN DU RIOU	18/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072667-00	200 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	18/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-160609-00	1943 CHEMIN DES COLLES	19/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072590-00	642 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	20/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-180253-00	1252 CHEMIN DES PICHOLINES	20/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072860-00	270 CHEMIN DES JASMINS	20/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072570-00	135 CHEMIN DU PIECHAL	21/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072573-02	215 CHEMIN DU PIECHAL	21/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-094692-00	CHEMIN DU PIECHAL	21/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072889-00	257 RTE VALBONNE PLASCASSIER	21/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-150045-00	1384 CHEMIN DES PICHOLINES	22/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-098115-01	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	22/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-137213-00	530 CHEMIN DU RIOU	26/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain par infiltration.
20-157568-01	RTE VALBONNE PLASCASSIER	27/04/2011	Installation neuve.
20-072698-00	630 CHEMIN DE BRAMAFAN	28/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
8616016666 20-072698-00	630 CHEMIN DE BRAMAFAN	28/04/2011 18/01/2016	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Intervention d'une société spécialisée pour les eaux de lavage de filtre et de vidange de la piscine.
20-154046-00	767 CHEMIN DE BRAMAFAN	29/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un bac récupérateur.
20-072596-01	766 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	29/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-139006-00	1445 CHEMIN DES COLLES	29/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072717-00	474 CHEMIN DU RIOU	03/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-138285-01	278 CHEMIN DE LA BRAGUE	03/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-137647-00	626 CHEMIN DU RANCH	03/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072828-01	1456 CHEMIN DES COLLES	04/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-136524-00	1333 CHEMIN DU VIGNAL	05/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072699-00	630 CHEMIN DE BRAMAFAN	05/05/2011	
20-072797-00	782 CHEMIN DES COLLES	09/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-158282-00	820 CHEMIN DES COLLES	09/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072795-00	730 CHEMIN DES COLLES	10/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072899-02	484 RTE VALBONNE PLASCASSIER	11/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
5503123333 20-072899-02	484 RTE VALBONNE PLASCASSIER	23/03/2016	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072641-00	1384 CHEMIN DES PICHOLINES	11/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-154550-00	803 CHEMIN DE LA BRAGUE	12/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un bac récupérateur.
20-178630-02	447 CHEMIN DES JASMINS	12/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-178631-00	447 CHEMIN DES JASMINS	12/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072465-00	258 ROUTE DE GRASSE CD 7	13/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072884-01	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	13/05/2011	Pas de nuisance apparente.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-156386-00	270 CHEMIN DES JASMINS	13/05/2011	Pas de nuisance apparente. Le système de traitement est un filtre à sable septodiffuseur. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-107233-00	270 CHEMIN DES JASMINS	16/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072595-01	766 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	17/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072606-A-00	Habitation principale - 1992 CHEMIN DES PELERINS	18/05/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un puisard distinct de l'assainissement.
20-152046-01	CHEMIN DU CARIGNAN	18/05/2011	Pas de nuisance apparente. L'autre type de prétraitement est un décolloïdeur.
20-072587-02	642 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	19/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-177237-00	447 CHEMIN DES JASMINS	20/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-086858-00	447 CHEMIN DES JASMINS	20/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072680-A-00	Partie avant maison - 101 CHEMIN DE BRAMAFAN	20/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072680-B-00	Partie arrière maison - 101 CHEMIN DE BRAMAFAN	20/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072804-00	1068 CHEMIN DES COLLES	27/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072741-00	314 CHEMIN DE LA BRAGUE	01/06/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-104834-06	814 CHEMIN DES PICHOLINES	01/06/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un réseau d'eau pluviale.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-155427-00	346 CHEMIN DES PICHOLINES	06/06/2011	Pas de nuisance apparente.
20-107018-00	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	08/06/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071934-00	587 CHEMIN DE SAINT JEAUME	13/06/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-181135-01	840 CHEMIN DE LA BRAGUE	17/06/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un bac récupérateur.
20-181134-00	840 CHEMIN DE LA BRAGUE	20/06/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. L'autre type de prétraitement recensé est un décolloïdeur.
20-177106-00	1445 CHEMIN DES COLLES	27/06/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072858-01	269 CHEMIN DES JASMINS	12/07/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072602-00	285 CHE LA FONT DE L'ORMEAU	18/07/2011	Pas de nuisance apparente.
20-152909-00	285 CHE LA FONT DE L'ORMEAU	18/07/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072815-01	1321 CHEMIN DES COLLES	21/07/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072777-01	237 CHEMIN DES COLLES	19/08/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-147520-01	241 CHEMIN DE LA BRAGUE	23/08/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072888-01	256 RTE VALBONNE PLASCASSIER	23/08/2011	Habitation non occupée en travaux. Actuellement aucune installation raccordée à la filière assainissement. Pas de nuisance apparente.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072609-03	164 CHEMIN DES PICHOLINES	24/08/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de la cuisine sont raccordées sur le séparateur à graisse.
3446223333 20-072609-03	164 CHEMIN DES PICHOLINES	19/10/2016 07/11/2016	Pas de nuisance apparente. Les eaux de la cuisine sont raccordées sur le séparateur à graisse.
20-071832-01	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	30/08/2011	Pas de nuisance apparente. Fosse toutes eaux neuve.
20-136377-00	514 CHEMIN DE LA BRAGUE	05/09/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-149805-02	1880 CHEMIN DES PELERINS	06/09/2011	Pas de nuisance apparente.
20-182248-00	484 CHEMIN DE L HUBAC	12/09/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072752-02	545 CHEMIN DE LA BRAGUE	10/10/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071947-01	1106 CHEMIN DE SAINT JEAUME	07/12/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071979-04	850 RTE DE NICE 330 A FIN	07/12/2011	Pas de nuisance apparente.
20-174641-00	287 CHEMIN DES GROULES	09/12/2011	Pas de nuisance apparente. Installation neuve type EPARCO. Maison inhabitée pour l'instant.
20-182010-00	VILLA 2 - 150 CHEMIN DE LA BOUILLERE	14/03/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-177692-00	496 CHEMIN DE BRAMAFAN	27/03/2012	
20-156397-00	Maison d'amis - 480 CHEMIN DES JASMINS	03/04/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072839-A-01	Maison principale - 1636 CHEMIN DES COLLES	03/04/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072839-B-01	Maison Gardien - 1636 CHEMIN DES COLLES	03/04/2012	Pas de nuisance apparente. La fosse est située à plus de 10 mètres de l'habitation.
20-138282-00	276 CHEMIN DE L'ADRET	05/04/2012	Pas de nuisance apparente.
20-071926-00	549 CHEMIN DE SAINT JEAUME	25/04/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-182009-00	LOT 3 - 150 CHEMIN DE LA BOUILLERE	21/05/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-103070-01	447 CHEMIN DES JASMINS	22/05/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain et les eaux de vidange dans un bassin.
20-072427-02	29 B CHEMIN DE CLAVARY	05/06/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072856-00	270-1 CHEMIN DES JASMINS	12/06/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071807-02	708 CHEMIN DE L HUBAC	22/06/2012	Pas de nuisance apparente.
20-150758-00	564 RTE VALBONNE PLASCASSIER	26/06/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072697-01	464 CHEMIN DE BRAMAFAN	02/07/2012	Pas de nuisance apparente. Deux habitations sont raccordées sur la même installation (une résidence principale et une résidence secondaire). Présence de deux traitements distincts en série avec chacun une chasse d'eau. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072845-00	1870 CHEMIN DES COLLES	05/07/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-150566-00	CHEMIN DE SAINT JEAUME	05/07/2012	Pas de nuisance apparente. L'autre type de prétraitement recensé est un décolloideur. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un bac récupérateur.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-146513-01	CHEMIN DE SAINT JEAUME	06/07/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071911-00	161 CHEMIN DE SAINT JEAUME	06/07/2012	Maison inoccupée. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-074213-00	1423 RTE DE NICE 330 A FIN	13/07/2012	Pas de nuisance apparente.
20-072840-01	1639 CHEMIN DES COLLES	13/07/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072318-00	90 CHEMIN DE LA ROUGUIERE	20/07/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072757-00	632 CHEMIN DE LA BRAGUE	20/07/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072891-00	174 CHEMIN DES COLLES DU RIOU	23/07/2012	Pas de nuisance apparente.
20-072648-00	1095 CHEMIN DU VIGNAL	30/07/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-178003-00	285 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	16/08/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées bers un bac récupérateur.
20-140428-01	CHEMIN DU RANCH	17/09/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072848-03	2071 CHEMIN DES COLLES	19/09/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072567-00	2491 CH DE LA TREILLE 1745 FIN	20/09/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-094688-02	495 CHEMIN DES GROULES	27/09/2012	Pas de nuisance apparente. L'autre type de prétraitement décrit est une chasse d'eau. La fosse toutes eaux est neuve. Pas pu faire test de la maison.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-104925-00	156 CHEMIN DE LA BRAGUE	05/10/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-089229-00	15 CHEMIN DE CLAVARY	06/11/2012	Pas de nuisance apparente. Deux pompes de relevage renvoient les effluents vers la fosse toutes eaux. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071839-00	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	22/11/2012	Pas de nuisance apparente, installation récente.
20-186387-00	173 CHEMIN DE LA BOUILLERE	19/12/2012	Pas de nuisance apparente.
20-071930-04	549 CHEMIN DE SAINT JEAUME	03/01/2013	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071843-01	216/17 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	21/01/2013	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072836-01	1458 CHEMIN DES COLLES	06/03/2013	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071931-01	568 CHEMIN DE SAINT JEAUME	22/03/2013	Fosse et traitement inaccessible. Pas de nuisance apparente.
20-072091-00	511 CHEMIN DU BERGIER	02/04/2013	Pas de nuisance apparente. Regard de répartition avec chasse d'eau. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.
20-071923-03	494 CHEMIN DE SAINT JEAUME	23/04/2013	Pas de nuisance apparente. Regard de répartition avec chasse d'eau. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.
20-071916-04	346 CHEMIN DE SAINT JEAUME	23/04/2013	Pas de nuisance apparente. Installation réhabilitée. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072653-00	71 CHEMIN DES PARETTES	31/05/2013	Filière réhabilitée. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-182011-00	150 CHEMIN DE LA BOUILLERE	07/06/2013	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées au fossé.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-156418-B-00	520 CHEMIN DU RANCH	25/06/2013	Compteur générale pour deux habitations avec une installation d'assainissement non collectif distincte. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071735-01	209 CHEMIN DE L'ADRET	07/07/2013	Pas de nuisance apparente.
20-072542-05	146/2 CHE DU PLAN DE CLERMONT	29/07/2013	Pas de nuisance apparente. Traitement tranchée d'irrigation à faible profondeur sous pression avec infiltration sur une longueur de 48 mètres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072018-00	216 CHEMIN DU BERGIER	30/08/2013	Pas de nuisance apparente.
6639054952 20-072018-00	216 CHEMIN DU BERGIER	19/09/2016	Pas de nuisance apparente. Poste de relevage entre la sortie de la fosse toutes eaux et le traitement.
20-072690-00	413 CHEMIN DE BRAMAFAN	24/09/2013	Pas de nuisance apparente.
20-072796-02	732 CHEMIN DES COLLES	09/10/2013	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072456-01	584 CHEMIN DU QUARANTIER	22/11/2013	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.
20-072658-04	657 CHEMIN DES PARETTES	05/12/2013	Pas de nuisance apparente.
20-072511-01	611 ROUTE DE GRASSE CD 7	06/12/2013	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain par infiltration.
20-072586-00	642-11 CHEMIN DU CAMP TENDE	30/12/2013	Pas de nuisance apparente.
20-072809-03	1252 CHEMIN DES COLLES	02/01/2014	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072716-03	465 CHEMIN DU RIOU	16/01/2014	Pas de nuisance apparente.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-189165-00	CHEMIN DES COLLES	24/02/2014	Installation neuve. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-184729-00	1988 CHEMIN DES COLLES	03/03/2014	Pas de nuisance apparente.
20-072423-00	15 CHEMIN DE CLAVARY	18/04/2014	Pas de nuisance apparente. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. Filtre compact type EPARCO avec tranchées d'irrigations.
20-071922-01	388 CHEMIN DE SAINT JEAUME	25/04/2014	
20-186677-00	376 ROUTE DE GRASSE	07/05/2014	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.
20-141318-00	2000 CHEMIN DES PELERINS	27/05/2014	Pas de nuisance apparente. L'autre type de prétraitement recensé est un décolloïdeur. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain par infiltration. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.
20-072905-00	664 RTE VALBONNE PLASCASSIER	12/06/2014	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-185667-00	1689 CHEMIN DES COLLES	16/06/2014	Pas de nuisance apparente.
20-072819-04	1400 CHEMIN DES COLLES	16/06/2014	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-071956-00	1192 CHEMIN DE SAINT JEAUME	23/06/2014	Filière réhabilitée conformément à l'étude de sol. Contrôle réalisé après remblaiement. Fosse toutes eaux type Eparco. Autre traitement : filtre zéolite.
20-072319-01	90 CHEMIN DE LA ROUGUIERE	25/06/2014	Pas de nuisance apparente. Installation réhabilitée. Tranchées ouvertes le jour du contrôle.
20-190319-00	1982 CHEMIN DES PELERINS	07/07/2014	Contrôle réalisé après remblais des tranchées. Pas de nuisance apparente.
20-190686-00	1689 CHEMIN DES COLLES	11/09/2014	Contrôle de réalisation r réalisé avant remblais. Conforme à l'étude de sol.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071949-01	1130 CHEMIN SAINT JEAUME	30/09/2014	Pas de nuisance apparente. Les deux habitations sont raccordées sur la même installation. Tranchées d'épandage remblayées le jour du contrôle. Séparateur à graisse légèrement ovalisé mais en état de fonctionnement. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072687-00	338 CHEMIN DE BRAMAFAN	15/12/2014	Pas de nuisance apparente. Filière réhabilitée conformément à l'étude de sol. L'autre type de traitement recensée est une tranchée d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
5767977777 20-072754-00	615 CHEMIN DE LA BRAGUE	13/07/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont drainées par infiltration sur le terrain. Pas de nuisance apparente.
20-072907-01	665 RTE VALBONNE PLASCASSIER	14/04/2011 20/02/2015	Rejets bruts dans la Brague. Pas de nuisance apparente.
8928977777 20-072760-00	761 CHEMIN DE LA BRAGUE	14/04/2011 27/05/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Pas de nuisance apparente
20-071989-02	1 CHEMIN DU BOIS	14/04/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. L'autre type de traitement recensé est une tranchée d'irrigation.
4113977777 20-154596-00	100 CHEMIN DU PIOL	14/09/2002 16/12/2015 25/05/2016	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre et de vidange de la piscine sont évacuées par une société spécialisée.
6278714444 20-147985-00	1 CHEMIN DU BOIS	20/08/2010 03/03/2015	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.
8970316666 20-072004-02	1535 RTE DE NICE	14/04/2015	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.
0816977777 20-071928-00	549 CHEMIN DE SAINT JEAUME	14/12/2010 12/05/2015	Pas de nuisance apparente. L'autre type de traitement recensé est une tranchée d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Aucun regard de fosse est accessible, et absence de traitement le rejet des eaux vannes et ménagères se fait dans un puisard
4707159009 20-071820-00	1462 CHEMIN DE L HUBAC	27/10/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Fosse toutes eaux légèrement ovalisée. Regard d'entrée de la fosse toutes eaux ne ferme plus. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Pas de nuisance apparente
9070609533	82 BIS CHEMIN DU CROS	21/05/2015	Contrôle de réalisation. Pas de nuisance apparente. L'autre type de traitement recensé est une tranchée d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
2767977777 20-072746-01	379 CHEMIN DE LA BRAGUE	05/08/2011 16/12/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Eaux du pool-house non raccordées à une installation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
6438977777 20-105745-00	338 CHEMIN DE BRAMAFAN	27/04/2011 14/09/2015	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
0708223333 20-071905-01	549-6 CHEMIN DE SAINT JEAUME	14/10/2015	Absence de traitement. Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
6820877777 20-072875-00	159 RTE VALBONNE PLASCASSIER	04/07/2016	Pas de nuisance apparente, le traitement est à rendre accessible. L'autre type de prétraitement recensé est un décolloïdeur.	
3422614444 20-095588-00	LOT 1 - 338/5 CHEMIN DE BRAMAFAN	05/01/2016 03/11/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
4950714444 20-094432-A	Habitation principale 284 CHE DU PLAN DE CLERMONT	26/08/2010 08/10/2015 20/06/2016	Le contrôle concerne l'habitation principale. Absence de regard de bouclage sur le traitement. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-189217-00	700 CHEMIN DES GROULES	11/01/2016	Pas de nuisance apparente. Fosse toutes eaux et filtre compact coco - 6EH Tranchées d'irrigation - dispersion alimentées par une chasse d'eau. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un bassin.	
0754523333 20-072598-00	950 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	23/04/2014 26/04/2016	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
5142423333	356 ROUTE DE VALBONNE PLASCASSIER	06/06/2016 18/07/2016	Pas de nuisance apparente.	Contrôle périodique
7854223333 20-072430-00	639-4 CH DES GROULES	18/06/2012 25/07/2016	Contrôle réalisé suite à la réhabilitation de la filière d'assainissement non collectif. Pas de nuisance apparente.	
8230796841	LOT 2 - 150 CHEMIN DE LA BOUILLERE	15/11/2016	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
3948514444 20-071741-02	Villa les Terrasses - 395 CHEMIN DE L'ADRET	19/12/2016	Pas de nuisance apparente.	
20-072753-01	632 CHEMIN DE LA BRAGUE	08/11/2016 Contrôle réhabilitation	Pas de nuisance apparente. Contrôle de réalisation suite réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Autre traitement : tranchées d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.	
20-072507-00	519 ROUTE DE GRASSE CD 7	25/10/2016 Contrôle de réhabilitation	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Contrôle réalisé avec tranchées remblayées. Pas de nuisance apparente.	

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-072678-01	50 CHEMIN DE BRAMAFAN	20/06/2016 Contrôle de réhabilitation	Contrôle de réalisation avant remblais suite réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Sans observation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-072908-A-03	700 RTE VALBONNE PLASCASSIER	30/11/2016 Contrôle de réhabilitation	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. Autre traitement : tranchée d'irrigation sur 30 mètres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-072572-00	215 CHEMIN DU PIECHAL	08/12/2016 Contrôle de réhabilitation	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Microstation GRAF - 5EH Autre traitement : tranchées d'irrigation Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont évacuées par une société spécialisée	
20-072906-00	664 RTE VALBONNE PLASCASSIER	12/05/2016 Contrôle de réhabilitation	Contrôle de réalisation suite aux travaux de réhabilitation. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. L'autre traitement recensé est une tranchée d'irrigation	
20-072703-00	780 CHEMIN DE BRAMAFAN	14/11/2016 Contrôle de réhabilitation	Pas de nuisance apparente. Contrôle de réalisation suite réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Contrôle réalisé travaux remblayés. Autre traitement : tranchées d'irrigation.	
4700117777 20-072678-00	50 CHEMIN DE BRAMAFAN	20/06/2016 Contrôle de réhabilitation	Contrôle de réalisation avant remblais suite réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Sans observation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
4154662866	270/10 CHEMIN DES JASMINS	09/05/2016	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.	
4950714444-20-094432-B	POOL HOUSE - 284 CHEMIN DU PLAN DE CLERMONT	08/10/2015 24/05/2016	Le contrôle concerne les installations du Pool house. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
20-072403-00	305 CHEMIN DE SAINT JEAN	17/08/2010 13/06/2016	Contrôle de réalisation avant remblais des installations. Installation conforme.	Contrôle périodique
20-072075-00	1200 ROUTE D OPIO	01/10/2010 16/02/2016	Pas de nuisance apparente. Installation réhabilitée. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
20-071915-01	280 CHEMIN DE SAINT JEAUME	26/11/2010 19/04/2016	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
20-072396-01	123 CHEMIN DE SAINT JEAN	21/01/2011 12/04/2016	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-072631-00	1066 CHEMIN DES PICHOLINES	19/04/2011 03/03/2016	Pas de nuisance apparente.	Contrôle périodique
20-072548-00	300 CHE DU PLAN DE CLERMONT	17/01/2011 03/10/2016	Contrôle de fonctionnement suite à la réhabilitation de l'Installation d'assainissement non collectif. Pas de nuisance apparente. Autre traitement : tranchées d'infiltration à faible profondeur.	Contrôle périodique
20-072700-01	657 CHEMIN DE BRAMAFAN	17/03/2011 23/02/2016 24/03/2016	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain	Contrôle périodique
20-094694-00	1986 CHEMIN DES COLLES	10/06/2011 04/07/2016	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
20-072901-01	533 RTE VALBONNE PLASCASSIER	20/04/2011 18/04/2016	Pas de nuisance apparente.	Contrôle périodique
20-072812-01	1293 CHEMIN DES COLLES	27/05/2011 23/03/2016	Pas de nuisance apparente.	Contrôle périodique
20-072681-00	173 CHEMIN DE BRAMAFAN	18/03/2011 19/02/2016	Pas de nuisance apparente.	Contrôle périodique
3336415555-20-151155-00	340 CHEMIN DU QUARANTIER	19/11/2010 12/11/2015 20/01/2016	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
20-072644-00	170 CHEMIN DU VIGNAL	11/03/2011 09/10/2017	Pas de nuisance apparente.	Vente
20-072743-02	349 CHEMIN DE LA BRAGUE	13/04/2011 25/09/2017	Pas de nuisance apparente. Il est préconisé de ne faire passer que les eaux ménagères par le séparateur à graisse. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
1106523333 20-072828-01	234/3 CHEMIN DE LA BRAGUE	21/08/2017 07/09/2017	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
20-072846-03	1985 CHEMIN DES COLLES	30/09/2014 18/09/2017	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-072864-00	447 CHEMIN DES JASMINS	17/03/2011 30/05/2017 04/12/2017	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.	Contrôle périodique
20-097935-07	1986 CHEMIN DES COLLES	19/05/2014 14/12/2017	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées au vallon. Rappel : les eaux de lavage de filtre et de vidange de piscine sont assimilées à des "eaux usées". A ce titre elles ne doivent pas être rejetées au vallon mais conservées sur le terrain par infiltration sans être dirigées vers la filière d'assainissement non collectif pour ne pas nuire au traitement par infiltration ou faire appel à une société spécialisée à chaque fois que nécessaire.	
20-108116-00	1988 CHEMIN DES COLLES	17/07/2012 10/10/2017	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.	Vente
20-141105-00	514 CHEMIN DE LA BRAGUE	06/07/2012 02/10/2017 18/12/2017	Pas de nuisance apparente. Autre prétraitement : décolloïdeur. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-147976-00	871 CHEMIN DE BRAMAFAN	14/03/2011 28/12/2017	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.	Vente
20-184469-00	444 CHEMIN DE BRAMAFAN	07/06/2012 14/12/2017	Pas de nuisance apparente. L'autre type de prétraitement recensé est un décolloïdeur. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.	Vente
77514444	243 CHEMIN DU RIOU	22/06/2017	Habitation actuellement pas habitée.	
8744337398	462 CHEMIN DES PICHOLINES	13/12/2017	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.	Vente

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
			Demande de raccordement de l'habitation au réseau d'eau potable en cour par l'usager.	
20-071920-01	389 CHEMIN DE SAINT JEAUME	08/12/2010 08/03/2016 06/07/2017	Contrôle de réalisation avant remblais suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.	Contrôle périodique
20-072422-01	B CHEMIN DE CLAVARY	25/01/2011 30/03/2017	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Pas de nuisance apparente. L'autre traitement recensé dans l'enquête correspond à des tranchées d'irrigation.	
20-072591-00	642 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	07/11/2012 30/05/2016 20/04/2017	Contrôle de réalisation avant remblai suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Filtre compact type ECOFLO - 5EH Autre traitement : tranchée d'irrigation	Vente
20-072605-01	229 CHEMIN DU RANCH	10/05/2011 30/05/2017	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. L'autre traitement recensé correspond à une tranchée d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-072646-A-00	Maison principale - 686 CHEMIN DU VIGNAL	04/07/2012	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Les eaux issues du pool-house sont raccordées sur la même installation que l'habitation. Microstation type Casy-one GRAF. L'"autre traitement" recensé dans le rapport correspond à une tranchée d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-072689-01	376 CHEMIN DE BRAMAFAN	23/07/2012 27/03/2017	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. A noter que les tranchées étaient remblayées le jour du contrôle. Filtre compact type ECOFLO. Autre traitement correspond à des tranchées d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
9808737305 20-072708-A-00	Villa "haute" 274-1 CHEMIN DU RIOU	03/05/2011 22/02/2017	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre et de vidange de la piscine sont récupérées par une entreprise spécialisée.	
9808737305 20-072708-B-00	152 CHEMIN DU RIOU	16/10/2017	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif.	
3918016666 20-072722-00	667 CHEMIN DU CARIGNAN	25/03/2011	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif.	

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
9708977777 20-072738-A-00	250 CHEMIN DE LA BRAGUE	24/08/2017	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif (ancienne habitation). Fosse toutes eaux 4 M3 - SEBICO FAN.	
9708977777 20-072738-B-00	250 CHEMIN DE LA BRAGUE	11/05/2011 04/05/2017	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Habitation actuellement inhabitée. Microstation type EASYONE - 5EH L'autre traitement recensé correspond à une tranchée d'irrigation.	
20-072861-01	335 CHEMIN DES JASMINS	04/05/2011 18/05/2017	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Tranchées remblayées le jour du contrôle. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. Tranchée d'épandage de type "tunnel". Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
0047877777 20-072882-00	192/5 RTE VALBONNE PLASCASSIER	05/05/2011 02/12/2015 26/06/2017	Contrôle de réalisation avant remblais suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-072919-02	132 CHEMIN DES COLLES DU RIOU	17/09/2012 08/08/2016 21/12/2017	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique (2016)
4081877777 20-076738-00	446 CHEMIN DES JASMINS	06/05/2011 23/02/2017	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Pas de nuisance apparente. L'"autre traitement" recensé correspond à une tranchée d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
2603042	50 CHEMIN DE SAINT JEAN	14/04/2017	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
6763977777	255 CHEMIN DES GROULES	06/09/2017	L'habitation est raccordable par pompe de relevage au réseau public d'assainissement collectif et comme le prescrit l'article L1331-1 du Code de la Santé Publique : *" tous les immeubles qui ont accès au réseau disposé pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau…. "* Constat sur l'assainissement non collectif : Installation en bon état de fonctionnement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique Raccordable
20-072895-00	401 RTE VALBONNE PLASCASSIER	18/03/2011 07/08/2017	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain	Contrôle périodique
7893023333 20-151639-00	1051 CHEMIN DE SAINT JEAUME	07/12/2010 16/10/2013 09/01/2017	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.	Vente
0263977777 20-157558-01	360 CHE DU PLAN DE CLERMONT	16/08/2010 21/04/2017	Pas de nuisance apparente.	Vente
2976549643 20-090958-00	553 CHEMIN DU RIOU	10/01/2011 11/08/2017	Pas de nuisance apparente.	Vente
57717144444 20-072803-01	988 CHEMIN DES COLLES	12/06/2014 23/08/2017	Pas de nuisance apparente. Autre traitement recensé : tranchée d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
1106523333 20-072828-01	234/3 CHEMIN DE LA BRAGUE	21/08/2017 07/09/2017	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
1972353766-20-072451-01	408 ROUTE DE GRASSE	29/09/2014 03/09/2015 13/02/2018	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
9237916347	484 ROUTE DE VALBONNE PLASCASSIER	16/03/2018	Pas de nuisance apparente. Filtre compact biorock. Autre traitement : tranchées d'irrigation	
6753263731	193 ROUTE DE GOURDON	30/03/2018 16:32	Contrôle de réalisation suite à la création d'une installation d'assainissement non collectif. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. Filtre compact Ecoflo. Autre traitement : tranchées d'irrigation sous pression.	

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
2878877777-20-072863-B-00	Habitation côté sud - 430 CHEMIN DES JASMINS Maison A	28/03/2018	Contrôle de réalisation suite à la création d'une installation d'assainissement non collectif. Le jour du contrôle les tranchées étaient remblayées. Les travaux ont été réalisés conformément à l'étude de sol. Microstation GRAF.	Contrôle de réalisation
4719514444-20-180291-00	176 CHEMIN DU RIOU MERLET	06/07/2012 20/11/2017 17/04/2018	Pas de nuisance apparente.	
2442714444-20-071999-01	1478 RTE DE NICE	29/09/2010 05/04/2018	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle de réalisation
6757022222-20-108093-00	VILLA N°3 - 480 TRAVERSE SAINT JEAUME	06/10/2010 09/02/2018 05/03/2018 26/04/2018	Pas de nuisance apparente.	
4683223333-20-158277-00	47 CHEMIN DU QUARANTIER	16/08/2012 02/03/2018 05/03/2018	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.	
9597216666	2010 CHEMIN DES COLLES	17/03/2015 19/04/2018	Pas de nuisance apparente. L'autre type de traitement recensé est une tranchée d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
9316616623	2010 CHEMIN DES COLLES	15/01/2018	Contrôle de réalisation suite à la création d'une installation d'assainissement non collectif. Filtre à sable sur 40 m2.	
2878877777-20-072863-B-00	Habitation côté sud - 430 CHEMIN DES JASMINS Maison B	03/05/2018	Contrôle de réalisation avant remblais de l'installation d'assainissement non collectif. Microstation type Easy One. Autre traitement : tranchées d'irrigation.	Contrôle de réalisation
6084116666-20-072095-01	553/3 CHEMIN DU BERGIER	02/11/2010 08/02/2016 09/05/2018	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique (2016)
0729423333-20-072807-A02	Habitation principale - 1100 CHEMIN DES COLLES	10/02/2011 14/05/2018	L'enquête concerne l'habitation principale. Pas de nuisance apparente.	
0729423333-20-072807-B-02	Maison d'amis - 1100 CHEMIN DES COLLES	15/02/2011 14/05/2018	L'enquête concerne la maison d'amis. Pas de nuisance apparente.	
1833379575-20-072001-01	1525 ROUTE DE NICE	24/05/2012 07/11/2016 24/05/2018	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
568174444-20-141572-01	LOT 1 - 625 CHEMIN DE SAINT JEAUME	12/08/2010 04/06/2018	Pas de nuisance apparente.	
986758839988-20-072450-02	408 ROUTE DE GRASSE	20/09/2010 22/01/2018 15/06/2018	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Contrôle réalisé après le remblai des installations. Filtre compact EPUR BLOC Autre traitement : tranchées d'irrigation Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont vidangées par une société spécialisée.	
3419433389-20-072917-A-01	Copro le Cottage - 960/2 RTE VALBONNE PLASCASSIER	30/05/2013 03/08/2017 03/07/2018	Contrôle de réalisation avant remblais suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Concerne la copropriété "Le Cottage" composée de 4 appartements raccordés sur la même installation.	Contrôle de réalisation
4185207434-072850-A-00	Habitation principale -155 CHEM DES COLLES DU RIOU	13/07/2012 27/07/2015 16/08/2018	Contrôle de réalisation avant remblais suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. L'enquête concerne les installations de l'habitation principale. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. Autre traitement : tranchées d'irrigation.	Contrôle de réalisation
5538123333-20-071734-02	70 CHEMIN DES BOUSCARLES	07/02/2011 25/10/2013 05/03/2018 05/10/2018	Pas de nuisance apparente. L'épandage se fait sur une zone de passage de véhicule. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.	Vente
1518877777-20-107477-01	LOT 1990 - 897 ROUTE DE GRASSE CD 7	15/04/2011 05/09/2018 09/10/2018	Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
5873877777	1745 CHEMIN DE LA TREILLE	30/05/2016 19/03/2018 10/10/2018	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. A noter que le jour du contrôle les tranchées étaient remblayées. Microstation TRECEL type FR9-5000 - Agrément n°2011-006-ext1 Autre traitement : lit d'infiltration-irrigation sur 30m2. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle de réalisation
5868015430-20-072434-00	95/3 CHEMIN DE L'AIRE DE LA COUALE	06/08/2010 07/11/2018	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Les installations étaient remblayées le jour du contrôle. Autre traitement : tranchées d'irrigation/infiltration. Filtre compact type ECOFLO. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol.	Contrôle de réalisation
20-072748-00	437 CHEMIN DE LA BRAGUE	22/09/2011 15/11/2018	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif.	Contrôle de réalisation

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
1597216666-20-155428-00	346 CHEMIN DES PICHOLINES	01/08/2012 05/12/2018	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Microstation type SOTRALENTZ ACTIBLOC - 14EH Autre traitement : tranchées d'irrigation	Contrôle de réalisation
1483561615	La Moineaudière - 883 CHEMIN DES COLLES	17/12/2018	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. Filtre compact biologique ACTIFITRE - 8EH de SOLATRENTZ agrément n°2017-006 Autre traitement : infiltration type DRENOTUBES. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle de réalisation

6.3 Annexe 2 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs conformes à surveiller

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072876-00	185 RTE VALBONNE PLASCASSIER	05/08/2010	Le traitement est inaccessible.
20-071909-01	119 CHEMIN DE SAINT JEAUME	06/09/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072393-02	2485 CH DE LA TREILLE 285A1484	28/09/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071805-00	670 CHEMIN DE L HUBAC	30/09/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072006-00	117 CHEMIN DU GIBOUS	07/10/2010	
20-072381-00	1070 CH DE LA TREILLE 285A1484	22/10/2010	Le bac à graisse n'est pas étanche, ainsi que le regard de contrôle.
20-072012-00	1645 RTE DE NICE 330 A FIN	02/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071927-00	549 CHEMIN DE SAINT JEAUME	04/11/2010	Aucune nuisance constatée. Tranchées inaccessibles.
20-092437-00	1078 CH DE LA TREILLE 285A1484	04/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072019-B-00	1418 CHEMIN DE SAINT JEAUME	04/11/2010	Traitement inaccessible, absence de ventilation secondaire. Concerne la fosse septique de la locataire.
20-071723-00	2 CHEMIN DES BOUSCARLES	05/11/2010	Aucune nuisance constatée. Prévoir un entretien plus régulier

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071788-01	275 CHEMIN DE L HUBAC	09/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071707-00	462 CHEMIN DU PILON	09/11/2010	Absence du regard de répartition traitement inaccessible).
20-071936-00	648 CHEMIN DE SAINT JEAUME	19/11/2010	Aucune nuisance constatée. Il est préconisé que le bac à graisse soit à 2 mètres maximum de la maison.
20-071924-00	538 CHEMIN DE SAINT JEAUME	19/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072390-02	1194 CH DE LA TREILLE 285A1484	22/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071918-00	355 CHEMIN DE SAINT JEAUME	26/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071813-00	885 CHEMIN DE L HUBAC	30/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-072024-00	2084 RTE DE NICE 330 A FIN	30/11/2010	Sans nuisance apparente.
20-071914-01	200 CHEMIN DE SAINT JEAUME	02/12/2010	Le client dit avoir vu des tuyaux d'épandage, mais ne connait pas la longueur et le nombre de tranchées.
20-072096-02	553 CHEMIN DU BERGIER	02/12/2010	Les eaux de rinçage du filtre de la piscine sont raccordées eaux regard de répartition.
20-071951-00	1069 CHEMIN DE SAINT JEAUME	03/12/2010	Regard de collecte à déboucher.
20-072383-00	1078 CH DE LA TREILLE	08/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071902-01	81 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	08/12/2010	Aucune nuisance constatée.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
7581017777-20-071902-01	81 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	08/12/2010 30/08/2016	Léger affaissement du regard de répartition ce qui favorise l'infiltration sur une seule des deux tranchées. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072072-01	907 ROUTE D OPIO	08/12/2010	Installation sans nuisance
20-072010-00	97 CHEMIN DU GIBOUS	10/12/2010	Fosse non accessible. Aucune nuisance constatée.
20-148009-00	97 CHEMIN DU GIBOUS	10/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071984-01	955 RTE DE NICE 330 A FIN	15/12/2010	La zone d'épandage se trouve sur la propriété voisine.
20-071732-04	174 CHEMIN DE L'ADRET	15/12/2010	Le traitement est inaccessible ainsi que le bac à graisse.
20-072360-00	380 CHEMIN DE LA COUALE	16/12/2010	Aucune nuisance constatée. Fosse à plus de 10 mètres de la maison. Fosse jamais vidangée.
20-071957-03	1218 CHEMIN DE SAINT JEAUME	20/12/2010	Le traitement est inaccessible.
20-071845-00	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	20/12/2010	Aucune nuisance constatée, mais le traitement reste inaccessible.
20-072531-00	703 CHE DU PLAN DE CLERMONT	11/01/2011	Fosse septique inaccessible. Traitement inaccessible.
20-071954-03	1190 CHEMIN DE SAINT JEAUME	11/01/2011	Le traitement est à rendre accessible.
20-094698-01	144 CHEMIN DE SAINT JEAN	12/01/2011	Le bac à graisse est trop loin, il doit être situé à moins de 2 mètres de l'habitation.
20-071703-03	370 CHEMIN DU PILON	12/01/2011	Aucune nuisance constatée.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072014-B00	300 CH DU PLAN BERGIER	17/01/2011	Le traitement est inaccessible. Pas de nuisance constatée.
20-071812-03	880 CHEMIN DE L HUBAC	31/01/2011	Pas de nuisance apparente. Le traitement est à rendre accessible.
20-072030-00	476 CHEMIN DU BERGIER	02/02/2011	Aucune nuisance constatée. Les tranchées sont inaccessibles.
20-098114-04	135 CHEMIN DU PIECHAL	08/03/2011	Traitement à rendre accessible. Ventilation secondaire à localiser ou à créer. Le lavage de filtre s'effectue sur le terrain. La maison est inoccupée.
20-072675-02	50 CHEMIN DE BRAMAFAN	09/03/2011	Aucune nuisance constatée. Le traitement est inaccessible. Le lavage du filtre de la piscine est envoyé dans une zone d'épandage séparée de l'épandage des eaux usées.
20-072633-03	1251 CHEMIN DES PICHOLINES	10/03/2011	Le traitement est à rendre accessible.
20-072715-00	459 CHEMIN DU RIOU	10/03/2011	Aucune nuisance constatée. Le traitement est inaccessible.
20-072594-01	766 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	10/03/2011	Aucune nuisance constatée. Le traitement est inaccessible.
20-072593-03	766 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	11/03/2011	Le traitement est inaccessible.
20-140251-00	1445 CHEMIN DES COLLES	11/03/2011	Le traitement est à rendre accessible. Pas de nuisance apparente.
20-072701-00	780 CHEMIN DE BRAMAFAN	15/03/2011	Le traitement est à rendre accessible. Pas de nuisance apparente.
20-072818-00	1393 CHEMIN DES COLLES	22/03/2011	Sans nuisance apparente. Le traitement est à rendre accessible. La ventilation secondaire est à localiser ou à créer.
20-140977-01	514 CHEMIN DE LA BRAGUE	29/03/2011	Le traitement est inaccessible, et la ventilation secondaire basse sur la fosse est à réparer. Aucune nuisance constatée.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072834-00	1541 CHEMIN DES COLLES	29/03/2011	Le traitement est inaccessible. Aucune nuisance constatée.
20-072711-02	340 CHEMIN DU RIOU	30/03/2011	Le traitement est à rendre accessible.
20-072806-02	1096 CHEMIN DES COLLES	30/03/2011	Sans nuisance apparente. Le traitement est à rendre accessible
20-072576-02	375 CHEMIN DU PIECHAL	30/03/2011	Sans nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Ventilation à localiser. La vidange de la piscine s'effectue sur le terrain.
20-072575-00	291 CHEMIN DU PIECHAL	30/03/2011	Sans nuisance apparente. Le traitement est à rendre accessible. La vidange de la piscine s'effectue sur le terrain. Concerne la maison principale.
20-072575-A-00	Maison principale - 291 CHEMIN DU PIECHAL	30/03/2011	Sans nuisance apparente. Le traitement est à rendre accessible.
20-072608-00	124 CHEMIN DES PICHOLINES	05/04/2011	Pas de nuisance apparente. Il est conseillé d'installer le séparateur à graisse à moins de deux mètres de l'habitation.
20-150827-00	796 CHEMIN DES COLLES	06/04/2011	Le bac à graisse est fissuré au-dessus du niveau de l'eau. Le bac à graisse ne collecte que les eaux de cuisine, les eaux de la salle de bain sont envoyées à la fosse toutes eaux. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072869-01	116 RTE VALBONNE PLASCASSIER	11/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072880-00	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	11/04/2011	Pas de nuisance apparente. Séparateur à graisse et tranchée d'épandage à rendre accessible.
20-072673-B-00	Maison d'amis- 166 CHEMIN DES PELERINS	11/04/2011	Pas de nuisance apparente. Le traitement est à rendre accessible. Ce dernier est commun pour deux installations (fosses de la maison principale et de la maison d'amis) Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-092164-00	379 CHEMIN DE LA BRAGUE	12/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072731-03	156 CHEMIN DE LA BRAGUE	14/04/2011	Pas de nuisance apparente. La fosse est sous-dimensionnée au regard du nombre de pièces. Trois logements sont raccordés sur la même installation.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072844-02	1853 CHEMIN DES COLLES	14/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072487-00	397 ROUTE DE GRASSE CD 7	14/04/2011	
20-076735-00	888 CHEMIN DU RANCH	14/04/2011	Fosse étanche sans rejet au milieu naturel. Les effluents sont régulièrement pompés et évacués par une société spécialisée. La destination des effluents devra être précisés sur la facture pour s'assurer du traitement vers une filière conforme.
20-072600-00	1080 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	18/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées par infiltration sur le terrain.
20-072829-01	1458 CHEMIN DES COLLES	19/04/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072873-01	128 RTE VALBONNE PLASCASSIER	19/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072538-02	408 ROUTE DE GRASSE CD 7	20/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont enlevées par une société spécialisée.
20-072801-00	931 CHEMIN DES COLLES	21/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-108115-07	510 CHEMIN DU RIOU MERLET	21/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072837-00	1576 CHEMIN DES COLLES	21/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072870-00	115 RTE VALBONNE PLASCASSIER	21/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072817-00	1384 CHEMIN DES PICHOLINES	22/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-103065-00	338 CHEMIN DE BRAMAFAN	22/04/2011	Pas de nuisance apparente.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072710-00	116 CHEMIN DU RIOU	26/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un puisard.
20-076731-00	626 CHEMIN DU RANCH	26/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-104820-00	1445 CHEMIN DES COLLES	27/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072896-00	446 RTE VALBONNE PLASCASSIER	27/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-094700-02	229 CHEMIN DES JASMINS	28/04/2011	¨Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072813-00	1374 CHEMIN DES COLLES	29/04/2011	Pour un bon fonctionnement, la zone d'épandage doit être située en dehors de toute aire de circulation et de piétinement. Le revêtement du sol doit être engazonné. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072842-04	1689 CHEMIN DES COLLES	29/04/2011	Pas de nuisance apparente. Pour un bon fonctionnement, la zone d'épandage doit être située en dehors de toute aire de circulation et de piétinement. Le revêtement du sol doit être engazonné.
20-076732-01	629 CHEMIN DU RANCH	03/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072740-01	285 CHEMIN DE LA BRAGUE	03/05/2011	Pas de nuisance apparente. L'autre type de prétraitement recensé est un décolloïdeur. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072914-00	897 RTE VALBONNE PLASCASSIER	04/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072668-01	225 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	04/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072694-00	507 CHEMIN DE BRAMAFAN	05/05/2011	Pas de nuisance apparente.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072684-00	253 CHEMIN DE BRAMAFAN	06/05/2011	Maison inoccupée. Pas de nuisance apparente. Le volume de la fosse est sous-dimensionné par rapport au nombre de pièces. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un drain distinct de l'assainissement.
20-072478-00	258 ROUTE DE GRASSE CD 7	09/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-175186-00	CHEMIN DE LA BRAGUE	09/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072852-00	24 CHEMIN DES JASMINS	09/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain par infiltration.
20-072670-02	346 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	10/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain par infiltration.
20-177999-00	1445 CHEMIN DES COLLES	11/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées par infiltration sur le terrain.
20-072662-02	66 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	11/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un vallon.
20-072691-00	473 CHEMIN DE BRAMAFAN	12/05/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement situé sous une serre. Pour un bon fonctionnement, la zone d'épandage ne doit pas être située sous un abri.
20-072733-00	193 CHEMIN DE LA BRAGUE	12/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-101426-00	270 CHEMIN DES JASMINS	12/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072881-01	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	13/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072892-00	331 RTE VALBONNE PLASCASSIER	17/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un bac récupérateur.
20-072606-B-00	Habitation secondaire1992 CHEMIN DES PELERINS	18/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072029-00	2 CHEMIN DU CAYANS	18/05/2011	Pas de nuisance apparente. Le séparateur à graisse ne reçoit que les eaux de cuisine. Pour un bon fonctionnement, la zone d'épandage doit être située en dehors de toute aire de circulation et de piétinement. Le revêtement du sol doit être engazonné. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-103687-00	119 RTE VALBONNE PLASCASSIER	19/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072832-00	1458 CHEMIN DES COLLES	20/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071717-02	482 CHEMIN DU PILON	23/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-181136-00	840 CHEMIN DE LA BRAGUE	06/06/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Une seule installation pour les clients 181136 et 181137.
20-072316-07	90 CHEMIN DE LA ROUGUIERE	07/06/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain par infiltration.
20-072693-01	496 CHEMIN DE BRAMAFAN	16/06/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072031-B-01	3ème fosse - 10 CHEMIN DU CHATEAU	27/06/2011	3ème fosse visitée - maison centrale Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072090-01	405 CHEMIN DU BERGIER	27/06/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072031-A-01	2ème fosse - 10 CHEMIN DU CHATEAU	27/06/2011	2ème fosse visitée - maison centrale Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072032-A-00	4ème fosse - 60 CHEMIN DU CHATEAU	27/06/2011	4ème fosse visitée Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072032-B-00	5ème fosse - 60 CHEMIN DU CHATEAU	27/06/2011	5ème fosse visitée Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-105371-00	402 ROUTE DE GRASSE CD 7	12/07/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-094693-01	158 CHEMIN DE LA BRAGUE	12/07/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072874-02	191 RTE VALBONNE PLASCASSIER	30/08/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072824-00	510 CHEMIN DU RIOU MERLET	12/09/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072639-02	1384 CHEMIN DES PICHOLINES	22/09/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072851-01	2055 CHEMIN DES COLLES	04/10/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072009-03	95 CHEMIN DU GIBOUS	10/10/2011	La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072692-00	496 CHEMIN DE BRAMAFAN	10/10/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072447-02	312 CHEMIN DU QUARANTIER	14/10/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072447-B-02	312 CHEMIN DU QUARANTIER	14/10/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071793-00	445 CHEMIN DE L HUBAC	14/10/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072736-01	242 CHEMIN DE LA BRAGUE	19/01/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-141245-00	1637 CHEMIN DES COLLES	29/02/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un bac récupérateur.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-076729-02	525 CHEMIN DU RANCH	10/04/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072295-00	136 CHEMIN DE BELLEVUE	23/04/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-054955-00	63 CHEMIN DES PARETTES	05/06/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072532-03	1205 ROUTE DE GRASSE CD 7	06/06/2012	Pas de nuisance apparente.
20-138110-00	870 CHEMIN DE BRAMAFAN	21/06/2012	Pas de nuisance apparente.
20-147661-00	CHEMIN DE SAINT JEAUME	26/06/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-094696-00	656 CHEMIN DES GROULES	02/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-140554-00	CHEMIN DU RANCH	02/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées au vallon.
20-072017-00	1852 RTE DE NICE 330 A FIN	02/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-071910-00	122 CHEMIN DE SAINT JEAUME	06/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072669-00	264 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	12/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Le pré-filtre est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-087865-02	482 CHEMIN DU PILON	13/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072749-00	449 CHEMIN DE LA BRAGUE	17/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071935-00	587 CHEMIN DE SAINT JEAUME	17/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-076730-02	568 CHEMIN DU RANCH	25/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072782-00	350 CHEMIN DES COLLES	25/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072556-00	803 CHE DU PLAN DE CLERMONT	30/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072800-00	890 CHEMIN DES COLLES	01/08/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072732-03	158 CHEMIN DE LA BRAGUE	07/08/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-087870-00	1445 CHEMIN DES COLLES	07/08/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072290-00	683 CHEMIN DU MOULIN	16/08/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072798-00	783 CHEMIN DES COLLES	20/08/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-087853-02	305 CHE DE LA FONT DE L'ORMEAU	30/08/2012	La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-175188-00	193 CHEMIN DU CARIGNAN	10/09/2012	Pas de nuisance apparente. Le séparateur à graisse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien.
20-071942-01	900 CHEMIN DE SAINT JEAUME	17/10/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072885-00	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	19/11/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-148011-01	1635 CHEMIN DES COLLES	07/12/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à localiser et à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.	
20-072071-01	837 ROUTE D OPIO	20/12/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.	
20-156418-A-00	349 CHEMIN FONT DE L'ORMEAU	25/06/2013	Compteur générale pour deux habitations avec une installation d'assainissement non collectif distincte. Pas de nuisance apparente. Absence de regard de répartition sur le traitement.	
20-072709-00	299 CHEMIN DU RIOU	28/06/2013	Pas de nuisance apparente. Absence de regard de bouclage. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées au vallon.	
20-072651-00	1233 CHEMIN DU VIGNAL	25/06/2014	Absence de regard de bouclage sur le traitement.	
20-071939-A-01	870 CHEMIN DE SAINT JEAUME	30/09/2014	Concerne la 1ère fosse. Présence de racines dans les regards. Fermetures sur regards cassés. Niveau d'eau de la fosse anormalement bas.	
20-072863-00	426 CHEMIN DES JASMINS	17/03/2011 08/06/2015	Pas de nuisance apparente. Séparateur légèrement déformé mais en état de fonctionnement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-071781-01	265 CHEMIN DE L HUBAC	10/11/2010 23/07/2015	Absence de regard de bouclage sur le traitement. Regard de répartition à étancher. Aucune nuisance constatée.	
7219116666- 20-071946-04	1006 CHEMIN DE SAINT JEAUME	02/09/2010 17/05/2016	Pas de nuisance apparente. Fosse à vidanger. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-106070-00	57 CHEMIN DU CARIGNAN	13/06/2010 14/06/2016	Absence de regard de bouclage sur le traitement. Pas de nuisance apparente.	
1291423333- 20-135019-00	787/2 CHEMIN DES COLLES	19/05/2011 26/09/2016	Léger affaissement du regard de répartition ce qui favorise l'infiltration sur une seule des deux tranchées. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-071977-B-01	2ème partie maison - 744 RTE DE NICE 330 A FIN	08/04/2011 08/02/2016	Pas de nuisance apparente. Absence de regard de bouclage sur le traitement.	Contrôle périodique
6920017777 20-071733-0	174 CHEMIN DE L'ADRET	10/11/2010 12/11/2016	Pas de nuisance apparente. Absence de regard de bouclage sur le traitement	Contrôle périodique

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-072399-00	173 CHEMIN DE SAINT JEAN	23/11/2010 19/02/2016	Pas de nuisance apparente. Absence de regard de bouclage sur le traitement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.	Contrôle périodique
20-072549-00	300 CHE DU PLAN DE CLERMONT	12/01/2011 16/02/2016	Pas de nuisance apparente. Des ouvrages à étancher pour un bon fonctionnement de l'installation.	Contrôle périodique
20-072603-01	180 CHEMIN DU RANCH	19/04/2011 01/03/2016	Pas de nuisance apparente. Absence de regard de bouclage sur le traitement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
20-072750-00	460 CHEMIN DE LA BRAGUE	16/05/2011 04/04/2016	Pas de nuisance apparente. Absence de regard de bouclage sur le traitement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
1016016666 20-072783-02	356 CHEMIN DES COLLES	27/01/2016	L'habitation est raccordable au réseau public d'assainissement collectif et comme le prescrit l'article L1331-1 du Code de la Santé Publique : *" tous les immeubles qui ont accès au réseau disposé pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau…. "* Constat sur l'assainissement non collectif : Absence de regard de bouclage sur le traitement.	Raccordable
20-072723-01	701 CHEMIN DU CARIGNAN	05/04/2011 09/10/2017	Institut Médico-Educatif. Microstation type SBR 25000 pour 50 EQH, épuration biologique à cultures fixées. L'épandage avait été exclu par le Maitre d'œuvre suite à l'étude de sol (perméabilité <6mm/h). Les rejets après traitement se font dans la Brague, le client n'a pas présenter de dérogation pour un rejet au milieu superficiel, ni l'homologation ministériel de la microstation. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
6344023333 20-138746-00	278 CHEMIN DE LA BRAGUE	21/04/2011 06/04/2017	Pas de nuisance apparente. Absence de regard de répartition sur le traitement. Fosse à vidanger.	Vente
7761123333-20-072543-00	148 CHE DU PLAN DE CLERMONT	16/05/2011 22/01/2018	Absence de regard de bouclage sur le traitement. Fosse septique et séparateur à graisse non étanches.	

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
1038977777-20-072766-00	LA CHAMADE - 952 CHEMIN DE LA BRAGUE	12/04/2011 31/01/2018	Pas de nuisance apparente. Absence de regard de bouclage sur le traitement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle de réalisation
5003877777-20-103073-00	2000 CHEMIN DES COLLES	07/01/2011 26/03/2018	Pas de nuisance apparente. Absence de regard de bouclage sur le traitement. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.	Vente
2060714444-20-072623-02	814 CHEMIN DES PICHOLINES	21/04/2011 22/05/2018	Absence de regard de bouclage sur le traitement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
6663523333-20-072629-01	924 CHEMIN DES PICHOLINES	09/06/2011 04/06/2018	Pas de nuisance apparente. Absence de regard de bouclage sur le traitement. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.	Vente
2764223333-20-138924-00	639/1 CHEMIN DES GROULES	25/01/2011 09/07/2018	Pas de nuisance apparente. Absence de regard de bouclage sur le traitement.	Vente
7497523333-20-146853-00	FACE N°166 CHEMIN DES PELERINS	09/07/2018	Pas de nuisance apparente. Absence de regard de répartition sur le traitement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
4079982899	146/2 CHEMIN DES JASMINS	14/11/2018	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Contrôle réalisé après remblais. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol, sauf pour les tranchées d'épandage qui se trouvent à une profondeur supérieure au projet suite à un remblais pour l'aménagement du jardin.	Contrôle de réalisation

6.4Annexe 3 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs non conformes

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071940-02	859 CHEMIN DE SAINT JEAUME	20/08/2010	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol à établir.
20-072545-00	114 CHEMIN DU HAUT CLERMONT	08/09/2010	Absence de traitement pour les eaux vannes et ménagères.
20-072299-00	62 CHE L'AIRE DE LA COUALE	14/09/2010	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol à établir.
20-071937-00	760 CHEMIN DE SAINT JEAUME	22/09/2010	En sortie de fosse, les eaux prétraitées vont dans un puisard.
20-072343-03	195 CHEMIN DES COLLINES	01/10/2010	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol à établir.
20-072452-01	340 CHEMIN DU QUARANTIER	19/10/2010	Prétraitement et traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir.
20-071820-00	1462 CHEMIN DE L HUBAC	04/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071755-00	235 ROUTE DE GOURDON	04/11/2010	Pas de traitement, rejet dans réseau pluvial
20-071776-01	53 CHEMIN DES CERISIERS	17/11/2010	Prétraitement et traitement indéterminés et à rendre accessibles ou à créer suivant étude de sol à établir.
20-072026-00	2095 RTE DE NICE 330 A FIN	17/11/2010	Les eaux ménagères vont dans un fossé. Les eaux sortant de la fosse vont dans un fossé.
20-072317-01	90 CHEMIN DE LA ROUGUIERE	17/11/2010	Le prétraitement et le traitement sont à localiser et à rendre accessibles.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072404-01	151 CHEMIN DE SAINT JEAN	17/11/2010	Absence de traitement, rejet des eaux usées dans fossé.
20-071757-01	295 ROUTE DE GOURDON	18/11/2010	Fosse inaccessible et traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol établir.
20-072453-00	350 CHEMIN DU QUARANTIER	18/11/2010	Rejets dans puisard interdits
20-072294-03	131 CHEMIN DE BELLEVUE	22/11/2010	Manque d'information sur le traitement. Traitement à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol à établir. Aucune nuisance constatée.
20-072363-00	438 CHEMIN DE LA COUALE	23/11/2010	Dégager les regards de la fosse ainsi que celui du bac à graisse.
20-158322-00	CHEMIN DES CHENES	23/11/2010	Fosse toutes eaux déborde. Pas de regard de répartition. Epandage apparemment présent mais pas visible.
20-072081-01	174 CHEMIN DE LA FOUAN	23/11/2010	Le traitement des eaux issues de la fosse est à déterminé.
20-072013-00	1705 RTE DE NICE 330 A FIN	24/11/2010	Absence de traitement.
20-071719 -00	470 CHEMIN DE L'ADRET	24/11/2010	Aucune nuisance constatée. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol à établir.
20-071903-00	435 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	24/11/2010	Doit rendre les regards accessibles.
20-072070-01	907 ROUTE D OPIO	26/11/2010	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol à établir.
20-072415-00	680 CHEMIN DES CONFRERIES	29/11/2010	Fosse inaccessible.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-094687-00	1423 RTE DE NICE 330 A FIN	29/11/2010	Les regards de la fosse, du bac à graisse et des tranchées d'épandage sont inaccessibles.
20-072282-02	95/1 ch de l'aire de la couale	30/11/2010	Quelques odeurs
20-071695-02	348 CHEMIN DE VENCE	30/11/2010	
20-071932-00	583 CHEMIN DE SAINT JEAUME	02/12/2010	La tranchée est sous dimensionnée et se jette dans un puisard. Déconnecter la tranchée du puisard. Le bac a graisse est a environ 1O mètres de la maison.
20-072003-00	1508 RTE DE NICE 330 A FIN	02/12/2010	Aucune information sur la destination des eaux après la fosse.
20-071761-00	456 ROUTE DE GOURDON	03/12/2010	Absence de traitement (puisard). Pas de nuisance constatée.
20-071782-00	265 CHEMIN DE L HUBAC	03/12/2010	Sans nuisance apparente. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol à établir.
20-071991-00	1310 RTE DE NICE	07/12/2010	Manque d'information sur les eaux issues de la fosse. Les eaux de la cuisine sont envoyées dans une grille d'eaux pluviales, dont on ne connait pas l'exutoire.
20-072021-00	1927 RTE DE NICE	07/12/2010	Les eaux ménagères vont dans un puits perdu Traitement des eaux vannes inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol à établir. Fosse septique à plus de 10 ml de la maison Une étude de l'ensemble de la filière est à envisager. La fosse septique se situe sur la parcelle n°13, parcelle appartenant à Mr Diego PAPPALO. La maison d'habitation se situe sur la parcelle 45 de 60m^2 bâti et ne peut recevoir le dispositif de traitement.
20-071762-00	475 ROUTE DE GOURDON	08/12/2010	Fosse à localiser. Rejet des eaux dans le Vallon. Traitement à créer selon étude de sol.
20-071971-00	601 RTE DE NICE 330 A FIN	09/12/2010	Fosse et traitement inaccessible.
20-071908-01	119 CHEMIN DE SAINT JEAUME	09/12/2010	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer selon étude de sol à établir.
20-072041-00	325 CHEMIN DU BERGIER	10/12/2010	Fosse et traitement non accessibles.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072275-02	9 CHEMIN DE LA CAZETTE	14/12/2010	Position de la fosse indéterminée. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou créer selon étude de sol à établir. L'habitation doit être raccordée au réseau public d'assainissement par pompe de relevage selon les textes en vigueur.
20-071742-00	421 CHEMIN DE L'ADRET	03/01/2011	Puits perdu ou puisard interdits.
20-071831-04	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	04/01/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-071724-01	32 CHEMIN DES BOUSCARLES	04/01/2011	Les rejets dans puisard sont interdits. Connecter le séparateur à graisse au traitement.
20-072005-00	1508 RTE DE NICE 330 A FIN	07/01/2011	Les eaux sont rejetées dans un puisard. Le rejet dans un puisard est interdit.
20-072758-01	684 CHEMIN DE LA BRAGUE	11/01/2011	Absence de traitement. Les rejets dans puisard sont interdits.
20-072550-01	300 CHE DU PLAN DE CLERMONT	12/01/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-071794-00	573 CHEMIN DE L HUBAC	13/01/2011	Les rejets dans puisard sont interdits.
20-072353-00	4 CHEMIN DE LA COUALE	18/01/2011	Client raccordable au réseau public d'assainissement collectif. Rejets dans ruisseau.
20-072645-01	243 CHEMIN DU VIGNAL	27/01/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant selon étude de sol à établir.
20-154781-01	146 CHE DU PLAN DE CLERMONT	10/02/2011	Rejet des eaux usées après fosse dans vallon, la surface d'épandage semble insuffisante. La vidange de la fosse est faite trop régulièrement, il est conseillé de vidanger tous les 4 ans.
20-072635-00	1252 CHEMIN DES PICHOLINES	07/03/2011	Le traitement est inaccessible et inconnu, à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à définir.
20-072909-00	709 RTE VALBONNE PLASCASSIER	07/03/2011	Aucune installation. Le client me dit être intéressé par une micro-station.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072682-03	189 CHEMIN DE BRAMAFAN	08/03/2011	Les rejets dans puisard sont interdits.
20-072908-B-03	700 RTE VALBONNE PLASCASSIER	08/03/2011	Rejets après fosse en milieu naturel.
20-072713-00	340 CHEMIN DU RIOU	10/03/2011	Les rejets dans puisard sont interdits.
20-072911-03	895 RTE VALBONNE PLASCASSIER	11/03/2011	Rejets en milieu naturel.
20-182031-00	CHEMIN DU RANCH	11/03/2011	Le prétraitement et le traitement sont inaccessibles. Pas de nuisance apparente.
20-072867-01	511 CHEMIN DES JASMINS	15/03/2011	Résidence secondaire et maison du gardien. La maison du gardien est raccordée sur la microstation et la microstation est raccordée sur la tranchée d'épandage de la résidence principale. La résidence principale est raccordée sur fosse septique et le séparateur à graisse. Il faut déconnecter les eaux de pluie ainsi que la vidange de la piscine du drain d'épandage. L'épandage est situé sous un terrain de tennis ce qui nuit au bon fonctionnement du traitement, il serait nécessaire de déplacer le traitement sous une surface perméable.
20-072878-00	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	16/03/2011	Résidence secondaire et maison du gardien. La maison du gardien est raccordée sur la microstation et la microstation est raccordée sur la tranchée d'épandage de la résidence principale. La résidence principale est raccordée sur fosse septique et le séparateur à graisse. Il faut déconnecter les eaux de pluie ainsi que la vidange de la piscine du drain d'épandage. L'épandage est situé sous un terrain de tennis ce qui nuit au bon fonctionnement du traitement, il serait nécessaire de déplacer le traitement sous une surface perméable.
20-072508-00	534 ROUTE DE GRASSE CD 7	24/03/2011	Résidence secondaire et maison du gardien. La maison du gardien est raccordée sur la microstation et la microstation est raccordée sur la tranchée d'épandage de la résidence principale. La résidence principale est raccordée sur fosse septique et le séparateur à graisse. Il faut déconnecter les eaux de pluie ainsi que la vidange de la piscine du drain d'épandage. L'épandage est situé sous un terrain de tennis ce qui nuit au bon fonctionnement du traitement, il serait nécessaire de déplacer le traitement sous une surface perméable.
20-072916-01	1041 RTE VALBONNE PLASCASSIER	05/04/2011	Rejets des eaux vannes dans la bragues en sortie de cuve.
20-072835-02	1551 CHEMIN DES COLLES	05/04/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Il est conseillé d'installé le séparateur à graisse à moins de deux mètres de l'habitation. Pas de nuisance apparente.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071988-00	1100 RTE DE NICE	05/04/2011	Pas de filière de traitement, les rejets bruts se font dans un puisard. Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-076737-00	335 CHEMIN DES JASMINS	08/04/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072459-00	158 ROUTE DE GRASSE CD 7	12/04/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente.
20-072802-00	956 CHEMIN DES COLLES	13/04/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072890-00	26 RTE VALBONNE PLASCASSIER	14/04/2011	Les eaux ménagères ne sont pas traitées. Le rejet des eaux vannes issues de la fosse septique vont dans un réseau d'eau pluvial de surface.
20-072754-00	615 CHEMIN DE LA BRAGUE	14/04/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont drainées par infiltration sur le terrain.
20-072790-01	386 CHEMIN DES COLLES	15/04/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Fosse non accessible. Maison non habitée pour l'instant.
20-072534-00	1207 ROUTE DE GRASSE CD 7	18/04/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Fosse inaccessible. Pas de nuisance apparente.
20-072719-00	553 CHEMIN DU RIOU	19/04/2011	Eaux vannes en sortie de fosse et eaux ménagères en direct dans puisard. Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072887-00	247 RTE VALBONNE PLASCASSIER	20/04/2011	Absence de traitement.
20-072663-00	98 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	20/04/2011	Pas de nuisance apparente. Prétraitement et traitement inaccessibles. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-087554-00	402 ROUTE DE GRASSE CD 7	21/04/2011	Pas de nuisance apparente.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072634-00	1252 CHEMIN DES PICHOLINES	22/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-087852-01	310 CHEMIN DU RANCH	29/04/2011	Concerne un atelier avec une cuisine et des toilettes. Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072744-00	370 CHEMIN DE LA BRAGUE	04/05/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072569-A-01	Maison principale - 135 CHEMIN DU PIECHAL	04/05/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un réseau d'eau pluviale.
20-072745-01	370 CHEMIN DE LA BRAGUE	04/05/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072735-00	228 CHEMIN DE LA BRAGUE	04/05/2011	Les eaux ménagères d'une douche ne passent par aucun prétraitement. Le système d'épuration est non homologué. Les eaux pluviales sont raccordées sur la filière d'assainissement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072859-03	270 CHEMIN DES JASMINS	04/05/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072569-B-01	Maison invités - 135 CHEMIN DU PIECHAL	04/05/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien.
20-072569-C-01	Petite maison - 135 CHEMIN DU PIECHAL	04/05/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente.
20-072707-00	203 CHEMIN DU RIOU	05/05/2011	Pas de nuisance apparente. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072756-01	632 CHEMIN DE LA BRAGUE	05/05/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072568-02	1305-2 ROUTE DE GRASSE	05/05/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072686-00	301 CHEMIN DE BRAMAFAN	06/05/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072604-01	2001 CHEMIN DES PELERINS	09/05/2011	Rejets dans vallon. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien.
20-072879-00	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	10/05/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits. L'autre type de prétraitement recensé est un décolloïdeur.
20-072739-02	284 CHEMIN DE LA BRAGUE	13/05/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072897-A-00	1ère fosse - 449 RTE VALBONNE PLASCASSIER	17/05/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072897-B-00	2ème fosse - 449 RTE VALBONNE PLASCASSIER	17/05/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072865-00	447 CHEMIN DES JASMINS	19/05/2011	Remontée d'eau au niveau de la tranchée d'épandage, à curer et s'assurer de son bon état et de son fonctionnement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-179587-01	805 CHEMIN DE LA BRAGUE	23/05/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un bac récupérateur.
20-071804-01	657 CHEMIN DE L HUBAC	01/06/2011	Rejets dans vallon. Absence de traitement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072665-02	124 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	14/06/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-095961-00	195 CHE DU PLAN DE CLERMONT	15/06/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072615-00	814 CHEMIN DES PICHOLINES	16/06/2011	Traitement non localisé à rendre accessible. Pas de nuisance apparente. La fosse et le séparateur à graisse sont à rendre accessible pour s'assurer de leur bon fonctionnement et permettre leur entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072649-01	1095 CHEMIN DU VIGNAL	28/06/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072337-01	146 CHEMIN DES COLLINES	13/07/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072721-02	56 CHEMIN DU CARIGNAN	21/07/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Fosse à localiser et rendre accessible
20-072656-00	89 CHEMIN DES PARETTES	02/08/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072855-00	212 CHEMIN DES JASMINS	05/08/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Le client nous informe qu'il commence des travaux cette semaine et qu'il nous recontactera pour un nouveau diagnostic.
20-072868-01	511 CHEMIN DES JASMINS	05/08/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072436-06	305 CHEMIN DE CLAVARY	12/08/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072335-01	146 CHEMIN DES COLLINES	12/08/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-084321-02	883 CHEMIN DES COLLES	27/09/2011	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Une partie des eaux vannes et ménagères ne passent ni par la fosse, ni par le séparateur à graisse.
20-103068-01	270 CHEMIN DES JASMINS	02/11/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072429-01	95 CHEMIN DE CLAVARY	17/11/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072636-00	1285 CHEMIN DES PICHOLINES	16/02/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. L'autre type de prétraitement recensé est un décolloïdeur. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un fossé.
20-071948-03	1123 CHEMIN DE SAINT JEAUME	15/03/2012	Filière inconnue et non localisée à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol à établir. Aucun élément n'était visible ou connu le jour de notre visite.
20-071989-02	1 CHEMIN DU BOIS	22/03/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente.
20-072612-00	268 CHEMIN DES PICHOLINES	11/04/2012	Tennis du Vigual avec deux appartements, un studio et 5 douches pour les joueurs raccordés sur le même traitement. Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. L'autre type de prétraitement recensé est un décolloïdeur. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071796-00	650 CHEMIN DE L HUBAC	30/04/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente.
20-071756-00	300 CHEMIN SAINT ANDRIEUX	21/05/2012	Quatre appartements sont raccordés sur les deux installations. Les deux fosses et les deux séparateurs à graisse sont visibles car hors sol mais pas de regard d'accès. Les fosses et les séparateurs à graisse sont à rendre accessibles pour s'assurer de leur bon fonctionnement et permettre leur entretien. Les eaux des fosses septiques transitent par les séparateurs à graisse ce qui est déconseillé. Absence de traitement, rejets dans un vallon après réseau pluvial.
20-072654-01	Maison 1 et 2 - 245 CHEMIN DU VIGNAL	23/05/2012	Deux habitations, avec une des fosses septiques commune (maison de 17 pièces et maison de 6 pièces). Absence de traitement, rejets dans puisard interdits. Absence de prétraitement sur une partie des eaux ménagères de la 1ère maison et sur la totalité des eaux ménagères de la 2ème maison.
20-071978-04	824 RTE DE NICE 330 A FIN	21/06/2012	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Le préfiltre est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071785-00	275 CHEMIN DE L'HUBAC	22/06/2012	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un puisard.
20-072720-A-00	1ère partie maison - 553 CHEMIN DU RIOU	03/07/2012	Maison séparée en deux parties avec deux installations distinctes et une même référence client. Concerne la 1èere partie de l'habitation côtés parents. Absence de traitement, rejets au vallon. Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. Le préfiltre est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien.
20-072646-B-00	Pool House - 686 CHEMIN DU VIGNAL	04/07/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. La fosse et le préfiltre sont à rendre accessibles pour s'assurer de leur bon fonctionnement et permettre leur entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072395-00	112 CHEMIN DE SAINT JEAN	04/07/2012	Absence de traitement, rejets des eaux vannes et ménagères de l'habitation dans un caniveau. Les eaux ménagères du pool house s'évacuent directement sur le terrain. Le client nous informe qu'il n'y a pas de toilettes. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071736-01	227 CHEMIN DE L'ADRET	05/07/2012	Absence de traitement, rejets dans le réseau d'eau pluviale.
20-071786-00	275 CHEMIN DE L HUBAC	06/07/2012	Absence de traitement, rejets sur le terrain.
20-071994-00	1305 RTE DE NICE 330 A FIN	10/07/2012	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans le vallon.
20-072455-01	478 CHEMIN DU QUARANTIER	10/07/2012	Le traitement est raccordé sur un puisard. Les rejets dans puisard sont interdits. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071721-B-01	Maison d'amis - 570 CHEMIN DE L'ADRET	12/07/2012	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées vers le réseau d'eau pluviale.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-084325-00	99 CHEMIN DE LA BRAGUE	12/07/2012	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071745-00	38 ROUTE DE GOURDON	12/07/2012	Absence de traitement, rejets dans le réseau d'eaux pluviales. Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. Eaux pluviales raccordées sur l'installation d'assainissement.
20-071721-A-01	Maison principale - 570 CHEMIN DE L ADRET	12/07/2012	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans le réseau d'eau pluviale.
20-072418-00	287 CHEMIN DES GROULES	13/07/2012	Absence de traitement, rejets sur le terrain extérieur par milieu superficiel. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées au vallon.
20-072025-A-00	Habitation principale - 2084 RTE DE NICE 330 A FIN	20/07/2012	Absence de traitement, rejets sur le terrain. Absence de prétraitement sur une partie des eaux ménagères. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072025-B-00	STUDIO - 2084 RTE DE NICE 330 A FIN	20/07/2012	Absence de traitement, rejets sur le terrain.
20-072696-02	575 CHEMIN DE BRAMAFAN	30/07/2012	Une habitation et un cabanon sont raccordés sur la même installation. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072007-04	1635 RTE DE NICE 330 A FIN	01/08/2012	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072079-01	140 CHEMIN DE LA FOUAN	01/08/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072094-00	553 CHEMIN DU BERGIER	01/08/2012	Traitement à rendre accessible. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Le séparateur à graisse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072918-00	960 RTE VALBONNE PLASCASSIER	02/08/2012	Absence de traitement, rejets sur le terrain. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071998-00	1478 RTE DE NICE 330 A FIN	07/08/2012	Traitement à rendre accessible. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien.
20-072626-02	1130 CHEMIN DU VIGNAL	10/08/2012	Absence de traitement, rejets dans le réseau d'eau pluviale. Fait test au colorant et arrivé dans grille pluviale sur la route. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans le réseau d'eau pluviale.
20-072033-00	129 CHEMIN DU CHATEAU	10/08/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072463-02	258 ROUTE DE GRASSE	10/08/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. La fosse est à localiser et à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Le séparateur à graisse est à localiser et à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Impossible de faire des tests colorants, eau coupée.
20-071943-01	924 CHEMIN DE SAINT JEAUME	16/08/2012	Traitement inconnu et non localisé (pour les eaux vannes et l'ensemble des eaux ménagères) à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Absence de prétraitement sur les eaux ménagères de la cuisine. Les eaux de lavage de filtre de la piscine : pas de lavage de filtre.
20-072571-03	1205 ROUTE DE GRASSE	23/08/2012	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien.
20-072462-00	221 ROUTE DE GRASSE CD 7	30/08/2012	Traitement à rendre accessible. Absence de prétraitement sur les eaux ménagères.
20-072714-00	342 CHEMIN DU RIOU	10/09/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Absence de séparateur à graisse sur les eaux ménagères de la salle de bain. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072027-01	2096 RTE DE NICE 330 A FIN	14/09/2012	Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072762-04	840 CHEMIN DE LA BRAGUE	17/09/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-092435-03	1423 RTE DE NICE 330 A FIN	20/09/2012	Deux habitations sont raccordées sur la même installation (maison principale et petite maison). Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Le séparateur à graisse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-073751-07	LOT 31 - 1095 CHEMIN DU VIGNAL	04/10/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Fait test au colorant, pas de trace trouvée dans le vallon. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-071917-01	368 CHEMIN DE SAINT JEAUME	09/10/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071958-A-00	HABITATION PRINCIPALE -1340 CHEMIN DE SAINT JEAUME	24/10/2012	Maison actuellement non habitée. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. Fosse et préfiltre hors service. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071958-B-00	MAISON D'AMIS - 1340 CHEMIN DE SAINT JEAUME	24/10/2012	Maison d'amis actuellement non occupée. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071949-A-00	Habitation principale - 1130 CHEMIN SAINT JEAUME	19/02/2013	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Maison actuellement inhabitée.
20-071949-B-00	Maison d'amis - 1130 CHEMIN SAINT JEAUME	19/02/2013	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072637-02	1339 CHEMIN DES PICHOLINES	19/04/2013	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072664-03	98 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	27/05/2013	Traitement inaccessible et non localisé. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain par infiltration.
20-072464-00	258 ROUTE DE GRASSE CD 7	30/08/2013	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071810-00	117 TRAVERSE SAINT JEAUME	26/09/2013	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. La fosse a été réparée et un séparateur à graisse installé. Les eaux de lavage de filtre et de vidange de la piscine devront être conservées sur le terrain par infiltration dans un drain indépendant de la filière d'assainissement.
20-071960-01	1556 CHEMIN DE SAINT JEAUME	28/01/2014	Traitement inaccessible. Le bac à graisse est sous dimensionné pour recevoir les eaux ménagères. Absence de prétraitement sur les eaux issues de la douche. La ventilation secondaire est sous dimensionnée. Le rejet d'eaux pluviales dans la filière d'assainissement non collectif est interdit.
20-071846-00	216/20 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	03/04/2014	Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. Traitement des eaux vannes et des eaux ménagères inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072011-A-01	Habitation principale - 1684 RTE DE NICE	27/05/2014	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071939-B-01	870 CHEMIN DE SAINT JEAUME	30/09/2014	Concerne la deuxième fosse de l'habitation. Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible.
20-071939C-01	870 CHEMIN DE SAINT JEAUME	30/09/2014	Concerne l'installation de la dépendance. Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible.
20-071938-01	1283 CHEMIN DE SAINT JEAUME	20/10/2014	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072650-03	1095 CHEMIN DU VIGNAL	19/05/2011 27/05/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées : "Non déterminé". Ces eaux doivent être dissociées de la filière assainissement.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071740-01	347 CHEMIN DE L'ADRET	27/07/2012 27/01/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Absence de traitement. Rejets dans le réseau d'eaux pluviales. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain
20-072093-02	547 CHEMIN DU BERGIER	21/11/2011 05/01/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
3983523333-20-072883-01	192/8 RTE VALBONNE PLASCASSIER	16/03/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Tranchée d'épandage anormalement profonde (environ 2 mètres). Absence de regard de répartition. Absence de tampon sur le regard de bouclage. Tampon de la fosse cassé. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.
20-072883-01	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	18/04/2012 16/03/2015	Tranchée d'épandage anormalement profonde (environ 2 mètres). Absence de regard de répartition. Absence de tampon sur le regard de bouclage. Tampon de la fosse cassé. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
4563515555-20-071845-00	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME VILLA 19	21/05/2015	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.
3454523333	639 CHEMIN DES GROULES	21/07/2015	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
6720117777-20-071716-02	219 CHEMIN DE L'ADRET	01/12/2015	Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Fosse remplie aux deux tiers Séparateur à graisse remplie aux deux tiers

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-072688-00	361 CHEMIN DE BRAMAFAN	14/11/2011 18/01/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
6711415555-20-072643-05	163 CHEMIN DU VIGNAL	11/07/2016	Présence de racines au niveau de la fosse et du préfiltre. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
4248714444-20-072630-01	961 CHEMIN DES PICHOLINES	18/07/2016	Regard de collecte et regard de répartition non étanches. Ecoulement anormale au niveau de la tranchée d'épandage, trois drains certainement bouchés.	
5923017777-20-072283-A-09	Habitation principale - 330/1 CHEMIN DU MOULIN	08/08/2016	L'enquête concerne l'habitation principale. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
8253977777-20-072440-A-02	Habitation du gardien - 22 CHEMIN DU QUARANTIER	19/09/2016	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente.	
20-072019-A-00	1418 CHEMIN DE SAINT JEAUME	04/11/2010 17/05/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible.	Contrôle périodique
20-071833-00	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	17/11/2010 08/02/2016	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre et de vidange de la piscine sont récupérées par une société spécialisée.	Contrôle périodique
20-071738-00	296 CHEMIN DE L'ADRET	24/11/2010 01/03/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible	Contrôle périodique
20-072541A-00	Maison principale - 146 CHE DU PLAN DE CLERMONT	14/01/2011 19/02/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement des eaux ménagères inaccessible. Traitement des eaux vannes inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
20-072541B-00	2ème maison - 146 CHE DU PLAN DE CLERMONT	14/01/2011 19/02/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible	Contrôle périodique

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-071990-01	1212 RTE DE NICE 330 A FIN	04/02/2011 05/09/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
20-071907-00	96 CHEMIN DE SAINT JEAUME	07/02/2011 05/09/2016	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Le traitement se fait sur la parcelle voisine avec une servitude.	Contrôle périodique
20-141939-01	470 CHEMIN DU QUARANTIER	03/03/2011 03/03/2016	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
20-072862-00	335 CHEMIN DES JASMINS	07/03/2011 19/02/2016	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits.	Contrôle périodique
20-072584-00	642 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	24/03/2011 10/02/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible.	Contrôle périodique
20-072898-00	484 RTE VALBONNE PLASCASSIER	05/04/2011 01/03/2016	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits	Contrôle périodique
20-072672-00	351 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	15/04/2011 01/03/2016	Traitement inaccessible	Contrôle périodique
20-102252-02	757 CHEMIN DES COLLES	18/04/2011 23/02/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible.	Contrôle périodique
20-072903-00	608 RTE VALBONNE PLASCASSIER	29/04/2011 10/02/2016	Séparateur à graisse inaccessible. Fosse toutes eaux et préfiltre inaccessibles. Absence de regard de bouclage sur le traitement. Installation inaccessible non vérifiable.	Contrôle périodique
20-072904-01	610 RTE VALBONNE PLASCASSIER	13/05/2011 10/02/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage du filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
20-072747-05	436 CHEMIN DE LA BRAGUE	16/05/2011 04/04/2016	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente.	Contrôle périodique
20-072674-03 A	191 CHEMIN DES PELERINS	17/05/2011 12/04/2016	Le contrôle concerne l'habitation principale. Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-087863-00	701 CHEMIN DU CARIGNAN	17/05/2011 04/04/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
20-087847-A-01	Maison Principale - 437 CHEMIN DE SAINT JEAUME	01/06/2011 04/07/2016	La tranchée d'épandage est raccordée par surverse à un puits perdu. Traitement inaccessible. La piscine tourne en circuit fermé pas de rejet.	Contrôle périodique
20-087847-B-01	Maison du Gardien - 437 CHEMIN DE SAINT JEAUME	01/06/2011 04/07/2016	Traitement inaccessible. La tranchée d'épandage est raccordée par surverse à un puits perdu.	Contrôle périodique
20-071981-01	925 RTE DE NICE	03/01/2011 27/09/2017	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible.	Contrôle périodique
20-072632-00	1245 CHEMIN DES PICHOLINES	22/09/2011 13/11/2017	Traitement inaccessible. Absence de ventilation secondaire. Fosse toutes eaux et regards de collecte non étanches. Tuyau extérieur de la douche du fond est cassé. Rejets sur le terrain. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.	Vente
20-072872-00	146 RTE VALBONNE PLASCASSIER	28/04/2011 12/10/2017	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits.	Vente
0696123333-084322-A	883 CHEMIN DES COLLES	26/01/2017	L'enquête concerne les installations de l'habitation principale. Traitement à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
0696123333-084322-B	883 CHEMIN DES COLLES	26/01/2017	L'enquête concerne les installations de la maison d'amis. Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
0696123333-084322-C	883 CHEMIN DES COLLES	26/01/2017	L'enquête concerne les installations du pool-house. Traitement à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-071708-02	626 CHEMIN DU PILON	25/07/2012 09/02/2017	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Fosse toutes eaux inaccessible. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain	Vente
7552017777 20-071803-01	657 CHEMIN DE L HUBAC	30/08/2012 13/01/2017	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible.	Vente
3752017777 20-071929-00	549 CHEMIN DE SAINT JEAUME	09/11/2010 17/05/2017	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible	Vente
0758116666 20-071945-01	924C CHEMIN DE SAINT JEAUME	10/09/2010 07/09/2017	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible	Vente
1176977777 20-072086-00	127 CHEMIN DU BERGIER	17/02/2011 23/02/2017	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible	Vente
7373223333 20-072382-01	1080 CH DE LA TREILLE	23/11/2010 17/03/2017	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
5361046686 20-072491-A-00	Habitation principale - 402 ROUTE DE GRASSE CD 7	20/04/2011 17/07/2014 02/06/2017	L'enquête concerne l'habitation principale. Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. Traitement des eaux ménagères inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Traitement des eaux vannes inaccessible.	Vente
1918016666 20-072718-01	537 CHEMIN DU RIOU	02/05/2017	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain	Vente

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
4014714444 20-072910-00	814 RTE VALBONNE PLASCASSIER	25/01/2013 14/09/2017	Présence d'une surverse en sortie d'épandage, surverse vers le milieu naturel interdite. Présence de racines dans les regards de collecte. Regards de la fosse et du préfiltre non étanches. Absence de regard de répartition sur le traitement. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Absence de regard de répartition, sur le traitement.	Vente
3419433389 20-072917-B-01	Fosse B côté Ouest 960 RTE VALBONNE PLASCASSIER	03/082017	Copropriété Le Cottage composée de quatre appartements. L'enquête concerne l'installation située côté ouest. Sur cette installation sont raccordés deux appartements, l'un de 3 chambres et l'autre de deux chambres. Installation vétuste, étude hydro en cours pour renouveler l'ensemble de l'installation. Traitement inaccessible.	Vente
9734415555 20-134998-00	2030 CHEMIN DES COLLES	08/03/2011 02/05/2017	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un bassin de rétention.	Vente

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
1489216666 20-072345-04	195 CHEMIN DES COLLINES	14/10/2011 14/04/2017	L'habitation sera raccordable dans environ un an au réseau public d'assainissement collectif (projet d'extension du réseau) et comme le prescrit l'article L1331-1 du Code de la Santé Publique : *" tous les immeubles qui ont accès au réseau disposé pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau…. "* Constat sur l'assainissement non collectif : Installation non conforme. Absence de ventilation secondaire. Traitement inconnu et non localisé ou inexistant. Regard de collecte fissuré. A défaut de la mise en service du réseau public d'assainissement dans les délais prévus, mettre en conformité l'installation d'assainissement non collectif.	Vente
5361046686 20-072491-B-00	Studio - 402 ROUTE DE GRASSE CD 7	20/11/2013 02/06/2017	Le contrôle concerne les installations du studio. Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir (eaux vannes et eaux ménagères).	Vente
5061644175	225 CHEMIN DE CLAVARY	22/04/2016 07/09/2017	Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir.	Vente
7003523333-20-072597-02	884 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	05/05/2011 13/02/2018	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
6307523333-20-072435-00	37 Q CHEMIN DE CLAVARY	11/01/2018	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
3084116666-20-072087-B-00	MAISON D'AMIS - 141 CHEMIN DU BERGIER	23/04/2018	L'enquête concerne la maison d'amis. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente.	Vente

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
0157223333-20-072361-01	416 CHEMIN DE LA COUALE	25/06/2018	L'habitation est raccordable par pompe de relevage au réseau public d'assainissement collectif et comme le prescrit l'article L1331-1 du Code de la Santé Publique : *" tous les immeubles qui ont accès au réseau disposé pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau…. "* Constat sur l'assainissement non collectif : Installation non conforme. Absence de ventilation secondaire. Traitement inconnu et non localisé.	Raccordable Vente
9059192701-20-071941-00	875 CHEMIN DE SAINT JEAUME	02/07/2018	Fosses toutes eaux inaccessibles. Regard de répartition en charge avec surverse. Traitement significativement sous-dimensionné (drain d'épandage unique).	Vente
9490017777-20-071836-00	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	26/11/2010 12/09/2018	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Rejets des eaux de lavage de filtre de la piscine non déterminés. Rappel : les eaux de lavage de filtre et de vidange de la piscine doivent être conservées sur le terrain par infiltration (sans nuire au fonctionnement de l'installation d'assainissement) ou faire appel à une société spécialisée à chaque fois que nécessaire.	Vente
9760877777-20-079956-01	LOT 10 LE VIGNAL - 20 CHEMIN NOTRE DAME DU BRUSC	15/04/2011 17/10/2018	Présence de racines dans les deux regards de collecte et dans la fosse toutes eaux. Fosse toutes eaux significativement sous-dimensionnée. Absence de prétraitement sur les eaux ménagères de la cuisine. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
8681017777-20-072035-A-01	Habitation principale - 289 CHEMIN DU CHATEAU	29/03/2011 07/11/2018	L'enquête concerne les installations de l'habitation principale. Volume de la fosse inconnu. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
8681017777-20-072035-B-01	Habitation du Gardien - 289 CHEMIN DU CHATEAU	29/03/2011 07/11/2018	L'enquête concerne les installations de l'habitation du "gardien". Volume de la fosse inconnu. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente.	Vente
7344023333-20-072851-B-01	STUDIO - 227 CHEMIN DES COLLES DU RIOU	23/11/2018	L'enquête concerne le studio. En sortie de fosse toutes eaux, il semblerait qu'il y ait un lit filtrant drainé accessible par l'intermédiaire d'un regard de répartition et deux regards de bouclage. Par contre l'exutoire des effluents traités n'est pas déterminé.	Vente

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
9292123333-20-072437-00	360 CHEMIN DU PLAN DE CLERMONT	14/08/2012 10/12/2018	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Regards non étanches.	Vente

6.5 Annexe 4 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs non conformes présentant un danger

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-071753-02	192 ROUTE DE GOURDON	27/01/2014	Absence de traitement sur les eaux vannes, rejets au vallon. Absence de prétraitement et de traitement sur les eaux ménagères, rejets au vallon.	
6999016666-20-072676-A-00	Habitation principale - 50 CHEMIN DE BRAMAFAN	02/06/2015	Les eaux ménagères du pool house sont raccordées sur le séparateur à graisse. Les eaux vannes et ménagères de l'habitation sont raccordées sur la fosse toutes eaux. Absence de traitement, rejets dans un fossé. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
6999016666-20-072676-B-00	Habitation secondaire - 50 CHEMIN DE BRAMAFAN	02/06/2015	Absence de prétraitement et de traitement sur les eaux ménagères. Absence de traitement sur les eaux vannes. Rejets dans fossé.	
1965977777-20-071754-00	226 ROUTE DE GOURDON	22/10/2010 16/02/2016	Absence de traitement, rejets eaux vannes et eaux ménagères dans le vallon. Fosse septique inaccessible. Une partie des eaux ménagères n'est pas raccordée au séparateur à graisse.	
5923017777-20-072283-B-09	Maison d'amis - 330/1 Chemin du Moulin	08/08/2016	L'enquête concerne la maison d'amis. Absence de traitement. Rejets sur le terrain.	
5685977777-20-072673-A-00	166 CHEMIN DES PELERINS	11/04/2011 08/12/2016	L'habitation a trois rejets d'eaux vannes et d'eaux ménagères distincts. Un 1er rejet est raccordé à première fosse toutes eaux avant de se déverser sur le terrain dans un étang. Un 2ème rejet est raccordé à une deuxième fosse toutes eaux avant de se rejeter dans un réseau d'eaux pluviales. Un 3ème rejet est indéterminé, absence supposée de prétraitement et de traitement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-072708-00	Maison du bas - 240 CHEMIN DU RIOU	03/05/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-071798-01	657 CHEMIN DE L HUBAC	06/04/2011 12/04/2016	Absence de traitement. Rejets dans le champ.	Contrôle périodique
20-072460-01	160 ROUTE DE GRASSE CD 7	11/03/2011 18/04/2016	Absence de traitement, rejet dans le fossé. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
3236977777-20-072657-01	543 CHEMIN DES PARETTES	28/03/2018	Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. Absence de traitement sur les eaux vannes et les eaux ménagères, rejets sur le terrain.	Vente
7130117777-20-071970-01	555 RTE DE NICE	10/08/2010 24/08/2018	Habitation composée d'une maison principale et d'un studio. Les eaux ménagères de la maison principale sont raccordées directement sans prétraitement sur le réseau d'eau pluviale. Les eaux vannes de la maison principale et du studio ainsi que les eaux ménagères du studio sont raccordées sur la fosse toutes eaux puis rejetées dans le réseau d'eaux pluviales. Constat d'odeurs au niveau de la grille d'eau pluviale.	

6.6 Annexe 5 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs absents ou non vérifiables

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072424-02	1 Q CHEMIN DE CLAVARY	10/08/2010	Inaccessible
20-071759-07	330 ROUTE DE GOURDON	06/09/2010	Inaccessible
20-071787-00	275 CHEMIN DE L HUBAC	10/11/2010	Inaccessible
20-071706-00	428 CHEMIN DU PILLON	26/11/2010	Inaccessible en travaux
20-071718-01	482 CHEMIN DU PILON	30/09/2010	Inaccessible
20-072089-02	371 CHEMIN DU BERGIER	03/09/2010	Inaccessible
20-072324-00	203 CHEMIN DES CHENES	14/09/2010	Inaccessible
20-072432-02	33 CHEMIN DE CLAVARY	10/09/2010	Inaccessible
20-071828-01	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	20/09/2010	Absent relancé
20-136709-00	CHEMIN DE L'ADRET	08/09/2010	Absent relancé
20-071800-00	657 CHEMIN DE L HUBAC	29/10/2010	Inaccessible
20*071801-00	657 CHEMIN DE L HUBAC	25/10/2010	Inaccessible
20-181361-00	171 CHEMIN DE LA BOUILLERE	25/10/2010	Inaccessible en travaux
20-071694-00	348 CHEMIN DE VENCE	31/10/2010	Absent relancé
20-072445-03	77 CHEMIN DU QUARANTIER	10/01/2011	Absent relancé

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072849-02	1988 CHEMIN DES COLLES	21/07/2011 21/09/2011	Absent relancé
20-071748-00	84 ROUTE DE GOURDON	03/11/2010	Inaccessible
20-071749-00	84 ROUTE DE GOURDON	03/11/2010	Inaccessible
20-071941-00	875 CHEMIN DE SAINT JEAUME	10/11/2010	Inaccessible
20-071952-00	1159 CHEMIN SAINT JEAUME	08/11/2010	Inaccessible
20-071972-00	601 ROUTE DE NICE	18/11/2010	Inaccessible
20-072113-01	650 ROUTE DU VILLAGE	24/11/2010	Inaccessible
20-071795-00	587 CHEMIN DE L HUBAC	29/11/2010	Absent relancé
20-072425-02	15 CHEMIN DE CLAVARY	05/01/2011	Inaccessible
20-071811-00	840 CHEMIN DE L HUBAC	14/01/2011	Absent relancé
20-138322-04	480 TRAVERSE SAINT JEAUME	12/02/2011	Inaccessible
20-072720-B-00	1ère partie maison - 553 CHEMIN DU RIOU	03/07/2012	Concerne la 2ème partie de la maison qui est habitée par le fils.
20-072755-05	621 CHEMIN DE LA BRAQUE	26/06/2012	Inaccessible
20-160331-00	1252 CHEMIN DES PICHOLINES	05/07/2012	Inaccessible
20-094695-00	446B CHEMIN DES GROULES	16/07/2012	Inaccessible
20-072028-02	2096 RTE DE NICE 330	29/10/2012	Absent au rendez-vous du 03/07/2012 Inaccessible au second
20-071987-01	1035 RTE DE NICE 330	06/07/2012 07/01/2013	Inaccessible au 1er rendez-vous Absent au second
20-071912-01	181 CHEMIN SAINT JEAUME	14/12/2011	Inaccessible

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072666-01	129 CHEMIN NOTRE DAME BRUSQUE	06/07/2012	Inaccessible
20-071933-00	822 CHEMIN SAINT JEAUME	18/06/2012	Deux fosses à localiser et rendre accessible
20-072011-B-01	Maison d'amis - 1684 RTE DE NICE	27/05/2014	Prétraitement et Traitement inconnus et non localisés à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services.
20-096128-00	82 CHEMIN DU CROS	02/06/2014	Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072900-03	536 ROUTE DE VALBONNE PLASCASSIER	10/10/2014	Ancienne maison retraite, actuellement inhabitée. Pas d'eau dans l'habitation pour faire des tests. Prétraitement et traitement inconnus et non localisés à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Destination des eaux de piscine inconnue. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services.
20-072002-00	1525 ROUTE DE NICE	30/01/2015	Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services. Fosse toutes eaux inaccessible. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir.
20-072751-00	514 CHEMIN DE LA BRAGUE	28/04/2011 08/10/2015	Prétraitement et traitement inconnus et non localisés à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services. Destination des eaux de lavage de filtre de la piscine inconnu.
2303223333 20-072751-00	514/1 CHEMIN DE LA BRAGUE	08/10/2015	Prétraitement et traitement inconnus et non localisés à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services. Destination des eaux de lavage de filtre de la piscine inconnu.

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
9914023333 20-071959-02	1354 CHEMIN DE SAINT JEAUME	12/11/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas d'eau le jour du contrôle pour vérifier l'écoulement et le bon fonctionnement de l'installation. Prétraitement non déterminé, fosse toutes eaux à confirmer. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
6685977777 20-072677-A-03	Ancienne habitation - 50 CHEMIN DE BRAMAFAN	01/12/2015	Le diagnostic réalisé concerne l'ancienne maison d'habitation. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Absence de prétraitement et de traitement sur les eaux ménagères. Destination des rejets non déterminée. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées : non déterminé. Rappel : les eaux de lavage de filtre de la piscine ne doivent pas être connectées sur l'installation d'assainissement non collectif. Les eaux de lavage de filtre de la piscine ne doivent pas interférer sur le bon fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif.	
0086977777 20-072362-01	434 CHEMIN DE LA COUALE	17/04/2015	L'habitation est raccordable par pompe de relevage au réseau public d'assainissement collectif et comme le prescrit l'article L1331-1 du Code de la Santé Publique : *" tous les immeubles qui ont accès au réseau disposé pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau…. "* Constat sur l'assainissement non collectif : installation inexistante ou non vérifiable. Prétraitement inaccessible et traitement inconnu et non localisé.	Raccordable
5923017777 20-072283-C-09	PO0L HOUSE - 330/1 Chemin du Moulin	08/08/2016	L'enquête concerne le Pool-house. Fosse toutes eaux inaccessible. Traitement inaccessible. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services.	
8253977777 20-072440-B-02	Habitation principale - 22 CHEMIN DU QUARANTIER	19/09/2016	Prétraitement et Traitement inconnus et non localisés à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services.	
20-071715-00	482 CHEMIN DU PILON	25/11/2010 09/05/2016	Traitement inaccessible. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-071752-01 20-147703-00	165 ROUTE DE GOURDON	08/04/2011 23/02/2016	Deux habitations sont raccordées sur la même installation. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Absence de traitement, rejets prétraités au vallon.	
20-072674-03 B	191 CHEMIN DES PELERINS	17/05/2011 12/04/2016	Le contrôle concerne les eaux du pool house : lave-vaisselle, douche, lavabo et toilettes. Prétraitement et traitement inconnus et non localisés à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services.	
1097877777	203/3 CHEMIN DES CHENES	30/06/2016	L'habitation est raccordable au réseau public d'assainissement collectif et comme le prescrit l'article L1331-1 du Code de la Santé Publique : *" tous les immeubles qui ont accès au réseau disposé pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau…. "* Constat sur l'assainissement non collectif : installation inexistante - inaccessible non vérifiable. Prétraitement et traitement inconnus et non localisés. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-072514-02	206 CHEMIN PLAN CLERMONT	18/01/2017	Une habitation principale et une maison d'amis sur la même parcelle. Concernant la maison principale : - Séparateur à graisse pour les eaux ménagères, rejets non déterminés. - Pas trouvé la destination des eaux vannes Concernant la maison d'amis : - Séparateur à graisse pour les eaux ménagères à curer, rejets non déterminés. - Pas trouvé la destination des eaux vannes Sur le terrain, présence d'une fosse toutes eaux et d'une tranchée d'épandage avec regard de répartition. Les tests au colorant réalisés n'ont pas permis d'identifier une arrivée d'eau dans la fosse. Soit cette dernière n'est pas raccordée aux habitations, soit présence d'un poste de relevage hors service. Observation : Rechercher et déterminer l'exutoire des rejets d'évacuations des eaux vannes et des eaux ménagères de l'habitation principale et de la maison d'amis et reprendre rendez-vous avec nos services. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-072642-00	100 CHEMIN DU VIGNAL	02/05/2013 01/08/2017	Fosse toutes eaux et préfiltre inaccessibles. Traitement inaccessible. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente

Réf. Client	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
5401155188	1020 CHEMIN DU VIGNAL	02/10/2017	Habitation en ruine non habitée. Prétraitement et traitement inconnus et non localisés à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services.	Vente
5706977777	1 CHEMIN DE LA CAZTTE	02/06/2017	L'habitation est raccordable au réseau public d'assainissement collectif et comme le prescrit l'article L1331-1 du Code de la Santé Publique : *" tous les immeubles qui ont accès au réseau disposé pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau…. "* Constat sur l'assainissement non collectif : Installation inexistante ou non vérifiable. Traitement inconnu et non localisé. Prétraitement inconnu et non localisé.	Raccordable Vente
5730626041-20-072082-00	174 CHEMIN DE LA FOUAN	06/07/2010 12/03/2018	Fosse toutes eaux et préfiltre inaccessible. Traitement inaccessible. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services.	Vente
9019022222	803 CHEMIN DE LA BRAGUE	23/04/2018	Traitement inaccessible. Prétraitement inaccessible. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
3084116666-20-072087-A-00	HABITATION PRINCIPALE - 141 CHEMIN DU BERGIER	23/09/2010 23/04/2018	L'enquête concerne la maison principale. Fosse toutes eaux et préfiltre inaccessibles. Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
8345123333-20-071835-01	VILLA 12 - 216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	30/08/2012 16/04/2015 25/06/2018	Fosse septique et préfiltre inaccessibles et non localisés. Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services.	Vente
1171123333-20-072638-00	1375 CHEMIN DES PICHOLINES	11/03/2011 12/09/2018	Prétraitement et traitement inconnus et non localisés à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Installation inaccessible non vérifiable ou inexistante. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services.	Vente

6.7 Annexe 6 - Liste des clients non contrôlés : clients dits récalcitrants

REF.CLIENT	ADRESSE DE L'INSTALLATION	ADRESSE DU PROPRIETAIRE		
20-071737-02	232 CHEMIN DE L'ADRET	LE MAS DES OLIVIERS	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-071792-01	445 CHEMIN DE L HUBAC	445 CHEMIN DE L HUBAC	06740	CHATEAUNEUF
20-071806-04	708 CHEMIN DE L HUBAC	708 CHEMIN DE L HUBAC	06740	CHATEAUNEUF
20-071955-03	1190 CHEMIN DE SAINT JEAUME	1190 CHEMIN DE SAINT JEAUME	06740	CHATEAUNEUF
20-071986-03	1035 RTE DE NICE 330 A FIN	386 CHEMIN DE SAINT JEAUME	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072036-00	289 CHEMIN DU CHATEAU	66 AVENUE DES BAUMETTES	06000	NICE
20-072008-00	99 CHEMIN DU GIBOUS	CHEMIN DU GIBOUS	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072285-01	371 CHEMIN DU MOULIN	2704 CHEMIN DES VERGERS	06620	LE BAR SUR LOUP
20-072286-02	485 CHEMIN DU MOULIN	20 AVENUE RAPHAEL	75016	PARIS
20-079955-01	329 CHEMIN DU MOULIN	329 CHEMIN DU MOULIN	06740	CHATEAUNEUF
20-072401-01	206 CHEMIN DE SAINT JEAN	206 CHEMIN DE SAINT JEAN	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072419-00	542 CHEMIN DES GROULES	540 CHEMIN DES GROULES	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-094691-00	540 CHEMIN DES GROULES	540 CHEMIN DES GROULES	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072438-02	83 CHEMIN DU HAUT CLERMONT	83 CHEMIN DU HAUT CLERMONT	06740	CHATEAUNEUF
20-072544-00	300 CHE DU PLAN DE CLERMONT	10 AVENUE ALBERT 1ER	06110	LE CANNET
20-072553-00	300 CHE DU PLAN DE CLERMONT	284 CHEMIN DU PLAN DE CLERMONT	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072515-00	690 ROUTE DE GRASSE CD 7	690 ROUTE DE GRASSE CD 7	06740	CHATEAUNEUF
20-072577-01	510 CHEMIN DU PIECHAL	510 CHEMIN DU PIECHAL	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072588-00	642 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	642 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072625-00	1142 CHEMIN DU VIGNAL	1142 CHEMIN DU VIGNAL	06740	CHATEAUNEUF GRASSE

REF.CLIENT	ADRESSE DE L'INSTALLATION	ADRESSE DU PROPRIETAIRE		
20-072640-00	1384 CHEMIN DES PICHOLINES	1384 CHEMIN DES PICHOLINES	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072647-00	1160 CHEMIN DU VIGNAL	1095 CHEMIN DU VIGNAL	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072679-01	50 CHEMIN DE BRAMAFAN	50 CHEMIN DE BRAMAFAN	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072683-05	209 CHEMIN DE BRAMAFAN	5 THE MANSION OTTERSHAW PARK		ROYAUME UNI
20-072695-00	516 CHEMIN DE BRAMAFAN	516 CHEMIN DE BRAMAFAN	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072704-01	1000 CHEMIN DE LA BRAGUE	1000 CHEMIN DE LA BRAGUE	06740	CHATEAUNEUF
20-072742-00	314 CHEMIN DE LA BRAGUE	278 CHEMIN DE LA BRAGUE	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072759-01	840 CHEMIN DE LA BRAGUE	45 RUE CHARLES LAFFITTE	92200	NEUILLY SUR SEINE
20-072792-01	427 CHEMIN DES COLLES	8 KENTON ROAD		ANGLETERRE
20-072793-01	550 CHEMIN DES COLLES	16 AVENUE GENERAL DUBOIS		BELGIQUE
20-072808-02	1125 CHEMIN DES COLLES	1125 CHEMIN DES COLLES	06740	CHATEAUNEUF
20-072853-00	24 CHEMIN DES JASMINS	146 CHEMIN DES JASMINS	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072886-01	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	80 ROUTE DE BOLT	06560	VALBONNE
20-087869-01	338 CHEMIN DE BRAMAFAN	64 FRANKENSTRASSE		ALLEMAGNE
20-136517-00	2069 CHEMIN DES COLLES	842 DOMAINE DE LA VIGNE	59910	BONDUES
20-136834-00	484 RTE VALBONNE PLASCASSIER	484 RTE DE VALBONNE PLASCASSIER	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-138989-00	496 CHEMIN DE BRAMAFAN	214 AVENUE DE LA LIBERTE	06220	VALLAURIS
20-146178-00	801 CHEMIN DE BRAMAFAN	871/2 CH DE BRAMAFAN	06740	CHATEAUNEUF
20-147439-00	301 CHEMIN DES PELERINS	301 CHEMIN DES PELERINS	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-149222-01	1445 CHEMIN DES COLLES	144 CHEMIN DES COLLES	06740	CHATEAUNEUF
20-179590-00	1010 CHEMIN DE BRAMAFAN	1062 ROUTE DE BIOT	06560	VALBONNE
20-181362-00	RTE VALBONNE PLASCASSIER	363 AVENUE DE PIERREFEU	06560	VALBONNE
20-182686-00	786 CHEMIN DES COLLES	43 RTE DE VALBONNE	06130	GRASSE

REF.CLIENT	ADRESSE DE L'INSTALLATION	ADRESSE DU PROPRIETAIRE		
20-072336-02	146 CHEMIN DES COLLINES	146 CHEMIN DES COLLINES	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-156226-01	1691 CHEMIN DES COLLES	1691 CHEMIN DES COLLES	06740	CHATEAUNEUF GRASSE

6.8 Annexe 7 - Avis sur permis de construire / Avis pour contrôle de conception avant réhabilitation

LISTE DES REPONSES AUX PERMIS DE CONSTRUIRE - ANNEE 2018

Adresse de l'installation	Date Avis	Objet		Précisions sur le Contrôle
430 CHEMIN DES JASMINS	05/02/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE	N° 00603816T0001	AVIS FAVORABLE
549 CHEMIN DE SAINT JEAUME	02/03/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE	N° 00603817T0027	AVIS FAVORABLE
166-190 CHEMIN DES PELERINS	09/04/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE	N° 00603818T0004	AVIS DEFAVORABLE
166-190 CHEMIN DES PELERINS	26/04/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE	N° 00603818T0004	AVIS FAVORABLE
80 CHEMIN DU QUARANTIER	26/04/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE	N° 00603817T0021	AVIS FAVORABLE
555 ROUTE DE NICE	19/07/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE	N° 00603818T0009	AVIS DEFAVORABLE
1986 CHEMIN DES COLLES	19/07/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE	N° 00603817T0026	AVIS DEFAVORABLE
142/2 CHEMIN DES JASMIN	20/07/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE	N° 00603896T0026	AVIS FAVORABLE
338/5 CHEMIN DE BRAMAFAN	28/08/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE	DP 00603818T0027	AVIS FAVORABLE
346 CHEMIN DES PICHOLINES	03/09/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE	N° 00603814T0037	AVIS DEFAVORABLE
1400 CHEMIN DES COLLES	28/092018	PERMIS DE CONSTRUIRE	N° 00603818T0010	AVIS FAVORABLE
701 CHEMIN DU CARIGNAN	28/09/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE	N° 00603818T0008	AVIS FAVORABLE
CHEMIN DE PEYLOUBET	08/10/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE	N° 00603816T0023	AVIS FAVORABLE
625 CHEMIN DE SAINT JEAUME	06/11/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE	N° 00603818T0017	AVIS DEFAVORABLE
625 CHEMIN DE SAINT JEAUME	11/11/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE	N° 00603818T0017	AVIS FAVORABLE
1927 ROUTE DE NICE CHATEAUNEUF	06/11/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE	N° 0066811T0011	AVIS FAVORABLE
105 CHEMIN DU RANCH	05/12/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE	N° 00603818T0024	AVIS FAVORABLE
90-3 CHEMIN DE LA ROUGUIERE	05/12/2018	PERMIS DE CONSTRUIRE	N° 00603818T0020	AVIS DEFAVORABLE

LISTE DES REPONSES CONCEPTION AVANT REHABILITATION - ANNEE 2018

Adresse de l'installation	Date Avis	Objet		Précisions sur le Contrôle
1285 CH DES PICHOLINES	26/01/2018	AVIS SUR CONCEPTION AVANT REHABILITATION	3129223333	AVIS FAVORABLE
1478 ROUTE DE NICE	26/01/2018	AVIS SUR CONCEPTION AVANT REHABILITATION		AVIS FAVORABLE
924C CHEMIN DE SAINT JEAUME	29/03/2018	AVIS SUR CONCEPTION AVANT REHABILITATION	0758116666- 20-071945-01	AVIS FAVORABLE
408 ROUTE DE GRASSE	03/04/2018 22/05/2018	AVIS SUR CONCEPTION AVANT REHABILITATION	4853004399	AVIS FAVORABLE
549 CHEMIN DE SAINT JEAUME	19/06/2018	AVIS SUR CONCEPTION AVANT REHABILITATION	0239896264	AVIS FAVORABLE
346 CHEMIN DES PICHOLINES	11/10/2018	AVIS SUR CONCEPTION AVANT REHABILITATION	1597216666 20-155428-00	AVIS DEFAVORABLE
346 CHEMIN DES PICHOLINES	11/10/2018	AVIS SUR CONCEPTION AVANT REHABILITATION	1597216666 20-155428-00	AVIS FAVORABLE
1745 CHEMIN DE LA TREILLE	20/07/2018	AVIS SUR CONCEPTION AVANT REHABILITATION	5873877777	AVIS FAVORABLE
100 CHEMIN DU VIGNAL	20/07/2018	AVIS SUR CONCEPTION AVANT REHABILITATION	1407124614	AVIS DEFAVORABLE
100 CHEMIN DU VIGNAL	13/08/2018	AVIS SUR CONCEPTION AVANT REHABILITATION	1407124614	AVIS FAVORABLE
1418 CHEMIN DE SAINT JEAUME	23/08/2018 16/11/2018	AVIS SUR CONCEPTION AVANT REHABILITATION	2571017777 20-072019-A-00	AVIS FAVORABLE
37 Q CHEMIN DE CLAVARY	03/09/2018	AVIS SUR CONCEPTION AVANT REHABILITATION	7237068522	AVIS FAVORABLE
141 CHEMIN DU BERGIER (MAISON PRINCIPALE)	18/10/2018	AVIS SUR CONCEPTION AVANT REHABILITATION	8692839346	AVIS FAVORABLE
141 CHEMIN DU BERGIER (MAISON D'AMIS)	16/11/2018	AVIS SUR CONCEPTION AVANT REHABILITATION	8692839346	AVIS FAVORABLE
925 ROUTE DE NICE	31/10/2018	AVIS SUR CONCEPTION AVANT REHABILITATION	20-071981-00	AVIS DEFAVORABLE
833 ROUTE DES COLLES	31/10/2018	AVIS SUR CONCEPTION AVANT REHABILITATION	0696123333 084322-A	AVIS DEFAVORABLE
833 ROUTE DES COLLES	05/12/2018	AVIS SUR CONCEPTION AVANT REHABILITATION	0696123333-084322-A	AVIS FAVORABLE

Prêts pour la révolution de la ressource