

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

service de l'assainissement

Rapport annuel du prestataire 2017

CHÂTEAUNEUF-GRASSE ANC



prêts pour la révolution de la ressource



Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Sommaire

1 Synthèse de l'année	5
1.1 Les chiffres clés.....	7
2 Présentation du service	9
2.1 Le contrat	11
2.2 Notre organisation dédiée à votre contrat	12
2.2.1 L'organisation spécifique pour votre contrat	12
2.2.2 La relation clientèle.....	13
3 Qualité du service.....	15
3.1 L'assainissement non collectif.....	16
3.1.1 Indicateurs.....	16
3.1.2 Synthèse des visites effectuées.....	17
3.1.3 Synthèse des avis sur permis de construire et réhabilitations	17
3.1.4 Gestion des courriers.....	18
3.1.5 Bilan sur les prétraitements	18
3.1.6 Bilan sur les traitements.....	19
3.1.7 Bilan sur les préconisations	20
3.1.8 Bilan sur les conformités des installations.....	20
4 Annexes	23
4.1 Annexe 1 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs conformes au 31/12/2017	24
4.2 Annexe 2 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs conformes à surveiller.....	55
4.3 Annexe 3 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs non conformes ..	70
4.4 Annexe 4 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs non conformes présentant un danger	95
4.5 Annexe 5 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs absents ou non vérifiables	96
4.6 Annexe 6 - Liste des clients non contrôlés : clients récalcitrants	104
4.7 Annexe 7 - Avis sur permis de construire / Avis pour contrôle de conception avant réhabilitation	107

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

1 | Synthèse de l'année



Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

1.1 Les chiffres clés



894 installations d'ANC recensées au 31/12/2017 sur la commune de Châteauneuf

829 installations contrôlées au 31/12/2017.



47 usagers n'ont pas été contrôlés car ils n'ont jamais donné suite aux demandes de rendez-vous.

Plusieurs diagnostics peuvent avoir été réalisés pour une même installation.

17 installations ont été contrôlées en périodique.



92,73 %

Taux d'installations contrôlées sur la commune de Châteauneuf au 31/12/2017

(Nombre d'installations contrôlées / nombre d'installations recensées = 829 / 894)

65 %

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif au 31/12/2017

(Nombre d'installations contrôlées conformes ou conformes à surveiller / Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service = 539 / 829)

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

2 | Présentation du service



Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

2.1 Le contrat

Le tableau ci-dessous présente les dates de prise d'effet et d'échéance du contrat :

Le contrat et ses avenants			
Désignation	Date de prise d'effet	Date d'échéance	Objet
Contrat	01/01/2014	31/12/2020	Affermage

2.2 Notre organisation dédiée à votre contrat

• L'AGENCE CÔTE D'AZUR

L'Agence Côte d'Azur, basée à Mougins, est l'unité de base de l'organisation de notre société. Il s'agit d'une unité opérationnelle, qui bénéficie de l'appui des services fonctionnels de l'entreprise et des agents présents localement pour l'exploitation.

Cette organisation permet à chaque contrat, quelle que soit sa taille, de bénéficier à tout moment des compétences et services attachés aux différents échelons de l'organisation (expertise technique, laboratoire, équipes d'intervention, services d'astreinte, etc.) ainsi que des moyens financiers et juridiques nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'Agence.



• NOTRE SERVICE ENQUÊTES ET CONFORMITÉS

Le service Enquêtes & conformités est rattaché à l'Agence Côte d'Azur.

Ce service est spécialisé dans la réalisation des enquêtes de conformité des branchements et réseaux d'assainissement. Les agents du service ont reçu une formation spécifique à l'assainissement non collectif et sont tous équipés de l'outillage nécessaire à la bonne réalisation de ces enquêtes (cane, appareil photo, tablette PC, etc.).



Notre cellule administrative intervient pour la planification des enquêtes afin d'optimiser les journées et déplacements des agents. Ce service gère également l'ensemble des courriers envoyés aux clients pour les prises de rendez-vous ainsi que la réalisation et l'envoi des rapports de contrôles.



2.2.1 L'organisation spécifique pour votre contrat

Nous disposons d'un service intégré de gestion Assainissement Non Collectif qui nous permet de vous fournir :

- **Une organisation performante des contrôles grâce à un progiciel permettant :**
 - D'enregistrer les données des contrôles directement sur le terrain,
 - D'éditer des rapports pour les usagers,
 - D'élaborer des synthèses et des cartes thématiques pour la collectivité,
 - D'élaborer et d'optimiser les tournées de contrôles.
- **Une assistance en communication regroupant :**
 - L'élaboration de documents à destination des usagers,

- La mise à disposition du Centre de Relation Clientèle SUEZ,
- Un soutien pour des réunions publiques.
- **Les services de notre cellule clientèle pour l'établissement des factures.**

2.2.2 La relation clientèle

- **L'ACCUEIL PHYSIQUE DES CLIENTS**



Le lieu et les horaires d'accueil pour tout usager du service sont les suivants :

Agence SUEZ Côte d'Azur
836 Avenue de la Plaine
06250 MOUGINS
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

3 | Qualité du service



3.1 L'assainissement non collectif

Toutes les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau de collecte des eaux usées (égouts) doivent être équipées d'une installation autonome dite "assainissement non collectif" pour traiter individuellement leurs eaux usées domestiques.



3.1.1 Indicateurs

Le tableau ci-dessous présente le taux de conformité des installations d'assainissement non collectif de votre commune ainsi que l'indice de mise en œuvre de l'ANC :

Assainissement Non Collectif	
	2017
Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (note de 0 à 140)	100
Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif contrôlés (%)	65

3.1.2 Synthèse des visites effectuées

	Nombre de visites réalisées en 2017	Situation consolidée au 31/12/2017 depuis le début du contrat	%	Situation au 31/12/2016 depuis le début du contrat
Visite non réalisée – client en travaux	0	12	1 %	12
Visite non réalisée – client raccordé au réseau EU	0	67	5 %	67
Visite non réalisée – Inaccessible	0	62	5 %	62
Visite non réalisée – terrain nu	0	11	1 %	11
Visite non réalisée – client absent	0	55	4 %	55
Visite non réalisée – contrôle ne relevant pas de la compétence de SUEZ dans le cadre du présent contrat (ex : client implanté sur une autre commune)	0	3	0 %	3
Visite réalisée dans le cadre du contrôle de conception	0	27	2 %	27
Visite réalisée dans le cadre du contrôle de l'existant	40	915	73 %	875
Visite réalisée dans le cadre du contrôle de l'existant => client raccordable	2	24	2 %	22
Visite réalisée dans le cadre du contrôle de réalisation	16	30	2 %	14
Visite réalisée dans le cadre du contrôle périodique	5	54	4 %	49
TOTAL	63	1 260	100 %	1 197

> **NOTA** > Plusieurs clients peuvent être raccordés sur un même dispositif d'assainissement non collectif ou au contraire un client peut avoir plusieurs dispositifs. Ainsi, certaines installations ont pu être contrôlées plusieurs fois au cours de l'année.

3.1.3 Synthèse des avis sur permis de construire et réhabilitations

	Nombre d'avis émis en 2017	Situation consolidée au 31/12/2017 depuis le début du contrat	Situation consolidée au 31/12/2016 depuis le début du contrat
Avis favorable	24	104	80
Avis favorable avec réserves	0	46	46
Avis défavorable	4	12	8
TOTAL	28	162	134

> **NOTA** > Il peut y avoir plusieurs instructions pour un même permis de construire.

3.1.4 Gestion des courriers

	Nombre au 31/12/2017	Situation consolidée au 31/12/2017	Nombre d'envois au 31/12/2016 depuis le début du contrat
Envoi d'un premier courrier	0	901	901
Envoi d'une lettre de relance après le premier courrier	0	680	680
Envoi d'une lettre pour réalisation du contrôle périodique	0	166	166
TOTAL	0	1 747	1 747

> **NOTA** > Selon le souhait de la mairie de Châteauneuf, seuls sont relancés en contrôle périodique les clients avec installations ANC « non conformes », ou « non conformes avec danger » et « les absents non vérifiables ».

3.1.5 Bilan sur les prétraitements


Les eaux usées collectées contiennent des particules solides et des graisses qu'il faut éliminer afin de ne pas perturber le traitement intérieur : C'est le rôle du prétraitement.

Ce prétraitement est en général réalisé dans une fosse, appelée fosse toutes eaux (ou parfois fosse septique toutes eaux), qui recueille donc toutes les eaux usées collectées.



Le tableau ci-dessous présente le bilan au 31/12/2017 des types de prétraitements identifiés sur votre commune :

Types de prétraitements	Bilan au 31/12/2017
Fosse septique	273
Fosse toutes eaux	483
Fosse étanche	1
Microstation	9
Séparateur à graisses	412
Préfiltre	336
TOTAL	1 514




3.1.6 Bilan sur les traitements

En sortie de la fosse, l'eau est débarrassée des éléments solides, mais elle est cependant encore fortement polluée : elle doit être traitée.

L'élimination de la pollution est alors obtenue par infiltration des eaux dans le sol ou dans un massif de sable grâce à l'action des micro-organismes qui y sont naturellement présents.

Le tableau ci-dessous présente le bilan au 31/12/2017 des types de traitements identifiés sur votre commune :

Types de traitements	Bilan au 31/12/2017
Tranchées d'épandage	529
Lit d'épandage - filtrant	26
Filtre compact	21
Autre traitement	23
Pattes d'araignée	6
TOTAL	605



3.1.7 Bilan sur les préconisations

Les préconisations sont établies selon 4 critères :

- **Amélioration** : rendre accessible un ouvrage et/ou une installation, localiser la filière et/ou un ouvrage, étancher une fosse fissurée et/ou un ouvrage,
- **Création** : dans le cas d'absence d'ouvrage et/ou d'installation,
- **Entretien** : curer ou vidanger une fosse, réparer un ouvrage défectueux,
- **Réhabilitation** : renouveler un ouvrage et/ou une installation non conforme.

Le tableau suivant synthétise les sujets des différentes préconisations faites par SUEZ aux usagers et consolidés au 31/12/2017 depuis le début du contrat :

	Amélioration	Création	Entretien	Réhabilitation
Autre prétraitement	1		1	
Regard de bouclage	4	19	1	
Fosse toutes eaux	76	6	63	3
Fosse étanche	1			
Séparateur à graisses	49	48	23	8
Microstation			1	
Non renseigné		1	1	1
Pattes d'araignées ou d'oies	3			
Préfiltre	30	2	6	2
Regard de collecte	15		12	2
Regard de contrôle	6			
Traitement	156	137		
Regard de répartition	18	14	5	
Lit filtrant non drainé à flux vertical	2			
Fosse septique	54	1	38	2
Tertre d'infiltration	1			
Tranchées d'épandage	227	1	10	2
Ventilation primaire	2	5		
Ventilation secondaire	74	121	11	13
TOTAL	719	355	172	33

3.1.8 Bilan sur les conformités des installations

L'évaluation des installations individuelles est réalisée selon les exigences de l'arrêté du 27 avril 2012, précisant les modalités de contrôle des installations d'assainissement non collectif :

INSTALLATION CONFORME

INSTALLATION CONFORME A SURVEILLER

INSTALLATION NON CONFORME

INSTALLATION NON CONFORME DANGER OU RISQUE

ABSENCE D'INSTALLATION OU INSTALLATION NON VERIFIABLE


Au 31/12/2017 :



- **65%** des installations contrôlées ont été diagnostiquées conformes ou conformes à surveiller, et
- **35%** des installations contrôlées ont été diagnostiquées non conformes ou non vérifiables.

Le tableau ci-dessous récapitule l'état des conformités des installations diagnostiquées, au 31/12/2017 :

Bilan	Dispositifs conformes		Dispositifs conformes à surveiller		Dispositifs non conformes		Dispositifs non conformes danger ou risque		Absence d'installation ou installations non vérifiables		TOTAL
	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
Année 2017	35	56 %	2	3 %	22	35 %	0	0 %	4	6 %	63
Situation consolidée au 31/12/2017	362	44 %	177	21 %	227	27 %	8	1 %	55	7 %	829



> **NOTA** > Au 31/12/2017 et depuis le début du contrat :

- 829 conformités ont été établies
- 986 contrôles ont été réalisés, dont 17 installations contrôlées en périodique.

Envoyé en préfecture le 05/07/2018


Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

4 | Annexes



4.1 Annexe 1 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs conformes au 31/12/2017

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072014-A00	Monsieur	SEGUIN CLAUDE	1796 RTE DE NICE	14/01/2010	Concernes la maison de monsieur SEGUIN. Le bac à graisse est à environ 25 mètres de la maison, cependant monsieur Seguin nous dit qu'il n'a jamais de problème de colmatage.
20-072082-00	Madame	FESTRE VVE	174 CHEMIN DE LA FOUAN	06/07/2010	Sans nuisance apparente.
20-072340-00	Monsieur	MONIER Gilbert	193 bis chemin des Collines	06/07/2010	Sans nuisance apparente.
20-104719-00	Madame	GONTIER ET MR VOGEL	195 CHEMIN DES COLLINES	21/07/2010	
20-072539-04	Monsieur	ROUX ALAIN	144 CHE DU PLAN DE CLERMONT	10/08/2010	Sans nuisance apparente Fosse remplie a la moitié
20-071840-00	Madame	AUCHERE SOLANGE	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	10/08/2010	Pas de nuisance constatée
20-071970-01	Monsieur	LEBLANC YANNICK	555 RTE DE NICE 330 A FIN	10/08/2010	Sans nuisance apparente
20-072092-00	Monsieur	VIRAT JACQUES	541 CHEMIN DU BERGIER	11/08/2010	
20-159885-00	Monsieur	PIC PIERRE	203 CHEMIN DES CHENES	11/08/2010	
20-071699-00	Monsieur	CHALLOT EUGENE	192 CHEMIN DU PILON	11/08/2010	Sans nuisance constatée.
20-174499-00	M et Mme	ALDON JEAN CLAUDE	90 CHEMIN DE LA ROUGUIERE	11/08/2010	Pas de nuisance constatée

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-179377-00	M et Mme	LEPOIVRE	343 CHEMIN DU CHATEAU	11/08/2010	Sans nuisance constatée.
20-071808-00	Monsieur	LE GUERN ALAIN	820 CHEMIN DE L HUBAC	12/08/2010	
20-072431-00	Madame	MONNOT GEORGES	33 CHEMIN DE CLAVARY	12/08/2010	
20-141572-01	Monsieur	RENARD MICHEL	645 CHEMIN DE SAINT JEAUME	12/08/2010	
20-072098-01	M et Mme	POLLET BRUNO	553 CHEMIN DU BERGIER	12/08/2010	
20-089128-00	Monsieur	LECOQ JACQUES	553 CHEMIN DU BERGIER	13/08/2010	
20-150922-00	Madame	WILLIAMS DAIRINE	1927 RTE DE NICE 330 A FIN	14/08/2010	Sans nuisance apparente
20-071983-00	Monsieur	FERNANDES JOSE	955 RTE DE NICE 330 A FIN	16/08/2010	Sans nuisance apparente
20-148956-00	M et Mme	LEMAITRE DOMINIQUE	CHEMIN DE SAINT JEAUME	17/08/2010	Sans nuisance apparente
20-071814-01	Monsieur	ROSE ANDRE	914 CHEMIN DE L HUBAC	17/08/2010	Absence de ventilation secondaire Sans nuisance apparente
20-072325-01	Monsieur	CHASTEAUD BERNARD	203 CHEMIN DES CHENES	18/08/2010	Sans nuisance apparente
20-071711-00	Monsieur	PEREZ JEAN	482 CHEMIN DU PILON	18/08/2010	Sans nuisance apparente
20-148973-00	Monsieur	FRANQUET ERIC	984 CHEMIN DE L HUBAC	19/08/2010	Sans nuisance apparente
20-072402-01	Monsieur	MIR JUSNOT MICHEL	255 CHEMIN DE SAINT JEAN	19/08/2010	Sans nuisance apparente

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072087-00	Madame	SCHIRMANN MONIQUE	141 CHEMIN DU BERGIER	23/08/2010	Pas de nuisance constatée
20-098302-00	Monsieur	LESEIGNEUR JEAN MARC	284 CHE DU PLAN DE CLERMONT	24/08/2010	Sans nuisance apparente
20-090949-00	Madame	GIBART MARIE THERESE	284 CHE DU PLAN DE CLERMONT	24/08/2010	Sans nuisance apparente
20-092234-01	Madame	HIBBITT MARY ELIZABETH	47 CHEMIN DU QUARANTIER	26/08/2010	Pas de nuisance constatée
20-103063-01	Monsieur	BENATAR	284 CHE DU PLAN DE CLERMONT	26/08/2010	Pas de nuisance constatée
20-071837-00	Monsieur	MAFFET CHARLES DENIS	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	27/08/2010	Pas de nuisance constatée
20-072287-00	Monsieur	RAJNER ADAM	510 CHEMIN DU MOULIN	30/08/2010	Pas de nuisance constatée
20-072446-00	Monsieur	DUTRUGE JEAN	177 CHEMIN DU QUARANTIER	08/09/2010	Pas de nuisance constatée. Ventilation secondaire non repérée. Regard de répartition supposé avec un seul drain. Pas de regard de bouclage.
20-072450-02	Monsieur	ROQUIGNY MICHEL	314 CHEMIN DU QUARANTIER	20/09/2010	Pas de nuisance constatée.
20-073750-01	Monsieur	VILLAMAUX JACQUES	146 CHE DU PLAN DE CLERMONT	21/09/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071944-00	Madame	TOUBOUL MARIE JOSEPHINE	924 CHEMIN DE SAINT JEAUME	21/09/2010	Sans nuisance apparente.
20-071925-01	Monsieur	DE SMEDT RAYMOND	538 CHEMIN DE SAINT JEAUME	22/09/2010	Sans nuisance apparente.
20-072799-01	Madame	SCHULZE SMIDT BRIGITTE	883 CHEMIN DES COLLES	27/09/2010	Aucune nuisance constatée.
20-138323-00	Monsieur	FORNERO REMY	480 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	29/09/2010	Sans nuisance apparente. Présence d'un décolloïdeur.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
 Reçu en préfecture le 05/07/2018
 Affiché le 
 ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071913-01	Monsieur	BEZARD	200 CHEMIN DE SAINT JEAUME	29/09/2010	Sans nuisance apparente.
20-095556-02	Monsieur	JOHANSSON THOMAS	635 CHEMIN DU MOULIN	30/09/2010	Pas de nuisance constatée.
20-141519-00	Monsieur	CARRETERO PHILIPPE	173 CHEMIN DE LA BOUILLERE	30/09/2010	Aucune nuisance constatée, filière récente.
20-108093-00	Madame	VEILLAS-FORNERO MARIELLE	480 tr SAINT JEAUME	06/10/2010	Présence d'un décolloïdeur. Sans nuisance apparente.
20-071763-00	Monsieur	GUILLOIN HENRI	530 ROUTE DE GOURDON	08/10/2010	
20-104706-00	Monsieur	MARGAILLAN ERIC	340 CHEMIN DU QUARANTIER	18/10/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072517-00	M et Mme	CABINET GERUD VAL DE CUBERTE	236 CHE DU PLAN DE CLERMONT	20/10/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072439 A-00	Messieurs	FLOYD ROBERT	115 CHEMIN DU HAUT CLERMONT	21/10/2010	Aucune nuisance constatée. Concerne la maison principale.
20-072439 B-00	Messieurs	FLOYD ROBERT	115 CHEMIN DU HAUT CLERMONT	22/10/2010	Aucune nuisance constatée. Concerne la maison du gardien.
20-071838-00	Madame	GRAILLET CLAUDE	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	25/10/2010	Sans nuisance apparente.
20-071731-00	Monsieur	HOULBREQUE RENE	92 CHEMIN DE L'ADRET	25/10/2010	Sans nuisance apparente.
20-071819-00	Monsieur	MARCIANO VINCENT	1466 CHEMIN DE L HUBAC	03/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072080-00	Monsieur	POLIDORI CHARLES	140 CHEMIN DE LA FOUAN	03/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071818-00	Monsieur	MARCIANO VITTORIO	1466 CHEMIN DE L HUBAC	03/11/2010	Aucune nuisance constatée.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072416-03	Monsieur MAUGENDRE ERIC	268 CHEMIN DES GROULES	03/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072022-00	Madame LAUTIER MONIQUE	1927 RTE DE NICE 330 A FIN	03/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-071975-00	Monsieur SERANTONI ALAIN	700 RTE DE NICE 330 A FIN	04/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071799-00	Madame BORSOTTO CLAUDINE	657 CHEMIN DE L HUBAC	04/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071797-00	Monsieur SALADINO DOMINIQUE	650 CHEMIN DE L HUBAC	05/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-100356-01	Madame GUILPIN CHRISTINE MARIE	774 CHEMIN DE SAINT JEAUME	05/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072449-00	Monsieur ETIENNE CLAUDE JEAN	314 CHEMIN DU QUARANTIER	05/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072417-00	Madame TOURNAIRE MONIQUE	287 CHEMIN DES GROULES	05/11/2010	Sans nuisance apparente. Fosse pleine aux deux tiers.
20-072380-00	Monsieur FRAISSE RENE	1078 CH DE LA TREILLE 285A1484	09/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-136757-00	Madame FRAISSE ISABELLE	1060 CH DE LA TREILLE 285A1484	09/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-072364-00	Monsieur DEL MARMOL BENOIT	482 CHEMIN DE LA COUALE	09/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072405-00	Monsieur GIOLITO SERGE	300 CHEMIN DE SAINT JEAN	09/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-071816-02	Monsieur VARGAS STEEVE	984 CHEMIN DE L HUBAC	10/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-139241-02	Monsieur LEROUX	CHEMIN DE SAINT JEAUME	10/11/2010	Aucune nuisance constatée.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072292-00	Madame	ASENCIO CORINNE	131 CHEMIN DE BELLEVUE	10/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072271-00	Madame	LLOPIS THEODOMIRA	7 CHEMIN DE LA CAZETTE	10/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-155238-00	Monsieur	KEMPF PETER	1739 CH DE LA TREILLE 1745 FIN	10/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072023-00	Monsieur	ROUAN JEAN MARIE	2024 RTE DE NICE 330 A FIN	17/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-071829-00	Madame	ALMAIRAC CHARLOTTE	237 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	17/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-071830-02	Monsieur	SOLA ENRICO	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	17/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-147553-00	Messieurs	SWEET REVENGE LIMITED	510 CHEMIN DU MOULIN	18/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-090228-01	M et Mme	VERCHERE JEAN MARCEL	207 CHEMIN DU BERGIER	18/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-071950-03	Monsieur	DESCHAMPS M.	1159 CHEMIN DE SAINT JEAUME	19/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071980-00	Monsieur	ROTH DANIEL	895 RTE DE NICE 330 A FIN	19/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072421-00	Madame	PESCE MARIE LOUISE	446 CHEMIN DES GROULES	19/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071720-01	Monsieur	GROSS PIERRE	482 CHEMIN DU PILON	23/11/2010	Aucune nuisance constatée. Attention au bac à graisse qui est un peu trop éloigné de la maison, pour un bon fonctionnement il est préconisé de l'installer au maximum à 2 mètres de la maison.
20-072384-00	Monsieur	BODRANT PHILIPPE	1078 CH DE LA TREILLE	24/11/2010	Sans nuisance constatée.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-180520-00	Monsieur	TOUBOUL	1045 CHEMIN DE SAINT JEAUME	24/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071815-00	Monsieur	DION JACQUES	984 CHEMIN DE L HUBAC	25/11/2010	Le bac a graisse est un peu éloigné de la maison. Afin d'éviter le risque de colmatage des tuyaux un bac à graisse s'installe au maximum à 2 mètres de la maison.
20-071836-00	Monsieur	POURCEL CHRISTIAN	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	26/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-175475-01	M et Mme	PARMIGIANI/FIEDLER	549 CHEMIN DE SAINT JEAUME	01/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071789-00	Monsieur	PAPPALO ROSARIO	275 CHEMIN DE L HUBAC	06/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071709-00	Monsieur	BRACCO ARMAND	462 CHEMIN DU PILON	08/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-180848-00	M et Mme	PAPPALO DIEGO	275 CHEMIN DE L HUBAC	08/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072407-01	Monsieur	CREUSOT OLIVIER	86 CHEMIN DES CONFRERIES	08/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-139005-00	Monsieur	BUSSOTI PAUL	207 CHEMIN DU BERGIER	09/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071710-01	Monsieur	LESIEUR JAMES	482 CHEMIN DU PILON	09/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071939-A01	M et Mme	DE CHAMBRUN J.F.	870 CHEMIN DE SAINT JEAUME	09/12/2010	Concerne la 1ere fosse. Aucune nuisance constatée.
20-071712-00	Monsieur	ROLANDO JOSEPH	482 CHEMIN DU PILON	10/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071953-00	Monsieur	BLONDET JM	1069 CHEMIN DE SAINT JEAUME	16/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-180915-00	Madame	PASTERNAK SANDRA	171 CHEMIN DE LA BOUILLERE	16/12/2010	Filière A N C neuve. Aucune nuisance constatée.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-055997-01	Madame	HUGUES MARIE JEANNE	209 CHEMIN DE LA BOUILLERE	16/12/2010	Passage de véhicules sur la tranchée d'épandage.
20-182084-00	Madame	GRAIL DENISE	185 CHEMIN DE L ADRET	20/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071963-00	Madame	LEOUFFRE MARIE- CLAUDE	403 RTE DE NICE 330 A FIN	03/01/2011	Sans nuisance apparente.
20-071961-00	Monsieur	MERTILLO PHILIPPE	19 CHEMIN DE BARNARAC	04/01/2011	Sans nuisance apparente.
20-103073-00	Monsieur	SPAPPERI ALEXANDRE	1981 CHEMIN DES COLLES	07/01/2011	Sans nuisances constatées.
20-071834-01	Monsieur	FACETTI SERGIO	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	11/01/2011	Aucune nuisance constatée.
20-072877-01	Monsieur	PELLEGRIN GERMAIN	227 RTE VALBONNE PLASCASSIER	11/01/2011	Fosse EPARCO neuve. Sans nuisance apparente constatée.
20-072323-04	M et Mme	LEVRATO ROLLAND	203 CHEMIN DES CHENES	12/01/2011	Aucune nuisance constatée. Le client va se raccorder aux EU courant de cette année.
20-135181-00	Monsieur	BRUN JEAN-CLAUDE	405 CHEMIN DE L'ADRET	13/01/2011	Aucune nuisance constatée.
20-138924-00	Madame	ELSTUB GENNIFER	639 CHEMIN DES GROULES	25/01/2011	Sans nuisance apparente
20-072016-02	Monsieur	DUCROS FREDERIC	1796 RTE DE NICE 330 A FIN	28/01/2011	Sans nuisance apparente
20-072394-01	M et Mme	DONALDSON ANDREW	1 CHEMIN DE SAINT JEAN	02/02/2011	Filière complète, aucune nuisance constatée.
20-071906-00	Monsieur	GERARD IVAN	435 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	02/02/2011	Aucune nuisance constatée.
20-071734-02	Madame	FROST DEBORAH	70 CHEMIN DES BOUSCARLES	07/02/2011	La fosse est à plus de dix mètres de la maison, c'est pourquoi il est conseillé d'installer un bac à graisse. Cependant Madame FROST nous dit qu'il n'y a jamais eu de problème de

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
				colmatage des tuyaux. L'épandage se fait sur une zone de passage de véhicule.	
20-072807-A02	M et Mme	KOOMAN WALTER	1100 CHEMIN DES COLLES	10/02/2011	Sans nuisance apparente concerne la maison principale.
20-071974-02	Monsieur	BARDAUX LUDOVIC	700 RTE DE NICE 330 A FIN	10/02/2011	Aucune nuisance constatée.
20-072807-B02	M et Mme	KOOMAN WALTER	110 CH DES COLLES	15/02/2011	Absence de nuisance apparente Maison d'amis
20-071904-01	Monsieur	BURDUJA MARINEL	315 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	17/02/2011	Aucune nuisance constatée.
20-094860-00	Monsieur	LANNELUC GERARD	CHEMIN DES GROULES	03/03/2011	Aucune nuisance constatée. La surverse est bouchée.
20-174498-00	Madame	COQUATRIX DENISE	1945 CHEMIN DES PELERINS	10/03/2011	La vidange de la piscine s'effectue par un drain sur le terrain.
20-141620-00	M et Mme	BEDIER DUBUISSON	540 CHEMIN DU RIOU	16/03/2011	Aucune nuisance constatée.
20-160608-00	Madame	KILEDJIAN VALERIE	1945 CHEMIN DES COLLES	17/03/2011	Aucune nuisance constatée.
20-072778-00	Madame	LACARIN MARIE G	237 CHEMIN DES COLLES	17/03/2011	Aucune nuisance constatée. Habitation raccordable au réseau public d'assainissement par voie privée.
20-072289-01	Messieurs	LE MOULIN - MR WYLER DANI	632 CHEMIN DU MOULIN	18/03/2011	Attention faire un contrôle de l'étanchéité des regards afin d'éviter toute infiltration d'eaux pluviales dans la fosse. Les eaux de lavage du filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072479-01	M et Mme	MAC LEOD JOETTA	258 ROUTE DE GRASSE CD 7	23/03/2011	Sans nuisance apparente. Client raccordable gravitairement au réseau public d'assainissement.
20-106922-00	Monsieur	NIDECKER PIERRE	JEAN 192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	23/03/2011	Sans nuisance apparente.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-107478-01	M et Mme	PERT JOHN	897 ROUTE DE GRASSE CD 7	23/03/2011	Sans nuisance apparente.
20-148146-00	Monsieur	SOLAL ERIC	564 RTE VALBONNE PLASCASSIER	23/03/2011	Sans nuisance apparente.
20-072920-03	M et Mme	WALKER ADRIAN	142 CHEMIN DES COLLES DU RIOU	29/03/2011	Présence de racines dans la fosse. Les eaux de lavage du filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-157577-00	Madame	POLIDORI BLANCHE	1691 CHEMIN DES COLLES	30/03/2011	Installation neuve.
20-072575-B-00	Monsieur	GARAVAGNO ANDRE	Maison du gardien - 291 CHEMIN DU PIECHAL	30/03/2011	Sans nuisance apparente. Ventilation secondaire à créer. Concerne la maison du gardien.
20-103816-05	Monsieur	GRAGLIA Maurice	Locataire M.Bellamy - 164 CHEMIN DES PICHOLINES	05/04/2011	Pas de nuisance apparente. Fosse à vidanger.
9036415555 20-140924-00	Monsieur	PIGNATTA MARC	871 CHEMIN DE BRAMAFAN	08/04/2011 2309/2016	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un drains sur le terrain.
20-140914-00	Madame	PEREZ LAURENCE	780 CHEMIN DE BRAMAFAN	08/04/2011	Il est conseillé d'installer le séparateur à graisse à moins de deux mètres de l'habitation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans l'étang qui est sur le terrain.
20-072866-04	M et Mme	MC KEE COLIN ET NATHALIE	447 CHEMIN DES JASMINES	11/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072857-00	Madame	NICOD DORA ELENA	223 CHEMIN DES JASMINES	11/04/2011	Pas de nuisance apparente.
7806123333 20-072915-01	M et Mme	SOULET FRANCOIS	940 RTE VALBONNE PLASCASSIER	11/04/2011 21/10/2016 05/12/2016	Pas de nuisance apparente. Regard de collecte des eaux de la salle de bain ovalisé en partie haute. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072902-05	M et Mme	PAYET FREDERIC	604 RTE VALBONNE PLASCASSIER	12/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072766-00	Monsieur	MASSON CLAUDE JEAN	952 CHEMIN DE LA BRAGUE	12/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-159208-01	Monsieur	WOLFF SEBASTIEN	156 CHEMIN DE LA BRAGUE	14/04/2011	Pas de nuisance apparente. L'autre type de prétraitement recensé est un décolloïdeur.
20-147310-00	M et Mme	DEJANTE FRANCOIS LAURENCE	1458 CHEMIN DES COLLES	14/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072787-00	M et Mme	MOLINENGO J ROGER	361 CHEMIN DES COLLES	15/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072794-04	Monsieur	RIBEYRON	552 CHEMIN DES COLLES	15/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072871-00	Monsieur	GENNARDI STEPHANE	126 RTE VALBONNE PLASCASSIER	15/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072913-00	Monsieur	BOCCARON FRANCIS	896 RTE VALBONNE PLASCASSIER	15/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-147119-00	Monsieur	TOSELLO JEAN PIERRE	1445 CHEMIN DES COLLES	15/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072712-00	Monsieur	PASTOR BERNARD	340 CHEMIN DU RIOU	18/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072667-00	Monsieur	EGLENNE JEAN- PIERRE	200 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	18/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-160609-00	M et Mme	KILEDJIAN ARMEN	1943 CHEMIN DES COLLES	19/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072590-00	Monsieur	BOTTERO GERARD	642 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	20/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-180253-00	M et Mme	MEISTRO CHRISTOPHE	1252 CHEMIN DES PICHOLINES	20/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072860-00	Monsieur	VASSALO MARCEL	270 CHEMIN DES JASMINES	20/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072570-00	Madame	GOBBI JOSEPHINE	135 CHEMIN DU PIECHAL	21/04/2011	Pas de nuisance apparente.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072573-02	Monsieur	GOBBI CHRISTIAN	215 CHEMIN DU PIECHAL	21/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-094692-00	Monsieur	GOBBI ALAIN	CHEMIN DU PIECHAL	21/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072623-02	Monsieur	DELCOMBEL FRANCOIS	814 CHEMIN DES PICHOLINES	21/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072889-00	Monsieur	LANNIEE JEAN	257 RTE VALBONNE PLASCASSIER	21/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-150045-00	Monsieur	GARNERONE RAYMOND	1384 CHEMIN DES PICHOLINES	22/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-098115-01	M et Mme	FINOT PATRICE	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	22/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-137213-00	Monsieur	PIO DOMINIQUE	530 CHEMIN DU RIOU	26/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain par infiltration.
20-157568-01	Monsieur	SANDER ARNAULD	RTE VALBONNE PLASCASSIER	27/04/2011	Installation neuve.
8616016666 20-072698-00	Madame	ALEX KATERINE	630 CHEMIN DE BRAMAFAN	28/04/2011 18/01/2016	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Intervention d'une société spécialisée pour les eaux de lavage de filtre et de vidange de la piscine.
20-154046-00	Monsieur	GABINSKI AYMERIC	767 CHEMIN DE BRAMAFAN	29/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un bac récupérateur.
20-072596-01	Monsieur	REVINCI GUY HENRI	766 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	29/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-139006-00	Monsieur	COSTA CHRISTIAN	1445 CHEMIN DES COLLES	29/04/2011	Pas de nuisance apparente.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072717-00	M et Mme	BLAIVE PERROTIN BRUNO	474 CHEMIN DU RIOU	03/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-138285-01	M et Mme	SAUZE ROBERT	278 CHEMIN DE LA BRAGUE	03/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-137647-00	Monsieur	CAMPELLO JEAN PIERRE	626 CHEMIN DU RANCH	03/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-136524-00	M et Mme	TAYLOR IAN	1333 CHEMIN DU VIGNAL	05/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072699-00	Monsieur	ROUX JEAN-PIERRE	630 CHEMIN DE BRAMAFAN	05/05/2011	
20-072797-00	Monsieur	GARDET MICHEL	782 CHEMIN DES COLLES	09/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-158282-00	Monsieur	JAUFFRED SEBASTIEN	820 CHEMIN DES COLLES	09/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072795-00	Monsieur	RICORD GEORGES	730 CHEMIN DES COLLES	10/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
5503123333 20-072899-02	Monsieur	GAINIER GERARD	484 RTE VALBONNE PLASCASSIER	11/05/2011 23/03/2016	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072641-00	Monsieur	GARNERONE GILBERT	1384 CHEMIN DES PICHOLINES	11/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-154550-00	Monsieur	SCHERER RENATO	803 CHEMIN DE LA BRAGUE	12/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un bac récupérateur.
20-178630-02	M et Mme	MC ANDREWS CHRISTOPHER	447 CHEMIN DES JASMINS	12/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-178631-00	Monsieur	GIRAUD ALAIN	447 CHEMIN DES JASMINS	12/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072465-00	Monsieur	DURAND JACQUES	258 ROUTE DE GRASSE CD 7	13/05/2011	Pas de nuisance apparente.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072884-01	Messieurs	LEYGUES ALAIN	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	13/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-156386-00	Monsieur	CAPANNA CHRISTOPHE	270 CHEMIN DES JASMIN	13/05/2011	Pas de nuisance apparente. Le système de traitement est un filtre à sable septodiffuseur. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-107233-00	Monsieur	BROUX PHILIPPE	270 CHEMIN DES JASMIN	16/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072543-00	Monsieur	LEJEUNE GILBERT	148 CHE DU PLAN DE CLERMONT	16/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072595-01	Monsieur	HAYWARD WILLIAM	766 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	17/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072606-A-00	Madame	BOURSIER- MOUGENOT GHISLAI	Habitation principale - 1992 CHEMIN DES PELERINS	18/05/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un puisard distinct de l'assainissement.
20-152046-01	M et Mme	SCHMITT THOMAS	CHEMIN DU CARIGNAN	18/05/2011	Pas de nuisance apparente. L'autre type de prétraitement est un décolloïdeur.
20-072587-02	Madame	VERRON/ MR ALLEN	642 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	19/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-177237-00	M et Mme	GALEY MAURICE NADINE	447 CHEMIN DES JASMIN	20/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-086858-00	Monsieur	PIOVESANA FRANCOIS JEAN-	447 CHEMIN DES JASMIN	20/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072680-A-00	Monsieur	COLIBERT MAURICE	Partie avant maison - 101 CHEMIN DE BRAMAFAN	20/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072680-B-00	Messieurs	COLIBERT MAURICE	Partie arrière maison - 101 CHEMIN DE BRAMAFAN	20/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072804-00	Monsieur	LECLEF JEAN CLAUDE	1068 CHEMIN DES COLLES	27/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072741-00	Monsieur	LERDA RENE	314 CHEMIN DE LA BRAGUE	01/06/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
 Reçu en préfecture le 05/07/2018
 Affiché le 
 ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-104834-06	Monsieur	BELLERO LUCIANO	814 CHEMIN DES PICHOLINES	01/06/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un réseau d'eau pluviale.
20-155427-00	Madame	GARDET SUZANNE	346 CHEMIN DES PICHOLINES	06/06/2011	Pas de nuisance apparente.
20-107018-00	Monsieur	GRANDO GILLES	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	08/06/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071934-00	Monsieur	BONNET MICHEL	587 CHEMIN DE SAINT JEAUME	13/06/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-181135-01	Monsieur	JANSEN FRANC	840 CHEMIN DE LA BRAGUE	17/06/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un bac récupérateur.
20-181134-00	Monsieur	PASTOUR NICOLAS	840 CHEMIN DE LA BRAGUE	20/06/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. L'autre type de prétraitement recensé est un décolloïdeur.
20-177106-00	Monsieur	LECOUF FREDERIC	1445 CHEMIN DES COLLES	27/06/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072858-01	Monsieur	PATER DANIEL	269 CHEMIN DES JASMIN	12/07/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072602-00	Monsieur	PULCINELLI JOSEPH	285 CHE LA FONT DE L'ORMEAU	18/07/2011	Pas de nuisance apparente.
20-152909-00	Monsieur	MOREEL JEAN LOUP	285 CHE LA FONT DE L'ORMEAU	18/07/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072815-01	Monsieur	LEYDER FRANCOIS	1321 CHEMIN DES COLLES	21/07/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072777-01	Messieurs	LA BANETTE	237 CHEMIN DES COLLES	19/08/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-147520-01	Monsieur	BOAS HENRIK	241 CHEMIN DE LA BRAGUE	23/08/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072888-01	Monsieur	FAGIOLI CHRISTIAN	256 RTE VALBONNE PLASCASSIER	23/08/2011	Habitation non occupée en travaux. Actuellement aucune installation raccordée à la filière assainissement. Pas de nuisance apparente.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
3446223333 20-072609-03	Madame	GRAGLIA NATHALIE	164 CHEMIN DES PICHOLINES	19/10/2016 07/11/2016	Pas de nuisance apparente. Les eaux de la cuisine sont raccordées sur le séparateur à graisse.
20-071832-01	Monsieur	RIOU RAYMOND	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	30/08/2011	Pas de nuisance apparente. Fosse toutes eaux neuve.
20-136377-00	Monsieur	PERRIN JACQUES	514 CHEMIN DE LA BRAGUE	05/09/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-149805-02	Monsieur	FORGUE PAUL	1880 CHEMIN DES PELERINS	06/09/2011	Pas de nuisance apparente.
20-182248-00	M et Mme	DENIS SEBASTIEN	484 CHEMIN DE L HUBAC	12/09/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072752-02	M et Mme	OLKKONEN AIMO	545 CHEMIN DE LA BRAGUE	10/10/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071947-01	Monsieur	BUCK JOHN	1106 CHEMIN DE SAINT JEAUME	07/12/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071979-04	Monsieur	BOURSE EMMANUEL	850 RTE DE NICE 330 A FIN	07/12/2011	Pas de nuisance apparente.
20-174641-00	Monsieur	GOBY HENRI	287 CHEMIN DES GROULES	09/12/2011	Pas de nuisance apparente. Installation neuve type EPARCO. Maison inhabitée pour l'instant.
20-182010-00	SCI	LES OLIVIERS	VILLA 2 - 150 CHEMIN DE LA BOUILLERE	14/03/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-177692-00	M et Mme	FAUROUX BERNARD	496 CHEMIN DE BRAMAFAN	27/03/2012	Pas de nuisance apparente.
20-156397-00	Madame	BEERBOWER CYNTHIA	Maison d'amis - 480 CHEMIN DES JASMINES	03/04/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072839-A-01	Madame	BEERBOWER CYNTHIA	Maison principale - 1636 CHEMIN DES COLLES	03/04/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072839-B-01	Madame	BEERBOWER CYNTHIA	Maison Gardien - 1636 CHEMIN DES COLLES	03/04/2012	Pas de nuisance apparente. La fosse est située à plus de 10 mètres de l'habitation.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-138282-00	Monsieur	CAMPOS MANUEL	276 CHEMIN DE L'ADRET	05/04/2012	Pas de nuisance apparente.
20-071926-00	Monsieur	PERTUS ALAIN	549 CHEMIN DE SAINT JEAUME	25/04/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-182009-00	Messieurs	VAN HOOF MIGUEL - SCI LES OLIVIERS	LOT 3 - 150 CHEMIN DE LA BOUILLERE	21/05/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-103070-01	Monsieur	ABRAHAMSEN EINAR	447 CHEMIN DES JASMINES	22/05/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain et les eaux de vidange dans un bassin.
20-072427-02	Monsieur	WIELAND / MR DE TREY ERIC	29 B CHEMIN DE CLAVARY	05/06/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072856-00	Monsieur	MILLER PETER	270-1 CHEMIN DES JASMINES	12/06/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071807-02	Monsieur	LEMIRE PASCAL	708 CHEMIN DE L HUBAC	22/06/2012	Pas de nuisance apparente.
20-150758-00	Monsieur	FALCONE DENIS	564 RTE VALBONNE PLASCASSIER	26/06/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072697-01	Madame	LACARRERE ALEXANDRA	464 CHEMIN DE BRAMAFAN	02/07/2012	Pas de nuisance apparente. Deux habitations sont raccordées sur la même installation (une résidence principale et une résidence secondaire). Présence de deux traitements distincts en série avec chacun une chasse d'eau. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072845-00	Monsieur	TRONCA MARIO	1870 CHEMIN DES COLLES	05/07/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-150566-00	Messieurs	MOTHU CHEVALIER	CHEMIN DE SAINT JEAUME	05/07/2012	Pas de nuisance apparente. L'autre type de prétraitement recensé est un décoloïdeur. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un bac récupérateur.
20-146513-01	Monsieur	DAMETTE YVES	CHEMIN DE SAINT JEAUME	06/07/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071911-00	Monsieur	FORNERO JOSEPH	161 CHEMIN DE SAINT JEAUME	06/07/2012	Maison inoccupée. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-074213-00	Monsieur	HAMOIR HUBERT	1423 RTE DE NICE 330 A FIN	13/07/2012	Pas de nuisance apparente.
20-072840-01	Messieurs	SCI PIMALAI	1639 CHEMIN DES COLLES	13/07/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072318-00	Monsieur	GARENCE JEAN- JACQUES	90 CHEMIN DE LA ROUGUIERE	20/07/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072757-00	Monsieur	FROLEN BO	632 CHEMIN DE LA BRAGUE	20/07/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072891-00	Monsieur	REVEL-CHION JEAN	174 CHEMIN DES COLLES DU RIOU	23/07/2012	Pas de nuisance apparente.
20-072648-00	Monsieur	AMAR PIERRE	1095 CHEMIN DU VIGNAL	30/07/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-178003-00	Monsieur	DUGIMONT LAURENT	285 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	16/08/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées vers un bac récupérateur.
20-158277-00	Monsieur	LAPERCHE PIERRE	47 CHEMIN DU QUARANTIER	16/08/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-140428-01	Monsieur	PROVILLARD/LAMPONI SERGE	CHEMIN DU RANCH	17/09/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072848-03	Monsieur	LOOIJE	2071 CHEMIN DES COLLES	19/09/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072567-00	Monsieur	PEIFFERT THIERRY	2491 CH DE LA TREILLE 1745 FIN	20/09/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-094688-02	Monsieur	IVANOWITZ DAMIEN	495 CHEMIN DES GROULES	27/09/2012	Pas de nuisance apparente. L'autre type de prétraitement décrit est une chasse d'eau. La fosse toutes eaux est neuve. Pas pu faire test de la maison.
20-104925-00	Messieurs	SCI SAINT JOSEPH	156 CHEMIN DE LA BRAGUE	05/10/2012	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-089229-00	Monsieur	GOBY HENRI	15 CHEMIN DE CLAVARY	06/11/2012	Pas de nuisance apparente. Deux pompes de relevage renvoient les effluents vers la fosse toutes eaux. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071839-00	Monsieur	GEIST JEAN-JACQUES	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	22/11/2012	Pas de nuisance apparente, installation récente.
20-186387-00	Madame	BROUSSE-DESPRE VANESSA	173 CHEMIN DE LA BOUILLERE	19/12/2012	Pas de nuisance apparente.
20-071930-04	Monsieur	MOURADIAN RUDOLF	549 CHEMIN DE SAINT JEAUME	03/01/2013	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071843-01	M et Mme	OTTOSON GREGER	216/17 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	21/01/2013	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072836-01	Monsieur	LONFILS HUBERT	1458 CHEMIN DES COLLES	06/03/2013	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071931-01	Monsieur	WOLSON JOHN ARMSTRONG	568 CHEMIN DE SAINT JEAUME	22/03/2013	Fosse et traitement inaccessible. Pas de nuisance apparente.
20-072091-00	Madame	DEGIOANNI MICHELE	511 CHEMIN DU BERGIER	02/04/2013	Pas de nuisance apparente. Regard de répartition avec chasse d'eau. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.
20-071923-03	Monsieur	WENCHE JACOBSEN	494 CHEMIN DE SAINT JEAUME	23/04/2013	Pas de nuisance apparente. Regard de répartition avec chasse d'eau. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.
20-071916-04	Monsieur	MILLO JEAN LOUIS	346 CHEMIN DE SAINT JEAUME	23/04/2013	Pas de nuisance apparente. Installation réhabilitée. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072653-00	Monsieur	RIERA MICHEL	71 CHEMIN DES PARETTES	31/05/2013	Filière réhabilitée. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-182011-00	M et Mme	DISCRY LUC	150 CHEMIN DE LA BOUILLERE	07/06/2013	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées au fossé.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-156418-B-00	M et Mme	SCI FONT DE L'ORMEAU	520 CHEMIN DU RANCH	25/06/2013	Compteur générale pour deux habitations avec une installation d'assainissement non collectif distincte. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071735-01	Monsieur	DIB	209 CHEMIN DE L'ADRET	07/07/2013	Pas de nuisance apparente.
20-072542-05	Monsieur	FOKDAL STEFFEN	146/2 CHE DU PLAN DE CLERMONT	29/07/2013	Pas de nuisance apparente. Traitement tranchée d'irrigation à faible profondeur sous pression avec infiltration sur une longueur de 48 mètres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
6639054952 20-072018-00	Messieurs	HERITIERS WILLINGTON FRANCES	216 CHEMIN DU BERGIER	19/11/2011 30/08/2013 19/09/2016	Pas de nuisance apparente. Poste de relevage entre la sortie de la fosse toutes eaux et le traitement.
20-072690-00	Monsieur	DEVALLE LAURENT	413 CHEMIN DE BRAMAFAN	24/09/2013	Pas de nuisance apparente.
20-072796-02	Monsieur	SMIT JAN	732 CHEMIN DES COLLES	09/10/2013	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072456-01	Monsieur	JOURDAIN PIERRE	584 CHEMIN DU QUARANTIER	22/11/2013	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.
20-072658-04	Madame	GUNEL SUZANNE	657 CHEMIN DES PARETTES	05/12/2013	Pas de nuisance apparente.
20-072511-01	Monsieur	SOLER MICHEL	611 ROUTE DE GRASSE CD 7	06/12/2013	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain par infiltration.
20-072586-00	Monsieur	BALZANI PASCAL.	642-11 CHEMIN DU CAMP TENDE	30/12/2013	Pas de nuisance apparente.
20-072809-03	Monsieur	SARL CML/ALBONICO	1252 CHEMIN DES COLLES	02/01/2014	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072716-03	Monsieur	COZZARI GILLES	465 CHEMIN DU RIOU	16/01/2014	Pas de nuisance apparente.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-189165-00	Monsieur	FEVRIER PATRICK	CHEMIN DES COLLES	24/02/2014	Installation neuve. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-184729-00	Monsieur	OUVRIER FRANCK	1988 CHEMIN DES COLLES	03/03/2014	Pas de nuisance apparente.
20-072423-00	Messieurs	BENOIST SANDRINE ET G S.G	15 CHEMIN DE CLAVARY	18/04/2014	Pas de nuisance apparente. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. Filtre compact type EPARCO avec tranchées d'irrigations.
20-071922-01	Messieurs	DE LA BASTIDE ST JEAUME	388 CHEMIN DE SAINT JEAUME	25/04/2014	
20-186677-00	M et Mme	DINI KARINE	376 ROUTE DE GRASSE	07/05/2014	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.
20-141318-00	Monsieur	CAYLUS JEAN YVES	2000 CHEMIN DES PELERINS	27/05/2014	Pas de nuisance apparente. L'autre type de prétraitement recensé est un décolloïeur. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain par infiltration. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.
20-072905-00	Monsieur	DUCLOS JEAN PIERRE	664 RTE VALBONNE PLASCASSIER	12/06/2014	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-185667-00	Monsieur	LE PEUTREC JEAN-LUC	1689 CHEMIN DES COLLES	16/06/2014	Pas de nuisance apparente.
20-072819-04	Monsieur	GRAVILLE GERAIN	1400 CHEMIN DES COLLES	16/06/2014	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-071956-00	Monsieur	LAMOTTE JEAN PAUL	1192 CHEMIN DE SAINT JEAUME	23/06/2014	Filière réhabilitée conformément à l'étude de sol. Contrôle réalisé après remblaiement. Fosse toutes eaux type Eparco. Autre traitement : filtre zéolite.
20-072319-01	Monsieur	PIQUET ERIC	90 CHEMIN DE LA ROUGUIERE	25/06/2014	Pas de nuisance apparente. Installation réhabilitée. Tranchées ouvertes le jour du contrôle.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-190319-00	Monsieur	LENFANT PATRICK	1982 CHEMIN DES PELERINS	07/07/2014	Contrôle réalisé après remblais des tranchées. Pas de nuisance apparente.
20-107851-00	Monsieur	BANCCARINI DE SAINT ETIENNE	988 CHEMIN DES COLLES	31/10/2014	Contrôle de conception de la filière : implantation conforme à l'étude de sol. Installation neuve. L'autre type de traitement recensé est une tranchée d'irrigation. Pas d'essai réalisé le jour du contrôle car habitation en travaux et pas d'équipement raccordés pour faire les tests. Le contrôle de fonctionnement devra être réalisé une fois les différents équipements raccordés à l'installation.
20-190686-00	M et Mme	POLIDIRI BLANCHE	1689 CHEMIN DES COLLES	11/09/2014	Contrôle de réalisation r réalisé avant remblais. Conforme à l'étude de sol.
20-071949-01	Monsieur	KLEPPERS JOHANNES	1130 CHEMIN SAINT JEAUME	30/09/2014	Pas de nuisance apparente. Les deux habitations sont raccordées sur la même installation. Tranchées d'épandage remblayées le jour du contrôle. Séparateur à graisse légèrement ovalisé mais en état de fonctionnement. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072687-00	Monsieur	DELEPINE BRUNO	338 CHEMIN DE BRAMAFAN	15/12/2014	Pas de nuisance apparente. Filière réhabilitée conformément à l'étude de sol. L'autre type de traitement recensée est une tranchée d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072451-01	Monsieur	GARNERONE MARIUS	ROUTE DE GRASSE	01/10/2010 29/09/2014 03/09/2015	Regards de fosse et regard de répartition à étancher. Pas de nuisance apparente.
5767977777 20-072754-00	Madame	WOLINER DORIS	615 CHEMIN DE LA BRAGUE	13/07/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont drainées par infiltration sur le terrain. Pas de nuisance apparente.
20-072907-01	Madame	MOTTIER LUCIE	665 RTE VALBONNE PLASCASSIER	14/04/2011 20/02/2015	Rejets bruts dans la Brague. Pas de nuisance apparente.
8928977777 20-072760-00	Madame	PAREIN IRENE	761 CHEMIN DE LA BRAGUE	14/04/2011 27/05/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Pas de nuisance apparente

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071989-02	Madame	GARIBALDI SANDRINE	1 CHEMIN DU BOIS	14/04/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. L'autre type de traitement recensé est une tranchée d'irrigation.
4113977777 20-154596-00	Monsieur	NORO FABRICE	100 CHEMIN DU PIOL	14/09/2002 16/12/2015 25/05/2016	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre et de vidange de la piscine sont évacuées par une société spécialisée.
6278714444 20-147985-00	Monsieur	NICOLAS JEAN	1 CHEMIN DU BOIS	20/08/2010 03/03/2015	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.
20-18907800 9597216666	Monsieur	NATIVEL SAMUEL	1260 CHEMIN DES COLLES	17/03/2015	Pas de nuisance apparente. L'autre type de traitement recensé est une tranchée d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
8970316666 20-072004-02	Messieurs	SCI DE CHATEAUNEUF	1535 RTE DE NICE	14/04/2015	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.
0816977777 20-071928-00	Monsieur	MARION	549 CHEMIN DE SAINT JEAUME	14/12/2010 12/05/2015	Pas de nuisance apparente. L'autre type de traitement recensé est une tranchée d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Aucun regard de fosse est accessible, et absence de traitement le rejet des eaux vannes et ménagères se fait dans un puits
4707159009 20-071820-00	Madame	ISNARD FABIENNE	1462 CHEMIN DE L HUBAC	27/10/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Fosse toutes eaux légèrement ovalisée. Regard d'entrée de la fosse toutes eaux ne ferme plus. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Pas de nuisance apparente
9070609533	Messieurs	WWS INVESTMENTS	82 BIS CHEMIN DU CROS	21/05/2015	Contrôle de réalisation. Pas de nuisance apparente. L'autre type de traitement recensé est une tranchée d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
2767977777 20-072746-01	Monsieur	CHAMBON JEAN PIERRE	379 CHEMIN DE LA BRAGUE	05/08/2011 16/12/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Eaux du pool-house non raccordées à une installation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
6438977777 20-105745-00	Monsieur	LOFTHOUSE JEFF	338 CHEMIN DE BRAMAFAN	27/04/2011 14/09/2015	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
 Reçu en préfecture le 05/07/2018
 Affiché le 
 ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
0708223333 20-071905-01	Monsieur	BUCK John	549-6 CHEMIN DE SAINT JEAUME	14/10/2015	Absence de traitement. Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
6820877777 20-072875-00	Monsieur	ASTRI PATRICK	159 RTE VALBONNE PLASCASSIER	04/07/2016	Pas de nuisance apparente, le traitement est à rendre accessible. L'autre type de prétraitement recensé est un décoloïdeur.	
3422614444 20-095588-00	Monsieur	COUSTILLAC VINCENT	LOT 1 - 338/5 CHEMIN DE BRAMAFAN	05/01/2016 03/11/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
4950714444 20-094432-A	Monsieur	DHOTEL DANIEL	Habitation principale 284 CHE DU PLAN DE CLERMONT	26/08/2010 08/10/2015 20/06/2016	Le contrôle concerne l'habitation principale. Absence de regard de bouclage sur le traitement. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-189217-00	Monsieur	SCI 700 CHEMIN DES GROULES	700 CHEMIN DES GROULES	11/01/2016	Pas de nuisance apparente. Fosse toutes eaux et filtre compact coco - 6EH Tranchées d'irrigation - dispersion alimentées par une chasse d'eau. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un bassin.	
0754523333 20-072598-00	Monsieur	BRADY PAUL	950 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	23/04/2014 26/04/2016	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
5142423333	Madame	VOARINO FRANCOISE	356 ROUTE DE VALBONNE PLASCASSIER	06/06/2016 18/07/2016	Pas de nuisance apparente.	Contrôle périodique
7854223333 20-072430-00	Monsieur	MAURIN GUILLAUME	639-4 CH DES GROULES	18/06/2012 25/07/2016	Contrôle réalisé suite à la réhabilitation de la filière d'assainissement non collectif. Pas de nuisance apparente.	
8230796841	Monsieur	HIEGINS RICHARD	LOT 2 - 150 CHEMIN DE LA BOUILLERE	15/11/2016	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
3948514444 20-071741-02	M et Mme	ESTEVE MICHEL	Villa les Terrasses - 395 CHEMIN DE L'ADRET	19/12/2016	Pas de nuisance apparente.	
20-072753-01	M et Mme	DAFGARD THOMAS	632 CHEMIN DE LA BRAGUE	08/11/2016 Contrôle réhabilitation	Pas de nuisance apparente. Contrôle de réalisation suite réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Autre traitement : tranchées d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.	

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072001-01	M et Mme	FAVILLI	1505 RTE DE NICE 330 A FIN	24/05/2012 07/11/2016 Contrôle réhabilitation	Pas de nuisance apparente. Contrôle de réalisation suite réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Travaux remblayés. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072507-00	Monsieur	ROLLAND DU NODAY MICHEL	519 ROUTE DE GRASSE CD 7	25/10/2016 Contrôle de réhabilitation	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Contrôle réalisé avec tranchées remblayées. Pas de nuisance apparente.
20-072908-A-03	Monsieur	RUIZ FERNANDO	700 RTE VALBONNE PLASCASSIER	30/11/2016 Contrôle de réhabilitation	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. Autre traitement : tranchée d'irrigation sur 30 mètres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072572-00	Monsieur	TRAMIER JEAN MARIE	215 CHEMIN DU PIECHAL	08/12/2016 Contrôle de réhabilitation	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Microstation GRAF - 5EH Autre traitement : tranchées d'irrigation Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont évacuées par une société spécialisée
20-072906-00	Monsieur	COURTES SERGE	664 RTE VALBONNE PLASCASSIER	12/05/2016 Contrôle de réhabilitation	Contrôle de réalisation suite travaux de réhabilitation. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. L'autre traitement recensé est une tranchée d'irrigation
20-072703-00	Monsieur	CAULA JOSEPH	780 CHEMIN DE BRAMAFAN	14/11/2016 Contrôle de réhabilitation	Pas de nuisance apparente. Contrôle de réalisation suite réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Contrôle réalisé travaux remblayés. Autre traitement : tranchées d'irrigation.
4700117777 20-072678-00	Monsieur	VREDEGOOR M.C.W.	50 CHEMIN DE BRAMAFAN	20/07/2012 20/06/2016 Contrôle de réhabilitation	Contrôle de réalisation avant remblais suite réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Sans observation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
4154662866		VERGONI ALINE	270/10 CHEMIN DES JASMINES	09/05/2016	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
4950714444-20-094432-B	Monsieur	DHOTEL DANIEL	POOL HOUSE - 284 CHEMIN DU PLAN DE CLERMONT	08/10/2015 24/05/2016	Contrôle périodique	Le contrôle concerne les installations du Pool house. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072403-00	Madame	BECCHETTI GERARD	305 CHEMIN DE SAINT JEAN	17/08/2010 13/06/2016	Contrôle périodique	Contrôle de réalisation avant remblais des installations. Installation conforme.
20-072075-00	Monsieur	DUPONT MICHEL	1200 ROUTE D OPIO	01/10/2010 16/02/2016	Contrôle périodique	Pas de nuisance apparente. Installation réhabilitée. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071915-01	Monsieur	CORDIER PHILIPPE	280 CHEMIN DE SAINT JEAUME	26/11/2010 19/04/2016	Contrôle périodique	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072396-01	M et Mme	KRAGH SOREN	123 CHEMIN DE SAINT JEAN	21/01/2011 12/04/2016	Contrôle périodique	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072631-00	Messieurs	CENTRE FRS HARPE & PIANO	1066 CHEMIN DES PICHOLINES	19/04/2011 03/03/2016	Contrôle périodique	Pas de nuisance apparente.
20-072548-00	Monsieur	BRIGNOLLE GILLES	300 CHE DU PLAN DE CLERMONT	17/01/2011 03/10/2016	Contrôle périodique	Contrôle de fonctionnement suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Pas de nuisance apparente. Autre traitement : tranchées d'infiltration à faible profondeur.
20-072700-01	Madame	CANEMBLEY CATHRIN	657 CHEMIN DE BRAMAFAN	17/03/2011 23/02/2016 24/03/2016	Contrôle périodique	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain
20-094694-00	Monsieur	LEBAS NORMIER COLLET R	1986 CHEMIN DES COLLES	10/06/2011 04/07/2016	Contrôle périodique	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072901-01	Monsieur	DEPALMAS MARCEL	533 RTE VALBONNE PLASCASSIER	20/04/2011 18/04/2016	Contrôle périodique	Pas de nuisance apparente.
20-072812-01	Monsieur	TOURNAIRE LUC	1293 CHEMIN DES COLLES	27/05/2011 23/03/2016	Contrôle périodique	Pas de nuisance apparente.
20-072681-00	Monsieur	INDIVISION CASANA	173 CHEMIN DE BRAMAFAN	18/03/2011 19/02/2016	Contrôle périodique	Pas de nuisance apparente.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
3336415555-20-151155-00	Monsieur	LEBEDEV ALEXY	340 CHEMIN DU QUARANTIER	19/11/2010 12/11/2015 20/01/2016	Contrôle périodique	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072644-00	Monsieur	TOQUEBOEUF MARCEL	170 CHEMIN DU VIGNAL	11/03/2011 09/10/2017	Vente	Pas de nuisance apparente.
20-072743-02	M et Mme	BITTAN MARC KAREN	349 CHEMIN DE LA BRAGUE	13/04/2011 25/09/2017	Contrôle périodique	Pas de nuisance apparente. Il est préconisé de ne faire passer que les eaux ménagères par le séparateur à graisse. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
1106523333 20-072828-01	M et Mme	DEROEUX LAURENCE	234/3 CHEMIN DE LA BRAGUE	21/08/2017 07/09/2017	Vente	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072846-03	Monsieur	MASTERS MICHAEL	1985 CHEMIN DES COLLES	30/09/2014 18/09/2017	Vente	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072864-00	Madame	GOLLE VIVIANE	447 CHEMIN DES JASMINES	17/03/2011 30/05/2017 04/12/2017	Contrôle périodique	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.
20-097935-07	Monsieur	NAHUM WILLIAM	1986 CHEMIN DES COLLES	19/05/2014 14/12/2017		Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées au vallon. Rappel : les eaux de lavage de filtre et de vidange de piscine sont assimilées à des "eaux usées". A ce titre elles ne doivent pas être rejetées au vallon mais conservées sur le terrain par infiltration sans être dirigées vers la filière d'assainissement non collectif pour ne pas nuire au traitement par infiltration ou faire appel à une société spécialisée à chaque fois que nécessaire.
20-108116-00	Monsieur	GIAMMARINARO JOSEPH	1988 CHEMIN DES COLLES	17/07/2012 10/10/2017	Vente	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-141105-00	Monsieur	VAN LINGORGH ARIE	514 CHEMIN DE LA BRAGUE	06/07/2012 02/10/2017 18/12/2017		Pas de nuisance apparente. Autre prétraitement : décoloïdeur. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-147976-00	M et Mme	AGNELLI MICHEL	871 CHEMIN DE BRAMAFAN	14/03/2011 28/12/2017	Vente	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-184469-00	Monsieur	GELBRAS STEPHAN	444 CHEMIN DE BRAMAFAN	07/06/2012 14/12/2017	Vente	Pas de nuisance apparente. L'autre type de prétraitement recensé est un décolloïdeur. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
77514444	Monsieur	PYOT JEAN CLAUDE	243 CHEMIN DU RIOU	22/06/2017	Habitation actuellement pas habitée.	
8744337398	Monsieur	OUSSET MICHEL	462 CHEMIN DES PICHOLINES	13/12/2017	Vente	Pas de nuisance apparente. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Demande de raccordement de l'habitation au réseau d'eau potable en cours par l'usager.
20-071920-01	Monsieur	WILHELMSSON CLAES	389 CHEMIN DE SAINT JEAUME	08/12/2010 08/03/2016 06/07/2017	Contrôle périodique + contrôle de réalisation	Contrôle de réalisation avant remblais suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072422-01	M et Mme	LINDSTRAND MATZ	B CHEMIN DE CLAVARY	25/01/2011 30/03/2017	Contrôle de Réalisation	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Pas de nuisance apparente. L'autre traitement recensé dans l'enquête correspond à des tranchées d'irrigation.
20-072591-00	Monsieur	COUSSA ZANETTI	642 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	07/11/2012 30/05/2016 20/04/2017	Contrôle de réalisation (vente)	Contrôle de réalisation avant remblai suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Filtre compact type ECOFLO - 5EH Autre traitement : tranchée d'irrigation
20-072605-01	Monsieur	CHAUTARD PHILIPPE	229 CHEMIN DU RANCH	10/05/2011 30/05/2017	Contrôle de réalisation	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. L'autre traitement recensé correspond à une tranchée d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-072646-A-00	Monsieur	APTED MICHAEL	Maison principale - 686 CHEMIN DU VIGNAL	04/07/2012 23/02/2017	Contrôle de Réalisation	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Les eaux issues du pool-house sont raccordées sur la même installation que l'habitation. Microstation type Casy-one GRAF. L'"autre traitement" recensé dans le rapport correspond à une tranchée d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072689-01	Monsieur	DE LEEUW REINBERT	376 CHEMIN DE BRAMAFAN	23/07/2012 27/03/2017	Contrôle de réalisation	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. A noter que les tranchées étaient remblayées le jour du contrôle. Filtre compact type ECOFLO. Autre traitement correspond à des tranchées d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
9808737305 20-072708-A-00	M et Mme	GAILLOT CEDRIC VALERIE	Villa "haute" 274-1 CHEMIN DU RIOU	03/05/2011 22/02/2017	Contrôle de Réalisation	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre et de vidange de la piscine sont récupérées par une entreprise spécialisée.
9808737305 20-072708-B-00	M et Mme	CARANTA GAILLOT MICHELE	152 CHEMIN DU RIOU	16/10/2017	Contrôle de Réalisation	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif.
3918016666 20-072722-00	Madame	STERLING PIERRETTE	667 CHEMIN DU CARIGNAN	25/03/2011	Contrôle de Réalisation	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif.
9708977777 20-072738-A-00	Monsieur	PLANTEY DOMINIQUE	250 CHEMIN DE LA BRAGUE	24/08/2017	Contrôle de Réalisation	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif (ancienne habitation). Fosse toutes eaux 4 M3 - SEBICO FAN.
9708977777 20-072738-B-00	Monsieur	PLANTEY DOMINIQUE	250 CHEMIN DE LA BRAGUE	11/05/2011 04/05/2017	Contrôle de Réalisation	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Habitation actuellement inhabitée. Microstation type EASYONE - 5EH L'autre traitement recensé correspond à une tranchée d'irrigation.

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-072861-01	M et Mme	ELVERHOI	335 CHEMIN DES JASMINES	04/05/2011 18/05/2017	Contrôle de Réalisation	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Tranchées remblayées le jour du contrôle. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. Tranchée d'épandage de type "tunnel". Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
0047877777 20-072882-00	Monsieur	WRIGHT DAVID	192/5 RTE VALBONNE PLASCASSIER	05/05/2011 02/12/2015 26/06/2017	Contrôle de Réalisation	Contrôle de réalisation avant remblais suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072919-02	Monsieur	POZZI GUIDI	132 CHEMIN DES COLLES DU RIOU	17/09/2012 08/08/2016 21/12/2017	Contrôle périodique + contrôle de Réalisation	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
4081877777 20-076738-00	Monsieur	ZALMA GILLES	446 CHEMIN DES JASMINES	06/05/2011 23/02/2017	Contrôle de Réalisation	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Pas de nuisance apparente. L'"autre traitement" recensé correspond à une tranchée d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
2603042	Madame	PAISSONI SIMONE	50 CHEMIN DE SAINT JEAN	14/04/2017	Contrôle de Réalisation	Contrôle de réalisation suite à la réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. Travaux réalisés conformément à l'étude de sol. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
6763977777	Monsieur	DE PAUW ALAIN	255 CHEMIN DES GROULES	06/09/2017	Contrôle périodique Raccordable	L'habitation est raccordable par pompe de relevage au réseau public d'assainissement collectif et comme le prescrit l'article L1331-1 du Code de la Santé Publique : " <i>tous les immeubles qui ont accès au réseau disposé pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau....</i> " Constat sur l'assainissement non collectif : Installation en bon état de fonctionnement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072895-00	Madame	AMARA Marc	401 RTE VALBONNE PLASCASSIER	18/03/2011 07/08/2017	Contrôle périodique	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain
7893023333 20-151639-00	M et Mme	WAGLAROV BERTRAND	1051 CHEMIN DE SAINT JEAUME	07/12/2010 16/10/2013 09/01/2017	Vente	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
0263977777 20-157558-01	Monsieur	SHIELDS CALVIN	360 CHE DU PLAN DE CLERMONT	16/08/2010 21/04/2017	Vente	Pas de nuisance apparente.
2976549643 20-090958-00	Madame	LINAY SYLVIANE	553 CHEMIN DU RIOU	10/01/2011 11/08/2017	Vente	Pas de nuisance apparente.
57717144444 20-072803-01	Madame	CATANIA SYLVIA	988 CHEMIN DES COLLES	12/06/2014 23/08/2017	Vente	Pas de nuisance apparente. Autre traitement recensé : tranchée d'irrigation. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain - pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
1106523333 20-072828-01	Madame	DEROEUX LAURENCE	234/3 CHEMIN DE LA BRAGUE	21/08/2017 07/09/2017	Vente	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

4.2 Annexe 2 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs conformes à surveiller

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072876-00	Monsieur	VAN VLIJMEN MAXIMILIEN	185 RTE VALBONNE PLASCASSIER	05/08/2010	Le traitement est inaccessible.
20-071909-01	Monsieur	GUIOMARD ALAIN	119 CHEMIN DE SAINT JEAUME	06/09/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072393-02	M et Mme	CARTON JEAN MICHEL	2485 CH DE LA TREILLE 285A1484	28/09/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071805-00	Monsieur	MILAZZO SAUVEUR	670 CHEMIN DE L HUBAC	30/09/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071977-A-01	Madame	HOYON SALVADOR MADELEINE	1ère partie maison - 744 RTE DE NICE	08/04/2011	Pas de nuisance apparente. Installation neuve.
20-072006-00	Madame	GHIO GEORGETTE	117 CHEMIN DU GIBOUS	07/10/2010	
20-072381-00	Monsieur	QUARANTA J PIERRE	1070 CH DE LA TREILLE 285A1484	22/10/2010	Le bac à graisse n'est pas étanche, ainsi que le regard de contrôle.
20-072012-00	Monsieur	DESPRAIRIES BERNARD	1645 RTE DE NICE 330 A FIN	02/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071927-00	Monsieur	STEFANI PIERRE	549 CHEMIN DE SAINT JEAUME	04/11/2010	Aucune nuisance constatée. Tranchées inaccessibles.
20-092437-00	Monsieur	ROUSSET REGIS	1078 CH DE LA TREILLE 285A1484	04/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072019-B-00	Monsieur	KUJATH BECCHETTI		04/11/2010	Traitement inaccessible, absence de ventilation secondaire. Concerne la fosse septique de la locataire.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071723-00	Madame	BOUIS SIMONE	2 CHEMIN DES BOUSCARLES	05/11/2010	Aucune nuisance constatée. Prévoir un entretien plus régulier
20-071788-01	Monsieur	BUI THANN SON BERNARD	275 CHEMIN DE L HUBAC	09/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071707-00	Madame	RICORD FRANCOISE	462 CHEMIN DU PILON	09/11/2010	Absence du regard de répartition (traitement inaccessible).
20-071936-00	Monsieur	GORACCI CHRISTIAN	648 CHEMIN DE SAINT JEAUME	19/11/2010	Aucune nuisance constatée. Il est préconisé que le bac à graisse soit à 2 mètres maximum de la maison.
20-071924-00	Monsieur	GRANGIER MICHEL	538 CHEMIN DE SAINT JEAUME	19/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-072390-02	M et Mme	MAILLAN JEAN	1194 CH DE LA TREILLE 285A1484	22/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071918-00	Monsieur	SERANTONI LOUIS	355 CHEMIN DE SAINT JEAUME	26/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071813-00	Messieurs	GRANIMMO	885 CHEMIN DE L HUBAC	30/11/2010	Aucune nuisance constatée
20-072024-00	Monsieur	COLLOMP JOSEPH	2084 RTE DE NICE 330 A FIN	30/11/2010	Sans nuisance apparente.
20-071914-01	Monsieur	WHITE ANDREW	200 CHEMIN DE SAINT JEAUME	02/12/2010	Le client dit avoir vu des tuyaux d'épandage, mais ne connaît pas la longueur et le nombre de tranchées.
20-072096-02	Madame	BOS JAKOBA	553 CHEMIN DU BERGIER	02/12/2010	Les eaux de rinçage du filtre de la piscine sont raccordées eaux regard de répartition.
20-071951-00	Monsieur	VAUJANY DOMINIQUE	1069 CHEMIN DE SAINT JEAUME	03/12/2010	Regard de collecte à déboucher.
20-072383-00	Monsieur	AUDANT CLAUDE	1078 CH DE LA TREILLE	08/12/2010	Aucune nuisance constatée.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
 Reçu en préfecture le 05/07/2018
 Affiché le 
 ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
7581017777-20-071902-01	Monsieur	DEL NUNZIO ALBERTO	81 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	08/12/2010 30/08/2016	Léger affaissement du regard de répartition ce qui favorise l'infiltration sur une seule des deux tranchées. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072072-01	M et Mme	DEPETRIS	907 ROUTE D OPIO	08/12/2010	Installation sans nuisance
20-072010-00	Monsieur	COQUELET ROBERT	97 CHEMIN DU GIBOUS	10/12/2010	Fosse non accessible. Aucune nuisance constatée.
20-148009-00	Monsieur	COQUELET PATRICK	97 CHEMIN DU GIBOUS	10/12/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071984-01	Monsieur	AUGIER STEPHANE	955 RTE DE NICE 330 A FIN	15/12/2010	La zone d'épandage se trouve sur la propriété voisine.
20-071732-04	Monsieur	PETSITIS PHILIPPE	174 CHEMIN DE L'ADRET	15/12/2010	Le traitement est inaccessible ainsi que le bac à graisse.
20-072360-00		SCHOR Eliane	380 CHEMIN DE LA COUALE	16/12/2010	Aucune nuisance constatée. Fosse à plus de 10 mètres de la maison. Fosse jamais vidangée.
20-071957-03	Madame	TOSI CERIANI EDDA	1218 CHEMIN DE SAINT JEAUME	20/12/2010	Le traitement est inaccessible.
20-071845-00	Madame	LONG DEBORAH	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	20/12/2010	Aucune nuisance constatée, mais le traitement reste inaccessible.
20-072531-00	Madame	FIANDINO CATHERINE	703 CHE DU PLAN DE CLERMONT	11/01/2011	Fosse septique inaccessible. Traitement inaccessible.
20-071954-03	Monsieur	JESSOP ANDREW	1190 CHEMIN DE SAINT JEAUME	11/01/2011	Le traitement est à rendre accessible.
20-094698-01	Monsieur	BRUGERE JEAN-BAPTISTE	144 CHEMIN DE SAINT JEAN	12/01/2011	Le bac à graisse est trop loin, il doit être situé à moins de 2 mètres de l'habitation.
20-071703-03	Monsieur	BERLAND THOMAS	370 CHEMIN DU PILON	12/01/2011	Aucune nuisance constatée.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072014-B00	Monsieur	SEGUIN CLAUDE	300 CH DU PLAN BERGIER	17/01/2011	Le traitement est inaccessible. Pas de nuisance constatée.
20-071812-03	Monsieur	CHABOY JEAN PAUL	880 CHEMIN DE L HUBAC	31/01/2011	Pas de nuisance apparente. Le traitement est à rendre accessible.
20-072030-00	Monsieur	BAUDOT ANDRE	476 CHEMIN DU BERGIER	02/02/2011	Aucune nuisance constatée. Les tranchées sont inaccessibles.
20-098114-04	M et Mme	GARNIER PIERRE	135 CHEMIN DU PIECHAL	08/03/2011	Traitement à rendre accessible. Ventilation secondaire à localiser ou à créer. Le lavage de filtre s'effectue sur le terrain. La maison est inoccupée.
20-072675-02	Monsieur	DEBROUASSE PIERRE	50 CHEMIN DE BRAMAFAN	09/03/2011	Aucune nuisance constatée. Le traitement est inaccessible. Le lavage du filtre de la piscine est envoyé dans une zone d'épandage séparée de l'épandage des eaux usées.
20-072633-03	Madame	LONARDI/MR ISRAEL-COHEN	1251 CHEMIN DES PICHOLINES	10/03/2011	Le traitement est à rendre accessible.
20-072715-00	Madame	BOYER DANIELE	459 CHEMIN DU RIOU	10/03/2011	Aucune nuisance constatée. Le traitement est inaccessible.
20-072594-01	Monsieur	VERGNE JEAN PAUL	766 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	10/03/2011	Aucune nuisance constatée. Le traitement est inaccessible.
20-072593-03	Messieurs	LA BELLE NORENE	766 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	11/03/2011	Le traitement est inaccessible.
20-140251-00	Monsieur	DEPERLE BERNARD	1445 CHEMIN DES COLLES	11/03/2011	Le traitement est à rendre accessible. Pas de nuisance apparente.
20-072701-00	Monsieur	GARINO ALAIN	780 CHEMIN DE BRAMAFAN	15/03/2011	Le traitement est à rendre accessible. Pas de nuisance apparente.
20-072818-00	Madame	DE WAILLY G	1393 CHEMIN DES COLLES	22/03/2011	Sans nuisance apparente. Le traitement est à rendre accessible. La ventilation secondaire est à localiser ou à créer.
20-140977-01	Messieurs	CARDIGAN	514 CHEMIN DE LA BRAGUE	29/03/2011	Le traitement est inaccessible, et la ventilation secondaire basse sur la fosse est à réparer. Aucune nuisance constatée.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
 Reçu en préfecture le 05/07/2018
 Affiché le 
 ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072834-00	Monsieur	RAMBAUD GILBERT	1541 CHEMIN DES COLLES	29/03/2011	Le traitement est inaccessible. Aucune nuisance constatée.
20-072711-02	Monsieur	PELLICCIA MME GENTIL	340 CHEMIN DU RIOU	30/03/2011	Le traitement est à rendre accessible.
20-072806-02	Madame	BERLUSCONI MARINA	1096 CHEMIN DES COLLES	30/03/2011	Sans nuisance apparente. Le traitement est à rendre accessible
20-072576-02	Monsieur	GARAVAGNO STEPHANE	375 CHEMIN DU PIECHAL	30/03/2011	Sans nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Ventilation à localiser. La vidange de la piscine s'effectue sur le terrain.
20-072575-00	Monsieur	GARAVAGNO ANDRE	291 CHEMIN DU PIECHAL	30/03/2011	Sans nuisance apparente. Le traitement est à rendre accessible. La vidange de la piscine s'effectue sur le terrain. Concerne la maison principale.
20-072575-A-00	Monsieur	GARAVAGNO ANDRE	Maison principale - 291 CHEMIN DU PIECHAL	30/03/2011	Sans nuisance apparente. Le traitement est à rendre accessible.
20-072608-00	Monsieur	GRAGLIA MAURICE	124 CHEMIN DES PICHOLINES	05/04/2011	Pas de nuisance apparente. Il est conseillé d'installer le séparateur à graisse à moins de deux mètres de l'habitation.
20-150827-00	Monsieur	DE BAVAY YVES	796 CHEMIN DES COLLES	06/04/2011	Le bac à graisse est fissuré au-dessus du niveau de l'eau. Le bac à graisse ne collecte que les eaux de cuisine, les eaux de la salle de bain sont envoyées à la fosse toutes eaux. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072869-01	Madame	TARBES-PROISSY LOUISE	116 RTE VALBONNE PLASCASSIER	11/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072880-00	Madame	NARDI VICTORIA	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	11/04/2011	Pas de nuisance apparente. Séparateur à graisse et tranchée d'épandage à rendre accessible.
20-072673-B-00	Madame	WEINBERG GERARDA	Maison d'amis- 166 CHEMIN DES PELERINS	11/04/2011	Pas de nuisance apparente. Le traitement est à rendre accessible. Ce dernier est commun pour deux installations (fosses de la maison principale et de la maison d'amis) Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-092164-00	Monsieur	SAINT LEGER ALBERT	379 CHEMIN DE LA BRAGUE	12/04/2011	Pas de nuisance apparente.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
 Reçu en préfecture le 05/07/2018
 Affiché le 
 ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072731-03	Monsieur	WOLFF SEBASTIEN	156 CHEMIN DE LA BRAGUE	14/04/2011	Pas de nuisance apparente. La fosse est sous-dimensionnée au regard du nombre de pièces. Trois logements sont raccordés sur la même installation.
20-072844-02	Monsieur	FLAA ODDVAR	1853 CHEMIN DES COLLES	14/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072487-00	Monsieur	STISKIN GERARD	397 ROUTE DE GRASSE CD 7	14/04/2011	
20-076735-00	Madame	CASSINI MARIE-CHRISTINE	888 CHEMIN DU RANCH	14/04/2011	Fosse étanche sans rejet au milieu naturel. Les effluents sont régulièrement pompés et évacués par une société spécialisée. La destination des effluents devra être précisés sur la facture pour s'assurer du traitement vers une filière conforme.
20-107477-01	Monsieur	SIMANDL CHRISTOPHER	897 ROUTE DE GRASSE CD 7	15/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-079956-01	Monsieur	RAULT HENRI ET SYLVIE	20 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	15/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072600-00	Madame	ORSO NICOLE	1080 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	18/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées par infiltration sur le terrain.
20-072829-01	Monsieur	BOSCH OLIVIER	1458 CHEMIN DES COLLES	19/04/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072873-01	Monsieur	LEDOUX DAMIEN	128 RTE VALBONNE PLASCASSIER	19/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072538-02	Monsieur	MOREL ALBERT	408 ROUTE DE GRASSE CD 7	20/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont enlevées par une société spécialisée.
20-072801-00	Monsieur	SARFATI BERNARD	931 CHEMIN DES COLLES	21/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-108115-07	Madame	HENRY LAURENCE	510 CHEMIN DU RIOU MERLET	21/04/2011	Pas de nuisance apparente.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
 Reçu en préfecture le 05/07/2018
 Affiché le 
 ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072837-00	Monsieur	TACQUIN	1576 CHEMIN DES COLLES	21/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072870-00	Monsieur	ASTRI RENE	115 RTE VALBONNE PLASCASSIER	21/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072817-00	Madame	GARNERONE CORINNE	1384 CHEMIN DES PICHOLINES	22/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-103065-00	Monsieur	MAHIEUX THIERRY	338 CHEMIN DE BRAMAFAN	22/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072710-00	Monsieur	BURLLOT PIERRE MARIE	116 CHEMIN DU RIOU	26/04/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un puisard.
20-076731-00	Monsieur	FEKKAI MOHAMED	626 CHEMIN DU RANCH	26/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-104820-00	Monsieur	TOSELLO MAURICE	1445 CHEMIN DES COLLES	27/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072896-00	Madame	BOYER DURAND PAULE	446 RTE VALBONNE PLASCASSIER	27/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-094700-02	Madame	JANEL MURIEL	229 CHEMIN DES JASMINS	28/04/2011	"Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072813-00	Monsieur	ANTON ROLAND	1374 CHEMIN DES COLLES	29/04/2011	Pour un bon fonctionnement, la zone d'épandage doit être située en dehors de toute aire de circulation et de piétinement. Le revêtement du sol doit être engazonné. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072842-04	Monsieur	DUFOER BART	1689 CHEMIN DES COLLES	29/04/2011	Pas de nuisance apparente. Pour un bon fonctionnement, la zone d'épandage doit être située en dehors de toute aire de circulation et de piétinement. Le revêtement du sol doit être engazonné.
20-076732-01	Monsieur	DEMETER CHRISTIAN	629 CHEMIN DU RANCH	03/05/2011	Pas de nuisance apparente.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072740-01	Monsieur	TEBOUL GEORGES	285 CHEMIN DE LA BRAGUE	03/05/2011	Pas de nuisance apparente. L'autre type de prétraitement recensé est un décolloïdeur. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072914-00	Monsieur	CHIAPELLO SILVIO	897 RTE VALBONNE PLASCASSIER	04/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072668-01	Madame	FELDHAUS ELISABETH	225 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	04/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072597-02	Monsieur	FARHAD REZA	884 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	05/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072694-00	Monsieur	VANDEGINSTE BERNARD	507 CHEMIN DE BRAMAFAN	05/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072684-00	Monsieur	CECCHETTI ROGER	253 CHEMIN DE BRAMAFAN	06/05/2011	Maison inoccupée. Pas de nuisance apparente. Le volume de la fosse est sous-dimensionné par rapport au nombre de pièces. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un drain distinct de l'assainissement.
20-072478-00	Madame	MORETTI ANNICK	258 ROUTE DE GRASSE CD 7	09/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-175186-00	Monsieur	GABAI XAVIER	CHEMIN DE LA BRAGUE	09/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072852-00	Monsieur	GABAI JEAN	24 CHEMIN DES JASMINES	09/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain par infiltration.
20-072670-02	Monsieur	NADER AHMED	346 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	10/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain par infiltration.
20-177999-00	M et Mme	GRAOUDI DJAMEL	1445 CHEMIN DES COLLES	11/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées par infiltration sur le terrain.
20-072662-02	Monsieur	ORSINI JEAN ALAIN	66 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	11/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un vallon.
20-072691-00	Monsieur	VITSE JEAN MICHEL	473 CHEMIN DE BRAMAFAN	12/05/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement situé sous une serre. Pour un bon fonctionnement, la zone d'épandage ne doit pas être située sous un abri.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072733-00	Madame	OLIVIERI MARIE JEANNE	193 CHEMIN DE LA BRAGUE	12/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-101426-00	Monsieur	IARIA RODOLPHE	270 CHEMIN DES JASMIN	12/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072881-01	Monsieur	PISTOLESI FRANCK	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	13/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072892-00	Madame	SENESI CHRISTIANE	331 RTE VALBONNE PLASCASSIER	17/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un bac récupérateur.
20-072606-B-00	Madame	BOURSIER-MOUGENOT GHISLAI	Habitation secondaire 1992 CHEMIN DES PELERINS	18/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072029-00	Monsieur	VALERA ROBERT	2 CHEMIN DU CAYANS	18/05/2011	Pas de nuisance apparente. Le séparateur à graisse ne reçoit que les eaux de cuisine. Pour un bon fonctionnement, la zone d'épandage doit être située en dehors de toute aire de circulation et de piétinement. Le revêtement du sol doit être engazonné. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-103687-00	Madame	ASTRI ISABELLE	119 RTE VALBONNE PLASCASSIER	19/05/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072832-00	Monsieur	PIOVESANA GILBERT	1458 CHEMIN DES COLLES	20/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071717-02	Monsieur	MAZE MICHEL	482 CHEMIN DU PILON	23/05/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-181136-00	Monsieur	MONMARSON NOEL JACQUES	840 CHEMIN DE LA BRAGUE	06/06/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Une seule installation pour les clients 181136 et 181137 (Monmason et Albertini)
20-072316-07	Monsieur	CHEMIN LOIC	90 CHEMIN DE LA ROUGUIERE	07/06/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain par infiltration.
20-072629-01	Monsieur	DEAMBROSI JEAN LOUIS	924 CHEMIN DES PICHOLINES	09/06/2011	Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072693-01	Monsieur	MORRIS RUSSELL	496 CHEMIN DE BRAMAFAN	16/06/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072031-B-01	Messieurs	SA MAJESTE LE ROI ALBERT II DE BELGIQUE	3ème fosse - 10 CHEMIN DU CHATEAU	27/06/2011	3ème fosse visitée - maison centrale Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072090-01	Monsieur	LE ROI ALBERT II DE BELGIQUE	405 CHEMIN DU BERGIER	27/06/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072031-A-01	Messieurs	SA MAJESTE LE ROI ALBERT II DE BELGIQUE	2ème fosse - 10 CHEMIN DU CHATEAU	27/06/2011	2ème fosse visitée - maison centrale Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072032-A-00	Messieurs	SA MAJESTE LE ROI ALBERT II DE BELGIQUE	4ème fosse - 60 CHEMIN DU CHATEAU	27/06/2011	4ème fosse visitée Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072032-B-00	Messieurs	SA MAJESTE LE ROI ALBERT II DE BELGIQUE	5ème fosse - 60 CHEMIN DU CHATEAU	27/06/2011	5ème fosse visitée Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-105371-00	Monsieur	DEGIOANNI ALAIN	402 ROUTE DE GRASSE CD 7	12/07/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-094693-01	Madame	INDELICATO SCHMITT J.B MR	158 CHEMIN DE LA BRAGUE	12/07/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072874-02	Monsieur	TALMON DE L'ARMEE CLAYTON	191 RTE VALBONNE PLASCASSIER	30/08/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072824-00	Monsieur	MOURADIAN	510 CHEMIN DU RIOU MERLET	12/09/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072639-02	Monsieur	DELAPORTE	1384 CHEMIN DES PICHOLINES	22/09/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072851-01	M et Mme	STEVENS	2055 CHEMIN DES COLLES	04/10/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072009-03	M et Mme	GURDON MARK	95 CHEMIN DU GIBOUS	10/10/2011	La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072692-00	Monsieur	BECK CHRISTIAN	496 CHEMIN DE BRAMAFAN	10/10/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072447-02	Madame	SPENCER LORRAINE	312 CHEMIN DU QUARANTIER	14/10/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072447-B-02	Madame	SPENCER LORRAINE	312 CHEMIN DU QUARANTIER	14/10/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071793-00	Madame	SALADINO THERESE	445 CHEMIN DE L HUBAC	14/10/2011	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072736-01	M et Mme	IBERTI DENIS	242 CHEMIN DE LA BRAGUE	19/01/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-141245-00	Monsieur	SALMON DOMINIQUE	1637 CHEMIN DES COLLES	29/02/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un bac récupérateur.
20-076729-02	M et Mme	SACCOCCINI SYLVIE/BRUNO	525 CHEMIN DU RANCH	10/04/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072295-00	Madame	LERCH MARTA	136 CHEMIN DE BELLEVUE	23/04/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-054955-00	Monsieur	DEIG JEAN-LOUIS	63 CHEMIN DES PARETTES	05/06/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072532-03	Monsieur	BROCHIER STEPHANE	1205 ROUTE DE GRASSE CD 7	06/06/2012	Pas de nuisance apparente.
20-138110-00	Monsieur	PITARQUE THIERRY	870 CHEMIN DE BRAMAFAN	21/06/2012	Pas de nuisance apparente.
20-147661-00	Monsieur	BOLLA GILLES	CHEMIN DE SAINT JEAUME	26/06/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-094696-00	Monsieur	GEORGES FRANCOIS	656 CHEMIN DES GROULES	02/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-140554-00	Monsieur	DEROUSSIN CHRISTOPHE	CHEMIN DU RANCH	02/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées au vallon.
20-072017-00	Monsieur	ESSIG ABEL	1852 RTE DE NICE 330 A FIN	02/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-071910-00	Monsieur	FORNERO JEAN MARIE	122 CHEMIN DE SAINT JEAUME	06/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072669-00	Madame	MACKAIN JACQUELINE	264 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	12/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Le pré-filtre est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-087865-02	Monsieur	DITTMANN CLAUD	482 CHEMIN DU PILON	13/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072749-00	Monsieur	BEEKMAN FREDERICUS	449 CHEMIN DE LA BRAGUE	17/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071935-00	Monsieur	AUQUE JEAN MICHEL	587 CHEMIN DE SAINT JEAUME	17/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-076730-02	M et Mme	VAN WIJK DERK	568 CHEMIN DU RANCH	25/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072782-00	Madame	CECCHETTI CHRISTINE MARIE	350 CHEMIN DES COLLES	25/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072556-00	Madame	BONNET MARTHE	803 CHE DU PLAN DE CLERMONT	30/07/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072800-00	Monsieur	HAGEMANN JOHANNES	890 CHEMIN DES COLLES	01/08/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-155428-00	Monsieur	GARDET CHARLES	346 CHEMIN DES PICHOLINES	01/08/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072732-03	Monsieur	HENRY VALERE	158 CHEMIN DE LA BRAGUE	07/08/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-087870-00	Monsieur	FEITLER ROMAIN	1445 CHEMIN DES COLLES	07/08/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072437-00	Monsieur	BIAGINI HENRI	360 CHEMIN DU HAUT CLERMONT	14/08/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-072290-00	Monsieur	LAPERCHE PIERRE	683 CHEMIN DU MOULIN	16/08/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072798-00	Monsieur	PINCHON JACQUES	783 CHEMIN DES COLLES	20/08/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-087853-02	Monsieur	SARFATI SERGE	305 CHE DE LA FONT DE L'ORMEAU	30/08/2012	La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-175188-00	M et Mme	DE PERETTI LAURENT	193 CHEMIN DU CARIGNAN	10/09/2012	Pas de nuisance apparente. Le séparateur à graisse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien.
20-071942-01	Monsieur	MARION FREDERIC	900 CHEMIN DE SAINT JEAUME	17/10/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072885-00	Monsieur	BELLISSEN MARCEL	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	19/11/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible.
20-148011-01	Monsieur	LOCHIN BERNARD	1635 CHEMIN DES COLLES	07/12/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement à localiser et à rendre accessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-072071-01	Monsieur	GRAMMONT PAUL	837 ROUTE D OPIO	20/12/2012	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-156418-A-00	M et Mme	SCI FONT DE L'ORMEAU	349 CHEMIN FONT DE L'ORMEAU	25/06/2013	Compteur générale pour deux habitations avec une installation d'assainissement non collectif distincte. Pas de nuisance apparente. Absence de regard de répartition sur le traitement.
20-072709-00	Monsieur	PYOT JEAN-CLAUDE	299 CHEMIN DU RIOU	28/06/2013	Pas de nuisance apparente. Absence de regard de bouclage. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées au vallon.
20-072651-00	Monsieur	KESBI LOUIS	1233 CHEMIN DU VIGNAL	25/06/2014	Absence de regard de bouclage sur le traitement.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
 Reçu en préfecture le 05/07/2018
 Affiché le 
 ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-071939-A-01	M et Mme	DE CHAMBRUN J.F.	870 CHEMIN DE SAINT JEAUME	30/09/2014	Concernes la 1ère fosse. Présence de racines dans les regards. Fermetures sur regards cassés. Niveau d'eau de la fosse anormalement bas.	
20-072863-00	Monsieur	DURERO THIERRY	426 CHEMIN DES JASMIN	17/03/2011 08/06/2015	Pas de nuisance apparente. Séparateur légèrement déformé mais en état de fonctionnement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-071781-01	Monsieur	DELMOTTE EMMANUEL	265 CHEMIN DE L HUBAC	10/11/2010 23/07/2015	Absence de regard de bouclage sur le traitement. Regard de répartition à étancher. Aucune nuisance constatée.	
7219116666- 20-071946-04	Monsieur	SAGE GORDON	1006 CHEMIN DE SAINT JEAUME	02/09/2010 17/05/2016	Pas de nuisance apparente. Fosse à vidanger. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-106070-00	M et Mme	MANRESA AURELIO VINCIANE	57 CHEMIN DU CARIGNAN	13/06/2010 14/06/2016	Absence de regard de bouclage sur le traitement. Pas de nuisance apparente.	
1291423333- 20-135019-00	Monsieur	GERRITS MARC	787/2 CHEMIN DES COLLES	19/05/2011 26/09/2016	Léger affaissement du regard de répartition ce qui favorise l'infiltration sur une seule des deux tranchées. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-071977-B-01	Madame	HOYON SALVADOR MADELEINE	2ème partie maison - 744 RTE DE NICE 330 A FIN	08/04/2011 08/02/2016	Pas de nuisance apparente. Absence de regard de bouclage sur le traitement.	Contrôle périodique
6920017777 20-071733-0	Monsieur	LAMBERT THIERRY	174 CHEMIN DE L'ADRET	10/11/2010 12/11/2016	Pas de nuisance apparente. Absence de regard de bouclage sur le traitement	Contrôle périodique
20-072399-00	Madame	GARNIER EVELYNE	173 CHEMIN DE SAINT JEAN	23/11/2010 19/02/2016	Pas de nuisance apparente. Absence de regard de bouclage sur le traitement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.	Contrôle périodique
20-072549-00	Monsieur	DALLO RENE	300 CHE DU PLAN DE CLERMONT	12/01/2011 16/02/2016	Pas de nuisance apparente. Des ouvrages à étancher pour un bon fonctionnement de l'installation.	Contrôle périodique
20-072603-01	M et Mme	QUINLAN CHARTON	180 CHEMIN DU RANCH	19/04/2011 01/03/2016	Pas de nuisance apparente. Absence de regard de bouclage sur le traitement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-072750-00	Monsieur	GANDOLFO YVES	460 CHEMIN DE LA BRAGUE	16/05/2011 04/04/2016	Pas de nuisance apparente. Absence de regard de bouclage sur le traitement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
20-072723-01	Messieurs	ADSEA - IME LE MOULIN	701 CHEMIN DU CARIGNAN	05/04/2011 09/10/2017	Institut Médico-Educatif. Microstation type SBR 25000 pour 50 EQH, épuration biologique à cultures fixées. L'épandage avait été exclu par le Maitre d'œuvre suite à l'étude de sol (perméabilité <6mm/h). Les rejets après traitement se font dans la Brague, le client n'a pas présenter de dérogation pour un rejet au milieu superficiel, ni l'homologation ministériel de la microstation. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
6344023333 20-138746-00	Monsieur	MORTIER JEAN MARIE	278 CHEMIN DE LA BRAGUE	21/04/2011 06/04/2017	Pas de nuisance apparente. Absence de regard de répartition sur le traitement. Fosse à vidanger.	Vente

4.3 Annexe 3 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs non conformes

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072434-00	Monsieur	TORRERO ANDRE	37 Q CHEMIN DE CLAVARY	06/08/2010	La fosse septique doit être enterrée, et les fissures colmatées ; Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol à établir
20-071940-02	Monsieur	HERMANN JEAN MARIE	859 CHEMIN DE SAINT JEAUME	20/08/2010	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol à établir.
20-072545-00	Madame	DAUMAS MARIE THERESE	114 CHEMIN DU HAUT CLERMONT	08/09/2010	Absence de traitement pour les eaux vannes et ménagères.
20-072299-00	Madame	MAGINEL CATHERINE	62 CHE L'AIRE DE LA COUALE	14/09/2010	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol à établir.
20-071937-00	Monsieur	SCHOUTEN KORSTIAAN	760 CHEMIN DE SAINT JEAUME	22/09/2010	En sortie de fosse, les eaux prétraitées vont dans un puisard.
20-071999-01	Monsieur	SIGMUNSTAD ATTLE	1478 RTE DE NICE 330 A FIN	29/09/2010	Le client a vendu la parcelle où se trouve le traitement Le type de traitement n'est pas connu. Le client doit refaire une filière ANC sur sa parcelle et nous tenir informé.
20-072343-03	Monsieur	POMERO SEBASTIEN	195 CHEMIN DES COLLINES	01/10/2010	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol à établir.
20-072452-01	M et Mme	FINCK NICOLAS/MURIELLE	340 CHEMIN DU QUARANTIER	19/10/2010	Prétraitement et traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir.
20-071820-00	Monsieur	MOREAUX NICOLAS	1462 CHEMIN DE L HUBAC	04/11/2010	Aucune nuisance constatée.
20-071755-00	Madame	OLIVETI DENISE	235 ROUTE DE GOURDON	04/11/2010	Pas de traitement, rejet dans réseau pluvial

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071776-01	Monsieur	GHESELLI JEAN-PAUL	53 CHEMIN DES CERISIERS	17/11/2010	Prétraitement et traitement indéterminés et à rendre accessibles ou à créer suivant étude de sol à établir.
20-072026-00	Monsieur	BOSIO HENRI	2095 RTE DE NICE 330 A FIN	17/11/2010	Les eaux ménagères vont dans un fossé. Les eaux sortant de la fosse vont dans un fossé.
20-072317-01	Messieurs	BELVEDERE	90 CHEMIN DE LA ROUGUIERE	17/11/2010	Le prétraitement et le traitement sont à localiser et à rendre accessibles.
20-072404-01	M et Mme	HANNIG VIKTOR	151 CHEMIN DE SAINT JEAN	17/11/2010	Absence de traitement, rejet des eaux usées dans fossé.
20-071757-01	Monsieur	ARZOUNIAN CHARLES	295 ROUTE DE GOURDON	18/11/2010	Fosse inaccessible et traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol établir.
20-072453-00	Monsieur	ROSSO JEAN	350 CHEMIN DU QUARANTIER	18/11/2010	Rejets dans puisard interdits
20-072294-03	Monsieur	GENTILLI LUCIANO	131 CHEMIN DE BELLEVUE	22/11/2010	Manque d'information sur le traitement. Traitement à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol à établir. Aucune nuisance constatée.
20-072363-00	Monsieur	DU MONCEAU YVES	438 CHEMIN DE LA COUALE	23/11/2010	Dégager les regards de la fosse ainsi que celui du bac à graisse.
20-158322-00	M et Mme	GUNEL IZZET	CHEMIN DES CHENES	23/11/2010	Fosse toutes eaux déborde. Pas de regard de répartition. Epandage apparemment présent mais pas visible.
20-072081-01	Madame	DEBERNARDY CHANTAL	174 CHEMIN DE LA FOUAN	23/11/2010	Le traitement des eaux issues de la fosse est à déterminé.
20-072013-00	Monsieur	CRUZ SERGE	1705 RTE DE NICE 330 A FIN	24/11/2010	Absence de traitement.
20-071719 -00	Monsieur	HUGUES DENIS	470 CHEMIN DE L'ADRET	24/11/2010	Aucune nuisance constatée. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol à établir.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071903-00	Monsieur	CLIQUET MICHEL	435 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	24/11/2010	Doit rendre les regards accessibles.
20-072070-01	Monsieur	DAHER IBRAHIM	907 ROUTE D OPIO	26/11/2010	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol à établir.
20-072415-00	Madame	PAISSONI AGOSTINO	680 CHEMIN DES CONFRERIES	29/11/2010	Fosse inaccessible.
20-094687-00	M et Mme	PONS FRANCINE CHRISTIAN	1423 RTE DE NICE 330 A FIN	29/11/2010	Les regards de la fosse, du bac à graisse et des tranchées d'épandage sont inaccessibles.
20-072282-02	M et Mme	VAN DE WERF FRANS	95/1 ch de l'aire de la Couale	30/11/2010	Quelques odeurs
20-071695-02	Monsieur	HUGUES GERARD	348 CHEMIN DE VENCE	30/11/2010	
20-071932-00	Monsieur	GAMBARO JEAN	583 CHEMIN DE SAINT JEAUME	02/12/2010	La tranchée est sous dimensionnée et se jette dans un puisard. Déconnecter la tranchée du puisard. Le bac a graisse est à environ 10 mètres de la maison.
20-072003-00	Monsieur	BEYLET DELCROS	1508 RTE DE NICE 330 A FIN	02/12/2010	Aucune information sur la destination des eaux après la fosse.
20-071761-00	Monsieur	PISANO JEAN	456 ROUTE DE GOURDON	03/12/2010	Absence de traitement (puisard). Pas de nuisance constatée.
20-071782-00	Monsieur	GIUGE AUGUSTE	265 CHEMIN DE L HUBAC	03/12/2010	Sans nuisance apparente. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol à établir.
20-071991-00	Madame	FOURLEGNIE J CLAUDE	1310 RTE DE NICE	07/12/2010	Manque d'information sur les eaux issues de la fosse. Les eaux de la cuisine sont envoyées dans une grille d'eaux pluviales, dont on ne connaît pas l'exutoire.
20-072021-00	Monsieur	TERRIER HERVE	1927 RTE DE NICE	07/12/2010	Les eaux ménagères vont dans un puits perdu Traitement des eaux vanes inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol à établir. Fosse septique à plus de 10 ml de la maison Une étude de l'ensemble de la filière est à envisager. La fosse septique se situe sur la parcelle n°13, parcelle appartenant à Mr Diego PAPPALO.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
					La maison d'habitation se situe sur la parcelle 45 de 60m2 bâti et ne peut recevoir le dispositif de traitement.
20-071762-00	Madame	CLEMENS BEATRICE	475 ROUTE DE GOURDON	08/12/2010	Fosse à localiser. Rejet des eaux dans le Vallon. Traitement à créer selon étude de sol.
20-071971-00	Monsieur	FUNEL ANDRE	601 RTE DE NICE 330 A FIN	09/12/2010	Fosse et traitement inaccessible.
20-071908-01	Madame	CORNESCU ELISABETH	119 CHEMIN DE SAINT JEAUME	09/12/2010	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer selon étude de sol à établir.
20-072041-00	Monsieur	ROUBLLOT JEAN	325 CHEMIN DU BERGIER	10/12/2010	Fosse et traitement non accessibles.
20-072275-02	Messieurs	ALTA MIRA	9 CHEMIN DE LA CAZETTE	14/12/2010	Position de la fosse indéterminée. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou créer selon étude de sol à établir. L'habitation doit être raccordée au réseau public d'assainissement par pompe de relevage selon les textes en vigueur.
20-071742-00	Monsieur	PLON GERALD	421 CHEMIN DE L'ADRET	03/01/2011	Puits perdu ou puisard interdits.
20-071831-04	Monsieur	BARTZ JOHANNESSEN	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	04/01/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-071724-01	Monsieur	VANDENBORRE JACK	32 CHEMIN DES BOUSCARLES	04/01/2011	Les rejets dans puisard sont interdits. Connecter le séparateur à graisse au traitement.
20-072005-00	M et Mme	KARSLAKE	1508 RTE DE NICE 330 A FIN	07/01/2011	Les Eaux sont rejetées dans un puisard. Le rejet dans un puisard est interdit.
20-072758-01	M et Mme	STIQUEL DIDIER	684 CHEMIN DE LA BRAGUE	11/01/2011	Absence de traitement. Les rejets dans puisard sont interdits.
20-072550-01	Monsieur	DALLO AUGUSTE	300 CHE DU PLAN DE CLERMONT	12/01/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071794-00	Monsieur	BRUN MAX	573 CHEMIN DE L HUBAC	13/01/2011	Les rejets dans puisard sont interdits.
20-072353-00	Monsieur	ATTENBOROUGH RICHARD	4 CHEMIN DE LA COUALE	18/01/2011	Client raccordable au réseau public d'assainissement collectif. Rejets dans ruisseau.
20-072645-01	Monsieur	HODGE NICOLAS	243 CHEMIN DU VIGNAL	27/01/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant selon étude de sol à établir.
20-154781-01	Monsieur	ANDREIS JEAN PIERRE	146 CHE DU PLAN DE CLERMONT	10/02/2011	Rejet des eaux usées après fosse dans vallon, la surface d'épandage semble insuffisante. La vidange de la fosse est faite trop régulièrement, il est conseillé de vidanger tous les 4 ans.
20-072635-00	Monsieur	GIOVINAZZO GEORGES	1252 CHEMIN DES PICHOLINES	07/03/2011	Le traitement est inaccessible et inconnu, à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à définir.
20-072909-00	Monsieur	GAILLOT MICHEL	709 RTE VALBONNE PLASCASSIER	07/03/2011	Aucune installation. Le client me dit être intéressé par une micro-station.
20-072682-03	M et Mme	POULAIN ROBERT	189 CHEMIN DE BRAMAFAN	08/03/2011	Les rejets dans puisard sont interdits.
20-072908-B-03	Monsieur	RUIZ FERNANDO	700 RTE VALBONNE PLASCASSIER	08/03/2011	Rejets après fosse en milieu naturel.
20-072713-00	Madame	DALMASSO ANNA MARIE	340 CHEMIN DU RIOU	10/03/2011	Les rejets dans puisard sont interdits.
20-072911-03	Monsieur	ROSE HUBERT	895 RTE VALBONNE PLASCASSIER	11/03/2011	Rejets en milieu naturel.
20-072638-00	Monsieur	CHABOUD JEAN	1375 CHEMIN DES PICHOLINES	11/03/2011	Le traitement est à rendre accessible. Rejets bruts des eaux ménagères dans épandage, il faut créer un bac à graisse pour ces dernières. Il est conseillé de le mettre en place à moins de 2 mètres de l'habitation.
20-182031-00	M et Mme	HAJEK OSCAR	CHEMIN DU RANCH	11/03/2011	Le prétraitement et le traitement sont inaccessibles. Pas de nuisance apparente.

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072867-01	Monsieur	URANO LUCIEN	511 CHEMIN DES JASMINES	15/03/2011	Résidence secondaire et maison du gardien. La maison du gardien est raccordée sur la microstation et la microstation est raccordée sur la tranchée d'épandage de la résidence principale. La résidence principale est raccordée sur fosse septique et le séparateur à graisse. Il faut déconnecter les eaux de pluie ainsi que la vidange de la piscine du drain d'épandage. L'épandage est situé sous un terrain de tennis ce qui nuit au bon fonctionnement du traitement, il serait nécessaire de déplacer le traitement sous une surface perméable.
20-072878-00	Monsieur	ASTRI GERARD	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	16/03/2011	Résidence secondaire et maison du gardien. La maison du gardien est raccordée sur la microstation et la microstation est raccordée sur la tranchée d'épandage de la résidence principale. La résidence principale est raccordée sur fosse septique et le séparateur à graisse. Il faut déconnecter les eaux de pluie ainsi que la vidange de la piscine du drain d'épandage. L'épandage est situé sous un terrain de tennis ce qui nuit au bon fonctionnement du traitement, il serait nécessaire de déplacer le traitement sous une surface perméable.
20-072508-00	Madame	DUTTO RENEE	534 ROUTE DE GRASSE CD 7	24/03/2011	Résidence secondaire et maison du gardien. La maison du gardien est raccordée sur la microstation et la microstation est raccordée sur la tranchée d'épandage de la résidence principale. La résidence principale est raccordée sur fosse septique et le séparateur à graisse. Il faut déconnecter les eaux de pluie ainsi que la vidange de la piscine du drain d'épandage. L'épandage est situé sous un terrain de tennis ce qui nuit au bon fonctionnement du traitement, il serait nécessaire de déplacer le traitement sous une surface perméable.
20-072035-A01	Messieurs	S.A.R. GRAND-DUC LUXEMBOURG	Résidence principale 289 CHEMIN DU CHATEAU	29/03/2011	Les rejets dans puisard sont interdits. La fosse septique est sous dimensionnée. Les eaux de nettoyage du filtre de la piscine vont sur le terrain. Il est conseillé d'in installer le séparateur à graisse à moins de deux mètres de l'installation.
20-072035-B01	Messieurs	S.A.R. GRAND-DUC LUXEMBOURG	Résidence du Gardien - 289 CHEMIN DU CHATEAU	29/03/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits. La fosse toutes eaux est sous dimensionnée.
20-072916-01	Monsieur	MARCAIS JEAN LUC	1041 RTE VALBONNE PLASCASSIER	05/04/2011	Rejets des eaux vannes dans la brague en sortie de cuve.
20-072835-02	Monsieur	LANGEN BENOIT	1551 CHEMIN DES COLLES	05/04/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Il est conseillé d'installé le séparateur à graisse à moins de deux mètres de l'habitation. Pas de nuisance apparente.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071988-00	Madame	DE RAUCOURT CLAUDIE	1100 RTE DE NICE	05/04/2011	Pas de filière de traitement, les rejets bruts se font dans un puisard. Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-076737-00	Monsieur	TAG HERVE	335 CHEMIN DES JASMIN	08/04/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072459-00	Madame	MARTINO YVONNE	158 ROUTE DE GRASSE CD 7	12/04/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente.
20-072802-00	Monsieur	WAGNER KNUDSEN	956 CHEMIN DES COLLES	13/04/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072890-00	Madame	FUNEL-LOBSTEIN DOLORES	26 RTE VALBONNE PLASCASSIER	14/04/2011	Les eaux ménagères ne sont pas traitées. Le rejet des eaux vannes issues de la fosse septique vont dans un réseau d'eau pluvial de surface.
20-072754-00	Madame	WOLINER DORIS	615 CHEMIN DE LA BRAGUE	14/04/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont drainées par infiltration sur le terrain.
20-072790-01	Monsieur	MOLINENGO CLAUDE	386 CHEMIN DES COLLES	15/04/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Fosse non accessible. Maison non habitée pour l'instant.
20-072534-00	Madame	DERAEDT COLETTE	1207 ROUTE DE GRASSE CD 7	18/04/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Fosse inaccessible. Pas de nuisance apparente.
20-072719-00	Monsieur	DOUALLY MARIUS	553 CHEMIN DU RIOU	19/04/2011	Eaux vannes en sortie de fosse et eaux ménagères en direct dans puisard. Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072887-00	Monsieur	DRAGON CAMILLE	247 RTE VALBONNE PLASCASSIER	20/04/2011	Absence de traitement.
20-072663-00	Monsieur	COLLOMP ALAIN	98 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	20/04/2011	Pas de nuisance apparente. Prétraitement et traitement inaccessibles. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-087554-00	Mademoiselle	GARNERONE SYLVIE	402 ROUTE DE GRASSE CD 7	21/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-072634-00	Madame	CHIUCCHINI HELENE	1252 CHEMIN DES PICHOLINES	22/04/2011	Pas de nuisance apparente.
20-087852-01	Messieurs	INTERNATIONALE LUC VEGER	310 CHEMIN DU RANCH	29/04/2011	Concerne un atelier avec une cuisine et une toilette. Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072744-00	Monsieur	VERGONI GILBERT	370 CHEMIN DE LA BRAGUE	04/05/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072569-A-01	Monsieur	ZAHM HERWIG	Maison principale - 135 CHEMIN DU PIECHAL	04/05/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un réseau d'eau pluviale.
20-072745-01	Monsieur	ESTRADA MARC	370 CHEMIN DE LA BRAGUE	04/05/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072735-00	Monsieur	ARGENTAS ALAIN	228 CHEMIN DE LA BRAGUE	04/05/2011	Les eaux ménagères d'une douche ne passent par aucun prétraitement. Le système d'épuration est non homologué. Les eaux pluviales sont raccordées sur la filière d'assainissement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072859-03	Monsieur	VERGONI GILBERT	270 CHEMIN DES JASMINES	04/05/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072569-B-01	Monsieur	ZAHM HERWIG	Maison invités - 135 CHEMIN DU PIECHAL	04/05/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien.
20-072569-C-01	Monsieur	ZAHM HERWIG	Petite maison - 135 CHEMIN DU PIECHAL	04/05/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente.
20-072707-00	Monsieur	DIXON CHRISTOPHER	203 CHEMIN DU RIOU	05/05/2011	Pas de nuisance apparente. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072756-01	Madame	TESDORPF MARIANNE	632 CHEMIN DE LA BRAGUE	05/05/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072568-02	Monsieur	INDIV. CONSORTS CHESNEL	1305-2 ROUTE DE GRASSE	05/05/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente.
20-072686-00	Monsieur	CECCHETTI ROGER	301 CHEMIN DE BRAMAFAN	06/05/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072604-01	Monsieur	DAEDEN JEAN PIERRE	2001 CHEMIN DES PELERINS	09/05/2011	Rejets dans vallon. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien.
20-072879-00	Monsieur	ESTEBAN JOSE	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	10/05/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits. L'autre type de prétraitement recensé est un décolloïdeur.
20-072739-02	Monsieur	GILES ALAN	284 CHEMIN DE LA BRAGUE	13/05/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072897-A-00	Monsieur	GAMBELLI MARCO	1ère fosse - 449 RTE VALBONNE PLASCASSIER	17/05/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072897-B-00	Messieurs	GAMBELLI MARCO	2ème fosse - 449 RTE VALBONNE PLASCASSIER	17/05/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072865-00	Monsieur	MOIRAS SERGE	447 CHEMIN DES JASMINES	19/05/2011	Remontée d'eau au niveau de la tranchée d'épandage, à curer et s'assurer de son bon état et de son fonctionnement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-179587-01	Monsieur	FAUBERT OLIVIER	805 CHEMIN DE LA BRAGUE	23/05/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un bac récupérateur.
20-071804-01	Monsieur	NEAU BERNARD	657 CHEMIN DE L HUBAC	01/06/2011	Rejets dans vallon. Absence de traitement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
 Reçu en préfecture le 05/07/2018
 Affiché le 
 ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072665-02	Monsieur	LODGE ANDREW	124 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	14/06/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-095961-00	Monsieur	DUTTO GILLES	195 CHE DU PLAN DE CLERMONT	15/06/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072615-00	Madame	FOURNIER MARIE-CLAUDE	814 CHEMIN DES PICHOLINES	16/06/2011	Traitement non localisé à rendre accessible. Pas de nuisance apparente. La fosse et le séparateur à graisse sont à rendre accessible pour s'assurer de leur bon fonctionnement et permettre leur entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072649-01	M et Mme	VON DER ASSEN NIKLAUS	1095 CHEMIN DU VIGNAL	28/06/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072337-01	Madame	GEORGIEFF JANINA	146 CHEMIN DES COLLINES	13/07/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072721-02	Monsieur	OAKLEY ANDREW	56 CHEMIN DU CARIGNAN	21/07/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Fosse à localiser et rendre accessible
20-072656-00	SCI	BERGERIE DE BRAMAFAN	89 CHEMIN DES PARETTES	02/08/2011	Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072855-00	Monsieur	BOEUF MARCEL	212 CHEMIN DES JASMINES	05/08/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Le client nous informe qu'il commence des travaux cette semaine et qu'il nous recontactera pour un nouveau diagnostic.
20-072868-01	Monsieur	ZUNZ PHILIPPE	511 CHEMIN DES JASMINES	05/08/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072436-06	M et Mme	MATHOUILLET PHILIPPE	305 CHEMIN DE CLAVARY	12/08/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072335-01	Monsieur	WALDERDORFF WILDERICH	146 CHEMIN DES COLLINES	12/08/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072748-00	Monsieur	BOSELLI JEAN PIERRE	437 CHEMIN DE LA BRAGUE	22/08/2011	Absence de traitement, rejets au vallon.
20-084321-02	Messieurs	LA MOINEAUDIERE	883 CHEMIN DES COLLES	27/09/2011	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Une partie des eaux vannes et ménagères ne passent ni par la fosse, ni par le séparateur à graisse.
20-103068-01	M et Mme	O SULLIVAN JOHN	270 CHEMIN DES JASMINES	02/11/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072429-01	Madame	ELLIOT SATO DRISANA	95 CHEMIN DE CLAVARY	17/11/2011	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien.
20-072636-00	Monsieur	GUERGUY ANDRE	1285 CHEMIN DES PICHOLINES	16/02/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. L'autre type de prétraitement recensé est un décolloïdeur. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un fossé.
20-071948-03	Madame	GIOVANNINI ANNE	1123 CHEMIN DE SAINT JEAUME	15/03/2012	Filière inconnue et non localisée à rendre accessible ou à créer suivant étude de sol à établir. Aucun élément n'était visible ou connu le jour de notre visite.
20-071989-02	Madame	DAGON PATRICIA	1 CHEMIN DU BOIS	22/03/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente.
20-072612-00	Madame	GARDET SUZANNE	268 CHEMIN DES PICHOLINES	11/04/2012	Tennis du Vigal avec deux appartements, un studio et 5 douches pour les joueurs raccordés sur le même traitement. Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. L'autre type de prétraitement recensé est un décolloïdeur. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071796-00	Monsieur	COUDYSER PIERRE	650 CHEMIN DE L HUBAC	30/04/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente.
20-071756-00	Monsieur	DECARLI JEAN-CLAUDE - SCI LA GYPSIERE	300 CHEMIN SAINT ANDRIEUX	21/05/2012	Quatre appartements sont raccordés sur les deux installations. Les deux fosses et les deux séparateurs à graisse sont visibles car hors sol mais pas de regard d'accès. Les fosses et les séparateurs à graisse sont à rendre accessibles pour s'assurer de leur bon fonctionnement et permettre leur entretien. Les eaux des fosses septiques transitent par les séparateurs à graisse ce qui est déconseillé. Absence de traitement, rejets dans un vallon après réseau pluvial.
20-072654-01	M et Mme	RANCUREL ANDRE	Maison 1 et 2 - 245 CHEMIN DU VIGNAL	23/05/2012	Deux habitations, avec une des fosses septiques commune (maison de 17 pièces et maison de 6 pièces). Absence de traitement, rejets dans puisard interdits. Absence de prétraitement sur une partie des eaux ménagères de la 1ère maison et sur la totalité des eaux ménagères de la 2ème maison.
20-071978-04	M et Mme	BONETTO JEAN LUC	824 RTE DE NICE 330 A FIN	21/06/2012	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Le préfiltre est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien.
20-071785-00	Monsieur	SALADINO ANTOINE	275 CHEMIN DE L HUBAC	22/06/2012	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un puisard.
20-072720-A-00	Madame	TIERI ASSUNTA MARIE	1ère partie maison - 553 CHEMIN DU RIOU	03/07/2012	Maison séparée en deux parties avec deux installations distinctes et une même référence client. Concerne la 1ère partie de l'habitation côtés parents. Absence de traitement, rejets au vallon. Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. Le préfiltre est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien.
20-072646-B-00	Monsieur	APTED MICHAEL	Pool House - 686 CHEMIN DU VIGNAL	04/07/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. La fosse et le préfiltre sont à rendre accessibles pour s'assurer de leur bon fonctionnement et permettre leur entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072395-00	Monsieur	BOSI LAURENT	112 CHEMIN DE SAINT JEAN	04/07/2012	Absence de traitement, rejets des eaux vannes et ménagères de l'habitation dans un caniveau. Les eaux ménagères du pool house s'évacuent directement sur le terrain. Le client nous informe qu'il n'y a pas de toilettes. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071736-01	Madame	PASQUIER-WEBER DENISE	227 CHEMIN DE L'ADRET	05/07/2012	Absence de traitement, rejets dans le réseau d'eau pluviale.
20-071786-00	Madame	PECAL MICHELE	275 CHEMIN DE L HUBAC	06/07/2012	Absence de traitement, rejets sur le terrain.
20-071994-00	Monsieur	POTENCIER MICHEL	1305 RTE DE NICE 330 A FIN	10/07/2012	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans le vallon.
20-072455-01	Monsieur	PARKES K.S.	478 CHEMIN DU QUARANTIER	10/07/2012	Le traitement est raccordé sur un puisard. Les rejets dans puisard sont interdits. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071721-B-01	Madame	MESLIER ROGER	Maison d'amis - 570 CHEMIN DE L'ADRET	12/07/2012	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées vers le réseau d'eau pluviale.
20-084325-00	Monsieur	POURE CLAUDE	99 CHEMIN DE LA BRAGUE	12/07/2012	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071745-00	Monsieur	MANCEL ANDRE	38 ROUTE DE GOURDON	12/07/2012	Absence de traitement, rejets dans le réseau d'eaux pluviales. Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. Eaux pluviales raccordées sur l'installation d'assainissement.
20-071721-A-01	Madame	MESLIER ROGER	Maison principale - 570 CHEMIN DE L'ADRET	12/07/2012	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans le réseau d'eau pluviale.
20-072418-00	Monsieur	GOBY JEAN	287 CHEMIN DES GROULES	13/07/2012	Absence de traitement, rejets sur le terrain extérieur par milieu superficiel. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées au vallon.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072025-A-00	Monsieur	FRANCOIS DENYS	Habitation principale - 2084 RTE DE NICE 330 A FIN	20/07/2012	Absence de traitement, rejets sur le terrain. Absence de prétraitement sur une partie des eaux ménagères. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072025-B-00	Monsieur	FRANCOIS DENYS	STUDIO - 2084 RTE DE NICE 330 A FIN	20/07/2012	Absence de traitement, rejets sur le terrain.
20-072696-02	Monsieur	BIESAART ROLAND	575 CHEMIN DE BRAMAFAN	30/07/2012	Une habitation et un cabanon sont raccordés sur la même installation. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072007-04	Messieurs	KOTTERER CORNELIUS	1635 RTE DE NICE 330 A FIN	01/08/2012	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072079-01	Monsieur	BROCKWAY CHRISTOPHER	140 CHEMIN DE LA FOUAN	01/08/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072094-00	Monsieur	PINCHART-DENY	553 CHEMIN DU BERGIER	01/08/2012	Traitement à rendre accessible. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Le séparateur à graisse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072918-00	Madame	SABOT ANNICK	960 RTE VALBONNE PLASCASSIER	02/08/2012	Absence de traitement, rejets sur le terrain. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071998-00	Monsieur	KUMMERMAN MICHEL	1478 RTE DE NICE 330 A FIN	07/08/2012	Traitement à rendre accessible. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien.
20-072626-02	M et Mme	CHRETIENNOT CHRISTIAN	1130 CHEMIN DU VIGNAL	10/08/2012	Absence de traitement, rejets dans le réseau d'eau pluviale. Fait test au colorant et arrivé dans grille pluviale sur la route. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans le réseau d'eau pluviale.
20-072033-00	Monsieur	BORNSTEIN ANDRE	129 CHEMIN DU CHATEAU	10/08/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-072463-02	Monsieur	GAUTHIER GUY	258 ROUTE DE GRASSE	10/08/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. La fosse est à localiser et à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Le séparateur à graisse est à localiser et à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Impossible de faire des tests colorants, eau coupée.
20-071943-01	Monsieur	HOWARD ALAN	924 CHEMIN DE SAINT JEAUME	16/08/2012	Traitement inconnu et non localisé (pour les eaux vannes et l'ensemble des eaux ménagères) à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Absence de prétraitement sur les eaux ménagères de la cuisine. Les eaux de lavage de filtre de la piscine : pas de lavage de filtre.
20-072571-03	Monsieur	ENARGELICO JACQUES	1205 ROUTE DE GRASSE	23/08/2012	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien.
20-072462-00	Monsieur	POLITTI JEAN	221 ROUTE DE GRASSE CD 7	30/08/2012	Traitement à rendre accessible. Absence de prétraitement sur les eaux ménagères.
20-072714-00	M et Mme	LEWIS JOHN LAWRENCE	342 CHEMIN DU RIOU	10/09/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Absence de séparateur à graisse sur les eaux ménagères de la salle de bain. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072027-01	Monsieur	BARBEY DANIEL	2096 RTE DE NICE 330 A FIN	14/09/2012	Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072762-04	M et Mme	KERRISON DENNIS	840 CHEMIN DE LA BRAGUE	17/09/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-092435-03	Monsieur	ORD RICHARD	1423 RTE DE NICE 330 A FIN	20/09/2012	Deux habitations sont raccordées sur la même installation (maison principale et petite maison). Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Le séparateur à graisse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-073751-07	Monsieur	SIEBERS DENNIS	LOT 31 - 1095 CHEMIN DU VIGNAL	04/10/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Fait test au colorant, pas de trace trouvée dans le vallon. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071917-01	Monsieur	TUKIAINEN TURO	368 CHEMIN DE SAINT JEAUME	09/10/2012	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071958-A-00	M et Mme	DAUVILLERS et RAMBAUD-PAPIN	HABITATION PRINCIPALE -1340 CHEMIN DE SAINT JEAUME	24/10/2012	Maison actuellement non habitée. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. Fosse et préfiltre hors service. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071958-B-00	Monsieur	DAUVILLERS GUILLAUME	MAISON D'AMIS - 1340 CHEMIN DE SAINT JEAUME	24/10/2012	Maison d'amis actuellement non occupée. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071949-A-00	Monsieur	GERHARD PER	Habitation principale - 1130 CHEMIN SAINT JEAUME	19/02/2013	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Maison actuellement inhabitée.
20-071949-B-00	Monsieur	GERHARD PER	Maison d'amis - 1130 CHEMIN SAINT JEAUME	19/02/2013	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072637-02	Monsieur	PATURET JEAN LOUIS	1339 CHEMIN DES PICHOLINES	19/04/2013	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits.
20-072664-03	Monsieur	CANTY PAUL	98 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	27/05/2013	Traitement inaccessible et non localisé. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain par infiltration.
20-072464-00	Monsieur	FARALDI CHRISTIAN	258 ROUTE DE GRASSE CD 7	30/08/2013	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.
20-071810-00	Monsieur	DELORME ROSY-JEAN-PAUL	117 TRAVERSE SAINT JEAUME	26/09/2013	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. La fosse a été réparée et un séparateur à graisse installé. Les eaux de lavage de filtre et de vidange de la piscine devront être conservées sur le terrain par infiltration dans un drain indépendant de la filière d'assainissement.
20-071960-01	Monsieur	BROT ANDRE	1556 CHEMIN DE SAINT JEAUME	28/01/2014	Traitement inaccessible. Le bac à graisse est sous dimensionné pour recevoir les eaux ménagères. Absence de prétraitement sur les eaux issues de la douche. La ventilation secondaire est sous dimensionnée. Le rejet d'eaux pluviales dans la filière d'assainissement non collectif est interdit.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
20-071846-00	Messieurs	PONTOPPIDAN HANNE	216/20 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	03/04/2014	Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. Traitement des eaux vannes et des eaux ménagères inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072011-A-01	Messieurs	WILDON MIKE	Habitation principale - 1684 RTE DE NICE	27/05/2014	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-071939-B-01	M et Mme	DE CHAMBRUN J.F.	870 CHEMIN DE SAINT JEAUME	30/09/2014	Concerne la deuxième fosse de l'habitation. Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible.
20-071939C-01	M et Mme	DE CHAMBRUN J.F.	870 CHEMIN DE SAINT JEAUME	30/09/2014	Concerne l'installation de la dépendance. Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible.
20-071938-01	Monsieur	METCALF MICHAEL	1283 CHEMIN DE SAINT JEAUME	20/10/2014	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
20-072650-03	Monsieur	SCHWARCK WILLIAM	1095 CHEMIN DU VIGNAL	19/05/2011 27/05/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées : "Non déterminé". Ces eaux doivent être dissociées de la filière assainissement.
20-071740-01	Monsieur	BRICTEUX JACKIE	347 CHEMIN DE L'ADRET	27/07/2012 27/01/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Absence de traitement. Rejets dans le réseau d'eaux pluviales. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain
20-072093-02	Monsieur	KIRKDORFFER ROY	547 CHEMIN DU BERGIER	21/11/2011 05/01/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain dans un drain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle
3983523333-20-072883-01	Monsieur	MARTINEZ SERGE	192/8 RTE VALBONNE PLASCASSIER	16/03/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Tranchée d'épandage anormalement profonde (environ 2 mètres). Absence de regard de répartition. Absence de tampon sur le regard de bouclage. Tampon de la fosse cassé. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.
20-072883-01	Monsieur	BUGGLE OLIVIER	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	18/04/2012 16/03/2015	Tranchée d'épandage anormalement profonde (environ 2 mètres). Absence de regard de répartition. Absence de tampon sur le regard de bouclage. Tampon de la fosse cassé. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
6124346666-20-072850-00	Monsieur	STEFANELLI MARCEL	155 CHEMIN DES COLLES DU RIOU	13/07/2012 23/07/2015	Pas de nuisance apparente. Traitement à rendre accessible. Absence de traitement, rejets dans puisard interdits.
4563515555-20-071845-00	Monsieur	LINDQUIST GORAN	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME VILLA 19	21/05/2015	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.
3454523333	Monsieur	ZANI HERVE	639 CHEMIN DES GROULES	21/07/2015	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.
6720117777-20-071716-02	Monsieur	MEISTRO ALAIN	219 CHEMIN DE L'ADRET	16/08/2010 01/12/2015	Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Fosse remplie aux deux tiers Séparateur à graisse remplie aux deux tiers
20-072688-00	Madame	WOODFIELD CATHERINE	361 CHEMIN DE BRAMAFAN	14/11/2011 18/01/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-072783-02	Madame	DIEU /DR VIVIER	356 CHEMIN DES COLLES	31/03/2011	Pas de nuisance apparente.	
5873877777-A	Madame	DE MISTE IVOLINE	Habitation - 1745 CHEMIN DE LA TREILLE	30/05/2016	Le contrôle concerne les eaux vannes et les eaux ménagères de l'habitation. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
6711415555-20-072643-05	Monsieur	OVEREND GEORGES	163 CHEMIN DU VIGNAL	11/07/2016	Présence de racines au niveau de la fosse et du préfiltre. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
4248714444-20-072630-01	Monsieur	SCI LN - LORENTE PATRICK	961 CHEMIN DES PICHOLINES	18/07/2016	Regard de collecte et regard de répartition non étanches. Ecoulement anormale au niveau de la tranchée d'épandage, trois drains certainement bouchés.	
5923017777-20-072283-A-09	M et Mme	SCI GREYHOUND	Habitation principale - 330/1 CHEMIN DU MOULIN	08/08/2016	L'enquête concerne l'habitation principale. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
8253977777-20-072440-A-02	Monsieur	FREEMAN PETER	Habitation du gardien - 22 CHEMIN DU QUARANTIER	19/09/2016	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente.	
20-072095-01	Monsieur	DUPONT WILLY	553 CHEMIN DU BERGIER	02/11/2010 08/02/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
20-072019-A-00	Monsieur	KULAK CORINNE KUJATCH RENEE	1418 CHEMIN DE SAINT JEAUME	04/11/2010 17/05/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible.	Contrôle périodique
20-071833-00	Monsieur	ASTIER JACQUES	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	17/11/2010 08/02/2016	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits. Les eaux de lavage de filtre et de vidange de la piscine sont récupérées par une société spécialisée.	Contrôle périodique
20-071738-00	Madame	HUGUES MARIE JEANNE	296 CHEMIN DE L ADRET	24/11/2010 01/03/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible	Contrôle périodique
20-072541A-00	Madame	DEROIDE BEATRICE	Maison principale - 146 CHE DU PLAN DE CLERMONT	14/01/2011 19/02/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement des eaux ménagères inaccessible. Traitement des eaux vannes inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
20-072541B-00	Madame	DEROIDE BEATRICE	2ème maison - 146 CHE DU PLAN DE CLERMONT	14/01/2011 19/02/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible	Contrôle périodique

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
1016016666 20-072783-02	M et Mme	DIEU/DR VIVET	356 CHEMIN DES COLLES	31/03/2011 27/01/2016	L'habitation est raccordable au réseau public d'assainissement collectif et comme le prescrit l'article L1331-1 du Code de la Santé Publique : " tous les immeubles qui ont accès au réseau disposé pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau.... " Constat sur l'assainissement non collectif : Absence de regard de bouclage sur le traitement.	Raccordable
20-071990-01	Monsieur	THOMPSON WILLIAM	1212 RTE DE NICE 330 A FIN	04/02/2011 05/09/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
20-071907-00	Monsieur	FREEMAN COLIN	96 CHEMIN DE SAINT JEAUME	07/02/2011 05/09/2016	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Le traitement se fait sur la parcelle voisine avec une servitude.	Contrôle périodique
20-141939-01	Messieurs	ACROTEMLON	470 CHEMIN DU QUARANTIER	03/03/2011 03/03/2016	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
20-072862-00	Monsieur	VAN DER ESSEN	335 CHEMIN DES JASMINES	07/03/2011 19/02/2016	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits.	Contrôle périodique
20-072584-00	Madame	DELFOLE SUZANNE	642 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	24/03/2011 10/02/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible.	Contrôle périodique
20-072898-00	Monsieur	GRAGLIA J PIERRE	484 RTE VALBONNE PLASCASSIER	05/04/2011 01/03/2016	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits	Contrôle périodique
20-072672-00	Monsieur	ZUNINO ANDRE	351 CHE NOTRE DAME DU BRUSC	15/04/2011 01/03/2016	Traitement inaccessible	Contrôle périodique
20-102252-02	Monsieur	LOGAN CRAIG	757 CHEMIN DES COLLES	18/04/2011 23/02/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible.	Contrôle périodique

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-072903-00	Madame	DE TONGE COLETTE	608 RTE VALBONNE PLASCASSIER	29/04/2011 10/02/2016	Séparateur à graisse inaccessible. Fosse toutes eaux et préfiltre inaccessibles. Absence de regard de bouclage sur le traitement. Installation inaccessible non vérifiable.	Contrôle périodique
20-072904-01	Messieurs	GEORGE MAGALI	610 RTE VALBONNE PLASCASSIER	13/05/2011 10/02/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage du filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
20-072747-05	Monsieur	SANTUCCI ERIC	436 CHEMIN DE LA BRAGUE	16/05/2011 04/04/2016	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas de nuisance apparente.	Contrôle périodique
20-072674-03 A	Monsieur	NELSON RUPERT	191 CHEMIN DES PELERINS	17/05/2011 12/04/2016	Le contrôle concerne l'habitation principale. Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
20-087863-00	Madame	SANTIAGO MICHELE	701 CHEMIN DU CARIGNAN	17/05/2011 04/04/2016	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
20-087847-A-01	Messieurs	TONCLIFF	Maison Principale - 437 CHEMIN DE SAINT JEAUME	01/06/2011 04/07/2016	La tranchée d'épandage est raccordée par surverse à un puits perdu. Traitement inaccessible. La piscine tourne en circuit fermé pas de rejet.	Contrôle périodique
20-087847-B-01	Messieurs	TONCLIFF	Maison du Gardien - 437 CHEMIN DE SAINT JEAUME	01/06/2011 04/07/2016	Traitement inaccessible. La tranchée d'épandage est raccordée par surverse à un puits perdu.	Contrôle périodique
20-071981-01	M et Mme	GRAMOSO LUIS	925 RTE DE NICE	03/01/2011 27/09/2017	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible.	Contrôle périodique
20-072632-00	Monsieur	TRAUCHESSEC MARCEL	1245 CHEMIN DES PICHOLINES	22/09/2011 13/11/2017	Traitement inaccessible. Absence de ventilation secondaire. Fosse toutes eaux et regards de collecte non étanches. Tuyau extérieur de la douche du fond est cassé. Rejets sur le terrain. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres.	Vente

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-072872-00	Monsieur	SCI DU RIOU BERGERET ANDRE	146 RTE VALBONNE PLASCASSIER	28/04/2011 12/10/2017	Absence de traitement. Les rejets dans un puisard sont interdits.	Vente
20-180291-00	M et Mme	HESSELINK HENK JAN	176 CHEMIN DU RIOU MERLET	06/07/2012 20/11/2017	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible.	
0696123333- 084322-A	Monsieur	BETELLE CHARLES	883 CHEMIN DES COLLES	26/01/2017	L'enquête concerne les installations de l'habitation principale. Traitement à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
0696123333- 084322-B	Monsieur	BETELLE CHARLES	883 CHEMIN DES COLLES	26/01/2017	L'enquête concerne les installations de la maison d'amis. Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
0696123333- 084322-C	Monsieur	BETELLE CHARLES	883 CHEMIN DES COLLES	26/01/2017	L'enquête concerne les installations du pool-house. Traitement à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
20-071708-02	M et Mme	LODEWIJKX THEO	626 CHEMIN DU PILON	25/07/2012 09/02/2017	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Fosse toutes eaux inaccessible. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain	Vente
7552017777 20-071803-01	Madame	MORISSE GAELLE	657 CHEMIN DE L HUBAC	30/08/2012 13/01/2017	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible.	Vente
3752017777 20-071929-00	Monsieur	SACHS MAXIME	549 CHEMIN DE SAINT JEAUME	09/11/2010 17/05/2017	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible	Vente
0758116666 20-071945-01	Monsieur	VAN DER VLIS ROEL	924C CHEMIN DE SAINT JEAUME	10/09/2010 07/09/2017	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible	Vente
1176977777 20-072086-00	Monsieur	SEVESTRE JEAN	127 CHEMIN DU BERGIER	17/02/2011 23/02/2017	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible	Vente

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
7373223333 20-072382-01	M et Mme	GRAY ALAN	1080 CH DE LA TREILLE	23/11/2010 17/03/2017	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente
5361046686 20-072491-A-00	Monsieur	BRONDETTA JOSEPH	Habitation principale - 402 ROUTE DE GRASSE CD 7	20/04/2011 17/07/2014 02/06/2017	L'enquête concerne l'habitation principale. Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. Traitement des eaux ménagères inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Traitement des eaux vannes inaccessible.	Vente
1918016666 20-072718-01	Madame	PERI LINDA	537 CHEMIN DU RIOU	02/05/2017	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain	Vente
4014714444 20-072910-00	Monsieur	DIGNE MARCEL	814 RTE VALBONNE PLASCASSIER	25/01/2013 14/09/2017	Présence d'une surverse en sortie d'épandage, surverse vers le milieu naturel interdite. Présence de racines dans les regards de collecte. Regards de la fosse et du préfiltre non étanches. Absence de regard de répartition sur le traitement. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Absence de regard de répartition, sur le traitement.	Vente
3419433389 20-072917-A-00	Monsieur	COPROPRIETE LE COTTAGE	Fosse A côté Est 960 RTE VALBONNE PLASCASSIER	30/05/2013 03/08/2017	Copropriété Le Cottage composée de quatre appartements. L'enquête concerne l'installation située côté est. Sur cette installation sont raccordés deux appartements, l'un de 3 chambres et l'autre de deux chambres. Installation vétuste, étude hydro en cours pour renouveler l'ensemble de l'installation. Traitement inaccessible.	Vente

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
3419433389 20-072917-B-01	Monsieur	COPROPRIETE LE COTTAGE	Fosse B côté Ouest 960 RTE VALBONNE PLASCASSIER	03/082017	Coproprité Le Cottage composée de quatre appartements. L'enquête concerne l'instalation située côté ouest. Sur cette installation sont raccordés deux appartements, l'un de 3 chambres et l'autre de deux chambres. Installation vétuste, étude hydro en cours pour renouveler l'ensemble de l'installation. Traitement inaccessible.	
9734415555 20-134998-00	Monsieur	REQUENA	2030 CHEMIN DES COLLES	08/03/2011 02/05/2017	Pas de nuisance apparente. Traitement inaccessible. Rappel : pour un bon fonctionnement la zone d'épandage doit être située sur une zone plane, en dehors de toute aire de circulation et une distance de 3 mètres minimum doit être respectée avec les arbres. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées dans un bassin de rétention.	
1489216666 20-072345-04	Monsieur	JEREMY ISOARDO	195 CHEMIN DES COLLINES	14/10/2011 14/04/2017	L'habitation sera raccordable dans environ un an au réseau public d'assainissement collectif (projet d'extension du réseau) et comme le prescrit l'article L1331-1 du Code de la Santé Publique : " <i>tous les immeubles qui ont accès au réseau disposé pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau...</i> " Constat sur l'assainissement non collectif : Installation non conforme. Absence de ventilation secondaire. Traitement inconnu et non localisé ou inexistant. Regard de collecte fissuré. A défaut de la mise en service du réseau public d'assainissement dans les délais prévus, mettre en conformité l'installation d'assainissement non collectif.	
5361046686 20-072491-B-00	Monsieur	OZIMEK AXZEL	Studio - 402 ROUTE DE GRASSE CD 7	20/11/2013 02/06/2017	Le contrôle concerne les installations du studio. Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir (eaux vannes et eaux ménagères).	

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
Reçu en préfecture le 05/07/2018
Affiché le 
ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
5061644175	Monsieur	TORRERO - ANDRE	225 CHEMIN DE CLAVARY	22/04/2016 07/09/2017	Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir.	Vente

4.4 Annexe 4 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs non conformes présentant un danger

Réf. Client	Nom du Propriétaire		Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-071753-02	Monsieur	ZEFF PATRICK	192 ROUTE DE GOURDON	27/01/2014	Absence de traitement sur les eaux vannes, rejets au vallon. Absence de prétraitement et de traitement sur les eaux ménagères, rejets au vallon.	
6999016666-20-072676-A-00	Messieurs	SCI AMICLAUX	Habitation principale - 50 CHEMIN DE BRAMAFAN	02/06/2015	Les eaux ménagères du pool house sont raccordées sur le séparateur à graisse. Les eaux vannes et ménagères de l'habitation sont raccordées sur la fosse toutes eaux. Absence de traitement, rejets dans un fossé. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
6999016666-20-072676-B-00	Messieurs	SCI AMICLAUX	Habitation secondaire - 50 CHEMIN DE BRAMAFAN	02/06/2015	Absence de prétraitement et de traitement sur les eaux ménagères. Absence de traitement sur les eaux vannes. Rejets dans fossé.	
1965977777-20-071754-00	Madame	SEPPOLONI JULIENNE	226 ROUTE DE GOURDON	22/10/2010 16/02/2016	Absence de traitement, rejets eaux vannes et eaux ménagères dans le vallon. Fosse septique inaccessible. Une partie des eaux ménagères n'est pas raccordée au séparateur à graisse.	
5923017777-20-072283-B-09	M et Mme	SCI GREYHOUND	Maison d'amis - 330/1 Chemin du Moulin	08/08/2016	L'enquête concerne la maison d'amis. Absence de traitement. Rejets sur le terrain.	
5685977777-20-072673-A-00	Madame	WEINBERG GERARDA	166 CHEMIN DES PELERINS	11/04/2011 08/12/2016	L'habitation a trois rejets d'eaux vannes et d'eaux ménagères distincts. Un 1er rejet est raccordé à première fosse toutes eaux avant de se déverser sur le terrain dans un étang. Un 2ème rejet est raccordé à une deuxième fosse toutes eaux avant de se rejeter dans un réseau d'eaux pluviales. Un 3ème rejet est indéterminé, absence supposée de prétraitement et de traitement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-071798-01	Madame	WYLE KARLA	657 CHEMIN DE L HUBAC	06/04/2011 12/04/2016	Absence de traitement. Rejets dans le champ.	Contrôle périodique
20-072460-01	M et Mme	MASSAIN MICHEL	160 ROUTE DE GRASSE CD 7	11/03/2011 18/04/2016	Absence de traitement, rejet dans le fossé. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique

4.5 Annexe 5 - Liste des clients contrôlés avec dispositifs absents ou non vérifiables

Réf. Client	Nom du Propriétaire	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-072424-02	Monsieur	ENGLANDER SIMON	1 Q CHEMIN DE CLAVARY	10/08/2010	Inaccessible
20-071759-07	Madame	DERRAY SEVERINE	330 ROUTE DE GOURDON	06/09/2010	Inaccessible
20-071787-00	Monsieur	BAGLIERI BLAISE	275 CHEMIN DE L HUBAC	10/11/2010	Inaccessible
20-071706-00	Monsieur	GUGLIELMI DOMINIQUE	428 CHEMIN DU PILLON	26/11/2010	Inaccessible en travaux
20-071718-01	Monsieur	STEL VAN DER ARY	482 CHEMIN DU PILON	30/09/2010	Inaccessible
20-072089-02	Monsieur	AMOGHLI NILS	371 CHEMIN DU BERGIER	03/09/2010	Inaccessible
20-072324-00	Monsieur	HECHT THOMAS	203 CHEMIN DES CHENES	14/09/2010	Inaccessible
20-072432-02	Monsieur	ZANI AMAR	33 CHEMIN DE CLAVARY	10/09/2010	Inaccessible
20-071828-01	Monsieur	BUTTS Bart	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	20/09/2010	Absent relancé
20-136709-00	Monsieur	HOVDE TOM	CHEMIN DE L ADRET	08/09/2010	Absent relancé
20-071800-00	Monsieur	PICHON ANDRE	657 CHEMIN DE L HUBAC	29/10/2010	Inaccessible
20*071801-00	Monsieur	PERIGNON ROYER	657 CHEMIN DE L HUBAC	25/10/2010	Inaccessible
20-071694-00	Monsieur	BOVALIS GEORGES	348 CHEMIN DE VENCE	31/10/2010	Absent relancé
20-072445-03	Monsieur	MULLER RICHARD	77 CHEMIN DU QUARANTIER	10/01/2011	Absent relancé
20-072849-02	Monsieur	EAMES AIDAN	1988 CHEMIN DES COLLES	21/07/2011 21/09/2011	Absent relancé

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-071748-00	Monsieur	TCAVL	84 ROUTE DE GOURDON	03/11/2010	Inaccessible
20-071749-00	Monsieur	TCAVL	84 ROUTE DE GOURDON	03/11/2010	Inaccessible
20-071941-00	Monsieur	JAHAN LOIC	875 CHEMIN DE SAINT JEAUME	10/11/2010	Inaccessible
20-071952-00	Monsieur	EISENBERG GERARD	1159 CHEMIN SAINT JEAUME	08/11/2010	Inaccessible
20-071972-00	Madame	BARBARELLA MAUD	601 ROUTE DE NICE	18/11/2010	Inaccessible
20-072113-01	Messieurs	SCI BOSQUET DE GEOFFROY DU ROURET	650 ROUTE DU VILLAGE	24/11/2010	Inaccessible
20-071795-00	Monsieur	ARLOTTO JEAN	587 CHEMIN DE L HUBAC	29/11/2010	Absent relancé
20-072425-02	Madame	CHEVALARD JOSIANE	15 CHEMIN DE CLAVARY	05/01/2011	Inaccessible
20-071811-00	Madame	FREMONT NOEL ANNE	840 CHEMIN DE L HUBAC	14/01/2011	Absent relancé
20-138322-04	M et Mme	MARBACH ET HUGUES	480 TRAVERSE SAINT JEAUME	12/02/2011	Inaccessible
20-072720-B-00	Madame	TIERI ASSUNTA MARIE	1ère partie maison - 553 CHEMIN DU RIOU	03/07/2012	Concerne la 2eme partie de la maison qui est habitée par le fils.
20-072755-05	Monsieur	VERDICKT VINCENT	621 CHEMIN DE LA BRAQUE	26/06/2012	Inaccessible
20-160331-00	Madame	BARALE ZUNINO MARIA	1252 CHEMIN DES PICHOLINES	05/07/2012	Inaccessible

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Réf. Client	Nom du Propriétaire	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-094695-00	Monsieur	ARLOTTI JEAN	446B CHEMIN DES GROULES	16/07/2012	Inaccessible
20-072028-02	Monsieur	KLUTS MARTIN	2096 RTE DE NICE 330	29/10/2012	Absent au rendez-vous du 03/07/2012 Inaccessible au second
20-071987-01	Monsieur	MENIER ALBERT	1035 RTE DE NICE 330	06/07/2012 07/01/2013	Inaccessible au 1er rendez-vous Absent au second
20-071912-01	Madame	KLEEBERG SUSANNE	181 CHEMIN SAINT JEAUME	14/12/2011	Inaccessible
20-072666-01	Monsieur	SALVI VICTOR	129 CHEMIN NOTRE DAME BRUSQUE	06/07/2012	Inaccessible
20-071933-00	Monsieur	KLASEN PETER	822 CHEMIN SAINT JEAUME	18/06/2012	Deux fosses à localiser et rendre accessible
20-072011-B-01	Messieurs	WILDON MIKE	Maison d'amis - 1684 RTE DE NICE	27/05/2014	Prétraitement et Traitement inconnus et non localisés à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services.
20-096128-00	M et Mme	SUD CONSEIL AUDIT	82 CHEMIN DU CROS	02/06/2014	Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

Réf. Client	Nom du Propriétaire	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
20-072900-03	Monsieur	SCI SCALDIS	536 ROUTE DE VALBONNE PLASCASSIER	10/10/2014	Ancienne maison retraite, actuellement inhabitée. Pas d'eau dans l'habitation pour faire des tests. Prétraitement et traitement inconnus et non localisés à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Destination des eaux de piscine inconnue. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services.
20-072002-00	M et Mme	INDIVISION BELGRANO GILBERT	1525 ROUTE DE NICE	30/01/2015	Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services. Fosse toutes eaux inaccessible. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir.
20-071835-01	Messieurs	WILLIAMS SABRINA GARETH	216 TRAVERSE DE SAINT JEAUME	30/08/2012 16/04/2015	Fosse septique et préfiltre inaccessibles et non localisés. Absence de prétraitement sur les eaux ménagères. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Installation inaccessible non vérifiable.
20-072751-00	Monsieur	LISKA PIERRE	514 CHEMIN DE LA BRAGUE	28/04/2011 08/10/2015	Prétraitement et traitement inconnus et non localisés à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services. Destination des eaux de lavage de filtre de la piscine inconnu.
2303223333 20-072751-00	Messieurs	FEUILLET GUY	514/1 CHEMIN DE LA BRAGUE	08/10/2015	Prétraitement et traitement inconnus et non localisés à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services. Destination des eaux de lavage de filtre de la piscine inconnu.
9914023333 20-071959-02	M et Mme	SCI VANPIMAS - VANDERSTITHELE ELS	1354 CHEMIN DE SAINT JEAUME	12/11/2015	Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Pas d'eau le jour du contrôle pour vérifier l'écoulement et le bon fonctionnement de l'installation. Prétraitement non déterminé, fosse toutes eaux à confirmer. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.

Réf. Client	Nom du Propriétaire	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle	
6685977777 20-072677-A-03	Monsieur	RICHARDSON DANN	Ancienne habitation - 50 CHEMIN DE BRAMAFAN	01/12/2015	Le diagnostic réalisé concerne l'ancienne maison d'habitation. Traitement inconnu et non localisé à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Absence de prétraitement et de traitement sur les eaux ménagères. Destination des rejets non déterminée. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées : non déterminé. Rappel : les eaux de lavage de filtre de la piscine ne doivent pas être connectées sur l'installation d'assainissement non collectif. Les eaux de lavage de filtre de la piscine ne doivent pas interférer sur le bon fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif.
0086977777 20-072362-01	Monsieur	BIOUL GRASSON	434 CHEMIN DE LA COUALE	17/04/2015	L'habitation est raccordable par pompe de relevage au réseau public d'assainissement collectif et comme le prescrit l'article L1331-1 du Code de la Santé Publique : " <i>tous les immeubles qui ont accès au réseau disposé pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau...</i> " Constat sur l'assainissement non collectif : installation inexistante ou non vérifiable. Prétraitement inaccessible et traitement inconnu et non localisé.
5873877777-B	Madame	DE MISTE IVOLINE	Pool house - 1745 CHEMIN DE LA TREILLE	30/05/2016	Le contrôle concerne les eaux vannes et les eaux ménagères du Pool-house. Un WC et un lavabo. Absence de prétraitement et absence de traitement. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain
5923017777 20-072283-C-09	M et Mme	SCI GREYHOUND	POOL HOUSE - 330/1 Chemin du Moulin	08/08/2016	L'enquête concerne le Pool-house. Fosse toutes eaux inaccessible. Traitement inaccessible. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services.
8253977777 20-072440-B-02	Monsieur	FREEMAN PETER	Habitation principale - 22 CHEMIN DU QUARANTIER	19/09/2016	Prétraitement et Traitement inconnus et non localisés à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services.

Réf. Client	Nom du Propriétaire	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle		
20-071715-00	Monsieur	OGGERO	482 CHEMIN DU PILON	25/11/2010 09/05/2016	Traitement inaccessible. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Contrôle périodique
0965977777 20-071752-01	Madame	MICHELIN-MANG CHRISTEL	165 ROUTE DE GOURDON	08/04/2011 23/02/2016	Deux habitations sont raccordées sur la même installation. La fosse est à rendre accessible pour s'assurer de son bon fonctionnement et permettre son entretien. Absence de traitement, rejets prétraités au vallon.	Contrôle périodique
20-072674-03 B	Monsieur	NELSON RUPERT	191 CHEMIN DES PELERINS	17/05/2011 12/04/2016	Le contrôle concerne les eaux du pool house : lave-vaisselle, douche, lavabo et toilettes. Prétraitement et traitement inconnus et non localisés à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services.	Contrôle périodique

Réf. Client	Nom du Propriétaire	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle		
1097877777	Monsieur	BROOKS ANDREW	203/3 CHEMIN DES CHENES	30/06/2016	L'habitation est raccordable au réseau public d'assainissement collectif et comme le prescrit l'article L1331-1 du Code de la Santé Publique : " tous les immeubles qui ont accès au réseau disposé pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau.... " Constat sur l'assainissement non collectif : installation inexistante - inaccessible non vérifiable. Prétraitement et traitement inconnus et non localisés. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-072514-02	Monsieur	SWERSKY JACQUES	206 CHEMIN PLAN CLERMONT	18/01/2017	Une habitation principale et une maison d'amis sur la même parcelle. Concernant la maison principale : - Séparateur à graisse pour les eaux ménagères, rejets non déterminés. - Pas trouvé la destination des eaux vannes Concernant la maison d'amis : - Séparateur à graisse pour les eaux ménagères à curer, rejets non déterminés. - Pas trouvé la destination des eaux vannes Sur le terrain, présence d'une fosse toutes eaux et d'une tranchée d'épandage avec regard de répartition. Les tests au colorant réalisés n'ont pas permis d'identifier une arrivée d'eau dans la fosse. Soit cette dernière n'est pas raccordée aux habitations, soit présence d'un poste de relevage hors service. Observation : Rechercher et déterminer l'exutoire des rejets d'évacuations des eaux vannes et des eaux ménagères de l'habitation principale et de la maison d'amis et reprendre rendez-vous avec nos services. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	
20-072642-00	Monsieur	ASV IMMOBILIER	100 CHEMIN DU VIGNAL	02/05/2013 01/08/2017	Fosse toutes eaux et préfiltre inaccessibles. Traitement inaccessible. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services. Les eaux de lavage de filtre de la piscine sont envoyées sur le terrain.	Vente

Réf. Client	Nom du Propriétaire	Adresse de l'installation	Date de l'intervention	Précision sur le Contrôle		
5401155188	Monsieur	CHAPELLE ANDRE	1020 CHEMIN DU VIGNAL	02/10/2017	Habitation en ruine non habitée. Prétraitement et traitement inconnus et non localisés à rendre accessible ou à créer si inexistant suivant étude de sol à établir. Installation inaccessible non vérifiable. Rendre accessible les installations et reprendre rendez-vous avec nos services.	Vente
5706977777	Messieurs	SARL CHATEAU CHALLENGES	1 CHEMIN DE LA CAZTTE	02/06/2017	L'habitation est raccordable au réseau public d'assainissement collectif et comme le prescrit l'article L1331-1 du Code de la Santé Publique : " <i>tous les immeubles qui ont accès au réseau disposé pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau....</i> " Constat sur l'assainissement non collectif : Installation inexistante ou non vérifiable. Traitement inconnu et non localisé. Prétraitement inconnu et non localisé.	Raccordable Vente

4.6 Annexe 6 - Liste des clients non contrôlés : clients récalcitrants

REF.CLIENT	ADRESSE DE L'INSTALLATION	NOM DU PROPRIETAIRE	ADRESSE DU PROPRIETAIRE		
20-071737-02	232 CHEMIN DE L ADRET	M NONNENMACHER MARTINA	LE MAS DES OLIVIERS	06740	CHATEAUNEUF
20-071792-01	445 CHEMIN DE L HUBAC	M SIMON JOEL	445 CHEMIN DE L HUBAC	06740	CHATEAUNEUF
20-071806-04	708 CHEMIN DE L HUBAC	M LEMIRE SOLWEIG	708 CHEMIN DE L HUBAC	06740	CHATEAUNEUF
20-071955-03	1190 CHEMIN DE SAINT JEAUME	M JESSOP ANDREW	1190 CHEMIN DE SAINT JEAUME	06740	CHATEAUNEUF
20-071986-03	1035 RTE DE NICE 330 A FIN	LA MURIANNE	386 CHEMIN DE SAINT JEAUME	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072036-00	289 CHEMIN DU CHATEAU	ME EXCOFFIER GINETTE	66 AVENUE DES BAUMETTES	06000	NICE
20-072008-00	99 CHEMIN DU GIBOUS	M PARGNY MICHEL	CHEMIN DU GIBOUS	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072285-01	371 CHEMIN DU MOULIN	M JONES THOMAS	2704 CHEMIN DES VERGERS	06620	LE BAR SUR LOUP
20-072286-02	485 CHEMIN DU MOULIN	M TADDEI JACQUES	20 AVENUE RAPHAEL	75016	PARIS
20-079955-01	329 CHEMIN DU MOULIN	M SAINT LEGER MARINA	329 CHEMIN DU MOULIN	06740	CHATEAUNEUF
20-072401-01	206 CHEMIN DE SAINT JEAN	M BRUGERE JEAN BAPTISTE	206 CHEMIN DE SAINT JEAN	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072419-00	542 CHEMIN DES GROULES	M GALBE JULIEN	540 CHEMIN DES GROULES	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-094691-00	540 CHEMIN DES GROULES	M GALBE JULIEN	540 CHEMIN DES GROULES	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072438-02	83 CHEMIN DU HAUT CLERMONT	M HORST MICKAEL	83 CHEMIN DU HAUT CLERMONT	06740	CHATEAUNEUF
20-072544-00	300 CHE DU PLAN DE CLERMONT	M CARON DOMINIQUE-PHILIPPE	10 AVENUE ALBERT 1ER	06110	LE CANNET
20-072553-00	300 CHE DU PLAN DE CLERMONT	M GUITRY PASCALE	284 CHEMIN DU PLAN DE CLERMONT	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072515-00	690 ROUTE DE GRASSE CD 7	M MILLOT ANDRE	690 ROUTE DE GRASSE CD 7	06740	CHATEAUNEUF
20-072577-01	510 CHEMIN DU PIECHAL	M ZAHM HERWIG	510 CHEMIN DU PIECHAL	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072588-00	642 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	M COUTURIER JEAN	CHEMIN DU CAMP DE TENDE	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072625-00	1142 CHEMIN DU VIGNAL	M TIRABOSCHI PATRICK	1142 CHEMIN DU VIGNAL	06740	CHATEAUNEUF GRASSE

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

REF.CLIENT	ADRESSE DE L'INSTALLATION	NOM DU PROPRIETAIRE	ADRESSE DU PROPRIETAIRE		
20-072640-00	1384 CHEMIN DES PICHOLINES	M BARALE JOCELYNE	1384 CHEMIN DES PICHOLINES	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072647-00	1160 CHEMIN DU VIGNAL	M BRETIGNIER DANIEL	1095 CHEMIN DU VIGNAL	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072657-01	543 CHEMIN DES PARETTES	M DAUBLAY PAUL	543 CHEMIN DES PARETTES	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072679-01	50 CHEMIN DE BRAMAFAN	M VIARD JOEL	50 CHEMIN DE BRAMAFAN	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072683-05	209 CHEMIN DE BRAMAFAN	M KERRISON DENNIS	5 THE MANSION OTTERSHAW PARK		ROYAUME UNI
20-072695-00	516 CHEMIN DE BRAMAFAN	M MONTGOMERIE ROBERT	516 CHEMIN DE BRAMAFAN	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072704-01	1000 CHEMIN DE LA BRAGUE	M SHROOT/MAILLE	1000 CHEMIN DE LA BRAGUE	06740	CHATEAUNEUF
20-072742-00	314 CHEMIN DE LA BRAGUE	M BOZOYAN GEORGES	278 CHEMIN DE LA BRAGUE	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072759-01	840 CHEMIN DE LA BRAGUE	M VERDOUCK LIONEL	45 RUE CHARLES LAFFITTE	92200	NEUILLY SUR SEINE
20-072792-01	427 CHEMIN DES COLLES	M MADJOUJ FAID	8 KENTON ROAD		ANGLETERRE
20-072793-01	550 CHEMIN DES COLLES	M JANSSEN FERNAND	16 AVENUE GENERAL DUBOIS		BELGIQUE
20-072808-02	1125 CHEMIN DES COLLES	M GIRARDET CLAUDINE	1125 CHEMIN DES COLLES	06740	CHATEAUNEUF
20-072853-00	24 CHEMIN DES JASMIN	M VERAN LUCIEN	146 CHEMIN DES JASMIN	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-072886-01	192 RTE VALBONNE PLASCASSIER	M LEYGUES ALAIN	80 ROUTE DE BOLT	06560	VALBONNE
20-087869-01	338 CHEMIN DE BRAMAFAN	M GIESEN NORBERT	64 FRANKENSTRASSE		ALLEMAGNE
20-136517-00	2069 CHEMIN DES COLLES	M DARQUES JOEL	842 DOMAINE DE LA VIGNE	59910	BONDUES
20-136834-00	484 RTE VALBONNE PLASCASSIER	M GIORDANO JEAN-CLAUDE	484 RTE DE VALBONNE PLASCASSIER	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-138989-00	496 CHEMIN DE BRAMAFAN	M CANAVESE ET L HERITIER	214 AVENUE DE LA LIBERTE	06220	VALLAURIS
20-146178-00	801 CHEMIN DE BRAMAFAN	M GOROSHEVSKI DIMITRY	871/2 CH DE BRAMAFAN	06740	CHATEAUNEUF
20-146853-00	CHEMIN DES PELERINS	M CHUNG GERARD	179 RUE SAINT MARTIN	75003	PARIS
20-147439-00	301 CHEMIN DES PELERINS	M GREZOUX JEAN-JACQUES	301 CHEMIN DES PELERINS	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-149222-01	1445 CHEMIN DES COLLES	M SHERER RENATO	144 CHEMIN DES COLLES	06740	CHATEAUNEUF
20-179590-00	1010 CHEMIN DE BRAMAFAN	M CAMBREA DOMINIQUE	1062 ROUTE DE BIOT	06560	VALBONNE

4 | Annexes

Envoyé en préfecture le 05/07/2018
Reçu en préfecture le 05/07/2018
Affiché le 
ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

REF.CLIENT	ADRESSE DE L'INSTALLATION	NOM DU PROPRIETAIRE	ADRESSE DU PROPRIETAIRE		
20-181362-00	RTE VALBONNE PLASCASSIER	M RICHARD JACQUELINE	363 AVENUE DE PIERREFEU	06560	VALBONNE
20-182686-00	786 CHEMIN DES COLLES	M VERGONI NATHALIE	43 RTE DE VALBONNE	06130	GRASSE
20-072336-02	146 CHEMIN DES COLLINES	M LENGLET MARTINE	146 CHEMIN DES COLLINES	06740	CHATEAUNEUF GRASSE
20-156226-01	1691 CHEMIN DES COLLES	M GROSSO PHILIPPE	1691 CHEMIN DES COLLES	06740	CHATEAUNEUF GRASSE

4.7 Annexe 7 - Avis sur permis de construire / Avis pour contrôle de conception avant réhabilitation

LISTE DES REPONSES AUX PERMIS DE CONSTRUIRE - ANNEE 2017

Nom du Propriétaire	Adresse de l'installation	Date Avis	Objet		Précisions sur le Contrôle
SABIN ERIK YVES	657 CHEMIN DES PARETTES	27/09/2017	PERMIS CONSTRUIRE	00603817T0016	AVIS FAVORABLE
LBSF1	1095 CHEMIN DU VIGNAL	18/09/2017	PERMIS DE CONSTRUIRE	0060381T0013	AVIS FAVORABLE
FANTINO FABRICE	130 CHEMIN DE PEYLOUBET	03/03/2017	PERMIS CONSTRUIRE	00603816T0023	AVIS FAVORABLE
BURNFORD NIGEL	625 CHEMIN DE SAINT JEAUME	14/04/2017	PERMIS CONSTRUIRE	0060381T0004	AVIS FAVORABLE
WAGNER-KNUDSEN	956 CHEMIN DES COLLES	28/03/2017	PERMIS CONSTRUIRE	00603816T0022	AVIS FAVORABLE
BOUVIER	285 CHEMIN NOTRE DAME DE BRUSC	21/11/2017	PERMIS DE CONSTRUIRE	00603817T0024	AVIS FAVORABLE
MEUNIER THIERRY	155 CHEMIN DES COLLES DU RIOU	28/02/2017	PERMIS DE CONSTRUIRE	00603816T0025	AVIS FAVORABLE
DIJOS	285 CH DE NOTRE DAME DU BRUSC	21/11/2017	PERMIS CONSTRUIRE	00603817T0025	AVIS FAVORABLE
LONARDI/MR ISRAEL-COHEN	1251 CHEMIN DES PICHOLINES	28/03/2017	PERMIS CONSTRUIRE	20-072633-03	AVIS FAVORABLE
PARKER	330 CHEMIN DU MOULIN	28/09/2017	PERMIS CONSTRUIRE	006603817T0012	AVIS FAVORABLE
SA STEFRA	803 CHEMIN DE LA BRAGUE	10/07/2017	PERMIS CONSTRUIRE	00603817T0005	AVIS DEFAVORABLE
SA STEFRA	803 CHEMIN DE LA BRAGUE	20/07/2017	PERMIS CONSTRUIRE	00603817T0005	AVIS FAVORABLE
LELLOUCHE ANTHONY	453 CHEMIN DU PLAN DE CLERMONT	07/07/2017	PERMIS CONSTRUIRE	006033817T0010	AVIS DEFAVORABLE
STERLING PIERRETTE	667 CHEMIN DU CARIGNAN	14/04/2017	PERMIS CONSTRUIRE	20-072722-00	AVIS FAVORABLE
AGIER -AMMAR	1458-1 CHEMIN DES COLLES	12/12/2017	PERMIS DE CONSTRUIRE	00603817T0017	AVIS FAVORABLE
ESTEPA YOANN	354 CHEMIN DU CAMP DE TENDE LOT 1	14/06/2017	PERMIS CONSTRUIRE	00603817T0007	AVIS DEFAVORABLE

LISTE DES REPONSES CONCEPTION AVANT REHABILITATION - ANNEE 2017

Nom du Propriétaire	Adresse de l'installation	Date Avis	Objet		Précisions sur le Contrôle
CHAUTARD PHILIPPE	229 CHEMIN DU RANCH	21/03/2017	CONTRÔLE CONCEPTION AVANT REHABILITATION	20-072605-01	AVIS FAVORABLE
PAISSONI SIMONE	50 CHEMIN DE SAINT JEAN	15/03/2017	CONTRÔLE CONCEPTION AVANT REHABILITATION	2017315-14344-448	AVIS FAVORABLE
CATANIA SYLVIA	988 CHEMIN DES COLLES	12/01/2017	CONTRÔLE CONCEPTION AVANT REHABILITATION	20-072803-01	AVIS FAVORABLE
COUSSA /ZANETTI	641 CHEMIN DU CAMP DE TENDE	06/04/2017	CONTRÔLE CONCEPTION AVANT REHABILITATION	201746-73956-218	AVIS FAVORABLE
POZZI	132 CHEMIN DES COLLES DU RIOU	21/11/2017	CONTRÔLE CONCEPTION AVANT REHABILITATION	20-07291902	AVIS FAVORABLE
COPROPRIETE LE COTTAGE	960/2 RTE DE VALBONNE	16/08/2017	CONTRÔLE CONCEPTION AVANT REHABILITATION	20-072917	AVIS FAVORABLE
ELVERHOI BIRGER	335 CHEMIN DES JASMIN	14/04/2017	CONTRÔLE CONCEPTION AVANT REHABILITATION	20-072861-01	AVIS FAVORABLE
SCI SOLEIL	172 CHEMIN DE CLAVARY	14/12/2017	CONTRÔLE CONCEPTION AVANT REHABILITATION	2007242603	AVIS FAVORABLE
WILHELMSSON CLAES	389 CHEMIN DE SAINT JEAUME	12/01/2017	CONTRÔLE CONCEPTION AVANT REHABILITATION	3026016666	AVIS FAVORABLE
WEINBERG GERARDA	166 CHEMIN DES PELERINS	16/06/2017	CONTRÔLE CONCEPTION AVANT REHABILITATION	5685977777	AVIS FAVORABLE
KWASNY	1285 CH DES PICHOLINES	15/06/2017	CONTRÔLE CONCEPTION AVANT REHABILITATION	3129223333	AVIS DEFAVORABLE
BERSAUG Ingvild	1478 RTE DE NICE	20/10/2017	CONTRÔLE CONCEPTION AVANT REHABILITATION	20-071998-00	AVIS DEFAVORABLE

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE

Envoyé en préfecture le 05/07/2018

Reçu en préfecture le 05/07/2018

Affiché le



ID : 006-210600383-20180628-D_11_06_2018-DE



Prêts pour la révolution de la ressource